

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 121, ул. Баррикад
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 25 марта 2016.

Общие сведения по строению

Год постройки	1965г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	техническое подполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник НТО Абрамовой А.А.
В присутствии: обслуживающей организации ООО «КЭУ №15» в лице техника
Татаренко А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наихенесение конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примечного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные, неоштукатуренные. Наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке. № 12 вываливаются кирпичи из под отлива 3-ого этажа по угл. Баррикад.		Капремонт – утепление стен.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Межпанельные швы 3.3 Штуколка 3.4 Балконы, лоджии 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 Наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке. 3.2 проектом не предусмотрено. 3.3 Разрушение штукатурного слоя, отслоение и потертость окрасочного слоя. 3.4 Разрушение защитного слоя бетона до арматуры, количество – 3 штуки. (20, 28, 37) 3.5 Разрушения защитного слоя бетона до арматуры. 3.6		Капремонт п.3.1 – утепление стен, п.3.3, 3.4 капитальны й ремонт 3.5. Решение суда(замена ковырьков)
4	Входы в подвал	Техподполье, дверь ломкая, механические повреждения, перекос		Капремонт – замена

		полотна.		дворного заполнения
5.	Отмостка	Асфальт бетон видны следы разрушения трещины, отставание от цокольной части.		Требуется кап ремонт. Решение суда
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Видимых разрушений не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	Крыша	Кровля шиферная. Имеются трещины сколы. Обрешетка имеются следы гниения древесины. Стропильная часть визуально разрушений не выявлено. Имеются разрушения штукатурного слоя выветривание раствора из кирпичной кладки дымоходов. Соссы желоба водосточные трубы мет. подвержены коррозии.		Требуется кап ремонт дымоходов. Решение суда <i>ремонт крыши- реш- суда</i>
8	Подъезды 8.1 Полы	8.1 Разрушение и отслоение окрасочного слоя требуется кап ремонт 100%.		8.1. Требуется кап. ремонт.
	8.2 Проемы	8.2 Оконные рамы на 1-х этажах в подъездах. Требуется замена стекла 70%. Деревянные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Остекление рам выполнено частично составным стеклом, имеются сколы, требуется замена. Входные наружные двери металлические с домофонами, в исправном состоянии.		8.2. требуется капремонт- замена оконных блоков.
	8.3 Отделка	8.3 Наблюдается отслоение окрасочного слоя		8.3. Требуется кап. ремонт по решению суда
	8.4 Вход в подъезд	8.4 Разрушение плин более 30%		8.4 Требуется капитальный ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	9.1 Трубопровод имеет коррозию, следы ремонта, ржавчину		Требуется кап. ремонт п.9.1, 9.2. ремонт суда.

	9.2 запорная арматура	9.2 Запорная арматура стоякового трубопровода неисправна. Истек срок эксплуатации.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 трубопровод на центральном отоплении имеет коррозию металла, ржавчину, гниение 10.2. Радиаторы старого образца. Эксплуатация более 30 лет. 10.3 Выполнена замена отключающих устройств (задвижек D80мм – 2шт) на вводе в техническом подполье. На стояках отключающие устройства (вентили) в нерабочем состоянии, закипевшие, резинки не подлежат.		Требуется капремонт, п.1 0.1, 10.2, 10.3 решение суда
11	Система канализации	Наблюдаются макро-трещины, коррозия труб. Истек срок эксплуатации		Требуется кап.ремонт по решению суда
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Поверхностные электрощиты	12.1. Световая линия, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Светильники отсутствуют. 12.2 требуется замена стояковой эл.проводки 12.3. Вводное устройство старого образца разукомплектовано. 12.4. Поверхностные эл.щиты не обеспечивают защиты при перегрузках		Требуется кап.ремонт-пересвод существующей системы а именно: перепряжка магистральных и стояковых проводов и увеличения их сечения, установка вводного распределительного устройства отключающих блоков с отключающимися устройствами на квартиры, установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах. Решение суда

13	Благоустройство 13.1 Асфальтизование досровой территории 13.2 Детское оборудование 13.3 карманы для парковки автомобилей 13.4 Леерное ограждение 13.5 Сток дождевой воды.	13.1 Разрушение асфальтового покрытия более 60%. 13.2 Требуется ремонт качелей, восстановление лавочек. 13.3.карманы для парковки автомобилей отсутствуют 13.4 Леерное ограждение отсутствует. 13.5 Требуется сделать стоки дождевой воды, вдоль дома по ул. Московская.	Требуется кап ремонт асфальтового покрытия, с установкой бордюров и леерных ограждений. Требуется кап. ремонт качелей и восстановление лавочек, устройство карманов для автомобилей.и .14.1.Ремонте суда
14	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода имеют истертость окрасочного слоя, подвержены коррозии	Требуется пок. ремонт покраска

ПОДПИСИ:

Главный инженер ООО»УК МЖД Московского

Округа» г.Калуга

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖКУ 15»

Пичугина Л.В.

Фадсейкина Е.В.

Абрамова А

Татаренко А.В.