

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 12 Ул.Чичерина
общего (поменяли) осмотра здания

Г.Калуга

от « 30 » 09 2015г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1936

Материал стен кирпич

Число этажей 4

Число подъездов 5

Наличие подвалов есть

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МКД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.З.

Юрист консультант Оадейникой Е.В.

Начальника ПТО АБрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С, мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, оштукатуренные, неисправностей не выявлено.		Текущий ремонт
3	Фасад			
	3.1 Фасадная отделка	3.1 Наблюдаются трещины по штукатурному слою, разрушение штукатурного слоя, разрывание окрасочного слоя, металлические паяски по периметре отвали, 10% наблюдается коррозия, имеются места замены со стороны двора.	008	Требуется капитальный ремонт <i>расада, в т.ч. упоминание балконов</i>
	3.2 меж/пан. швы	3.3 Оштукатурен, наблюдается местами отслоение штукатурного слоя, трещины по штукатурке, разрушение окрасочного слоя.	100%	
	3.3 цоколь	3.4 Наблюдается разрушение балконных плит до арматуры в кол-ве 6 шт., на ограждениях балконов - отслоение штукатурного слоя.		
	3.4 балконы	3.5 Козырек над входом во 2-ой подъезд установлен в 2011г.		
	3.5 Козырь над входом в подъезд	3.6 Разрушение штукатурного и окрасочного слоя.		
	3.6 карнизы			
4	Входы в подвал	Выполнен ремонт в 2010 году, неисправностей не выявлено. <i>разрушение входных дверей, неоднократное обновление дверей в 2010-2011 гг. в результате чего двери изношены, неисправны.</i>		так решено <i>запечатаны, открыты, забраны</i>

5.	Отмостка	Местами имеются места ремонта, частично наблюдается разрушение асфальтового покрытия, проседания, трещины.	80%	Капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачные 6.2 межэтажные 6.3 подвальные	Ненадежность не выявлено.		
7	Крыша 7.1 кровля 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент., канализации и дымоходов	7.1, 7.2 наблюдаются следы намокания, гниение деревянных конструкций. 7.3. Крыша выполнена из черного металла с покрытием из изолирующего материала, по желобам и краям наблюдаются сухие следы протечек 7.4. Водосточные трубы цинкованные, местами открыты отверстия . 7.6. Трубы кирпичные, наблюдается разрушение штукатурного слоя.	100%	Капитальный ремонт. 7.1, 7.2, 7.3.
				Текущий ремонт
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отдалка	8.1.Бетонные, наблюдаются участки выбоины и разрушение бетонного слоя. 8.2.Окнинные блоки имеют не плотный притвор, местами стекла, разрушение оконных перепилотов. Тамбурные двери местами имеют перекос, на плотный притвор, следы ремонта, отслоение красочного слоя, в 4-ом подъезде тамбурное отделение отсутствует - демонтировано. Стены подъездов имеют местами сколовы штукатурного и красочного слоя, испещрены краской, грязью.		Требуется текущий ремонт.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнено капитальный ремонт в 2008г. №3-195, неисправностей не выявлено.		Капитальный ремонт
10	Система Центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОТВ	Разлив центрального отопления под 3, 4, 5 подъездами заменены на новые металлические трубы в 2008г. с заменой запорной арматуры без замены стояков. Трубы под 1, 2 подъездами, стояков разводка, отопительные приборы в квартирах имеют следы ремонта, хомуты, коррозию металла, отопление в подъездах отсутствует. Установлен прибор учета ЦО в 2008г. (заменен в 2014 г.)		Требуется капитальный ремонт, спуски, отопительный прибор

11	Система канализации	Система канализации по подвалу, стояковода разводка имеют скользь, местами трубы подвержены гнили, фланцевые стыки местами гнилые.	100%	Требуется капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1 Сетевая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Звонное устройство 12.4 Потолочные электрошторы	Выполнен капитальный ремонт в 2008г., ФЗ-95, неисправностей не выявлено.		
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1. Выполнен капитальный ремонт с устройством парковки в 2011г. Неисправностей не выявлено. 13.2. Отсутствует.		Текущий ремонт
14	Прочие работы	Газовые трубы Ф76, проложены по дворовой части фасада. Контактается значительное отслоение окраинного слоя.		Текущий ремонт

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МИУ, московского округа»

Крикконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер



Д.В.Имутина

Е.В.Фадейкина



А.А.Абрамова

Е.С.Руденко



Н.И.Рудкова

*Иванов Илья
запечатав сей документ*