

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 58 ул. Чеховского
общего (общинного) имущества здания

г. Калуга

от 24 сентября 2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1978г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	12 (двенадцать)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	Подвалы есть

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МКД Московского округа» Л.В.Пичугина
Консультант Фадейкина Е.В.

начальник УО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «БЭУ № 15» в лице техника Гелич А.З.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования и
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад	3.1 Историческая отделка 3.2 Меж/ган. Швы 3.3 Декор 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы 3.7 Козырьки над балконами	3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрено. 3.3 Выполнен ремонт в 2012г. 3.4 Разрушений не выявлено. 3.5 Выполнен ремонт покрытия 2010г.Происходит намокание стен и в стыках плит в тамбуре при дожде. 3.6 Не предусмотрено. 3.7 Требует ремонта.	Ремонта не требуется.
4	Входы в подвал	Выполнена ремонт покрытия входа в подвал.		Ремонта не требуется.
5.	Стойка	Бетонная, побеленная. Наблюдается разрушение верхнего слоя, имеются трещины		Трескуется кремонт

		Срещины, отсызание от фундамента.	
6	Перекрытия 6.1 Чердачные 6.2 Межэтажное 6.3 Топкальное	6.1, 6.2, 6.3 Ж/Бетонные. Повысивший и разрушенный визуально не наблюдается.	Ремонта не требуется.
7	Края: 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Крыши 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	Выполнена капремонт 2010г. 7.1 Не предусмотрено. 7.2 Не предусмотрено. 7.3 Крыши совмещенная, разрушенный не выявлено. 7.4 Не предусмотрено. 7.5 Отсутствуют колпаки на приемниках внутреннего водостока. 7.6 Разрушений не выявлено.	7.5 Требуется установка колпаков
8	Подъезды 8.1 лестницы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствуют. На лестничных площадках около лифтов наблюдается разрушения плитки а также в коридорах. 8.2 В переходах лестничных маршей наблюдается перекос лестерой, частично отсутствует оштукатуривание склонных раб. ножническим повреждения. 8.3 Повреждение окрасочного и штукатурного слоя стен, имеется запыленность побелки стен и потолков, разрушение окрасочного слоя после простояния с крыши.	Требуются ток ремонта <i>улейские дома необходимо обоих</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Выполнена капремонт 2010г. 9.1 Ненисправностей не выявлено.	Ремонта не требуется.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция.	Требуется капремонт <i>т.е. решен ремонт стальной труб</i>

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГР	10.2 Радиаторы чугунные, в эксплуатации более 50 лет. 10.3 Запорная арматура по стоякам в рабочем состоянии, требуется замена.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	11.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствуют изоляции.	Требуется капримонт <i>так. все - необходимо занесение в график</i>
11	11.2 Запорная арматура	11.2 Запорная арматура по стоякам в рабочем состоянии, требуется замена.	
12	Система канализации	Ненадежность не выявлена, в рабочем состоянии, выполнен капитальный ремонт в 2010г.	Ремонта не требуется.
13	Система электроснабжения 13.1 Систовая, электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Защитное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	13.1, 13.2 Наблюдается зетхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поверхностные электрощиты не закрыты и не обеспечивают защиты при перегрузках. В 2012г. произведена замена светильников на светодиодах.	Требуется выполнить капримонт - переход существующий сети электроснабжения на повышенное напряжение с защищенной магистральных проводов и водного распределительного устройства. <i>требуется ремонт.</i>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Имеется разрушение асфальтного покрытия 14.2 Отсутствует	<i>нарушение нее</i>
15	Прочие работы 15.1 лифты 15.2 система лицеудаления 15.3 Мусороприемники	15.1 в исправном состоянии 15.2 В рабочем состоянии, требуется капримонт с изготовлением промежуточной документации. 15.3 Отказ от использования, имеются дефекты крышек.	Требуется Капримонт п.15.2 15.3 Требуется капримонт мусороприемника. <i>проверено лическим подразделением обслуживания</i>

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрист-консульт

Е.В.Фадеевкина

Зачальник ПТО

А.А.Абрамова

Обслуживающая организация

ИМ

Л.В.Гелит

Служебное учреждение города жилой Рубцовской Стартовой ул.