

АКТ
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном доме № 13 ул. К.Либкнехта
 общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 23 сентября 2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1935 год
Материал стен	кирпичный.
Число этажей	2 (два)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуга» Шилугина Л.В.,
 юрисконсульт Фадеевкина Е.В., начальник ПТО Азрамова А.А.
 техник ООО «ЖЭУ № 5» Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования, строения, элементов наружного благоустройства (визуального)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследован. <i>видимостей указать не с</i>		
2	Стены	Стены кирпичные штукатуренные, окрашены фасадной краской. Наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоя.		Требуется капитальный ремонт
3	Фасад			
	3.1 Наружная отделка	3.1, 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного и красочного слоя		Капитальный ремонт п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6
	3.2 Мех/пан. изн.	3.2, Не предусмотрено проектом.		
	3.3 Поколь	3.4 Имеет значительное разрушение бетонного заполнения.		
	3.4 Галакоми			
	3.5 Козырьки входов в подъезды	3.5. Козырьки в кол.2-х штук встроенные, не обеспечивают охранной защиты от попадания атмосферных осадков перед входами площадками и создает угрозу жизни и здоровью людей.		3.5 Выполнить установку козырьков. — <i>тех. реш</i>
	3.6 Карнизы	3.6. Карнизы штукатуренные, наблюдается гниение доски, отсутствие красочного слоя.		
4	Входы в подвал	Не предусмотрено проектом.		
5.	Отмостка	Асфальтовая, имеются трещины, просадка грунта, разрушение верхнего слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт.

6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1 В подъезде № 2 над лестничной клеткой наблюдается микротрещины в штукатурном слое, ложильное проявление штукатурного слоя. 6.2 Разрушений не выявлено.		Требуется кремонт.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Стропила и обрешетка деревянные, в местах пропилов с кровли наблюдается гниение древесины. 7.3. Кровля шиферная, ветхое состояние. В шифере имеются сколы, трещины. 7.4 Отсутствуют. 7.5 Не предусмотрено проектом. 7.6. Выполнен кремонт дымоходов в 2010г. Разрушение кирпичной кладки боровов и дымоходов не выявлено.	100 %	Капитальный ремонт г. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Прогаз 8.3 Входные двери в подъезды 8.4 Отделка	8.1. Л/площадки, поручни и ступени - деревянные, нарушение красочного слоя. 8.2. Скобные блоки на л/клетках - наблюдается намокание и следы гниения брусков, рамы рассохлись, имеют неплотный притвор к оконной коробке. Рамы и коробки - имеют деформацию. Наблюдается нарушение красочного слоя. 8.3 Входные и тамбурные двери деревянные. В подъезде № 1 на входной двери установлен кованый замок. Двери имеют естественный износ, наблюдается гниение древесины, механические повреждения. Тамбурные двери имеют перекос, механические повреждения, гниение, разрушение древесины, не плотный пригвозд.		Кремонт г. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Заделывальные трубы	9.1 Трубы стальные, имеют многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины, солевые отложения.		Требуется кремонт, ищите срок оккупации. Установка общего прибора учета потребления холодной воды.

	9.2 Запорная арматура	9.2 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии. Отсутствует общий прибор учета потребления ходьдней воды.		
10	Система центрального отопления 10.. Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	Отопление индивидуальное от газовых печей. На пустничных клетках отопление не предусмотрено проектом. 10.2 Чугунные, старого образца. 10.4 Ризовые печи, износ газовых пециальных горелок.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Наблюдаются трещины, сколы, коррозия труб.		Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка. 13.3 Басидное устройство. 13.4 Поставщик электроэнергии	13.1, 13.2 Наблюдается выхажа проводка (в связи с длительной эксплуатацией) 13.3 ДРУ старого образца, следы ремонта. маломощное. 13.4 Поставщик электроснабжения старого образца, разукомплектованы. Отсутствует общий присор учета потребления электроэнергии	100%	Капитальный ремонт - перенос существующей системы, а именно: перетяжка магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка постажных электроштаков с отключасими устройствами на квартиры, установка энергосберегающих спасильников с защелкой электропроводки и установка выключателей на этажах. Согласно Постановлению №170 от 27.09.03г (Приложение №8). Установка общего прибора учета потребления электроэнергии

14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование асфальтной территории 14.2 детское оборудование 14.3 Детская площадка	Асфальтовал, трещины, выбоины. Отсутствует Отсутствует	100%	Ежитальный ремонт п.14.1
----	--	--	------	-----------------------------

Подписи:

Главный инженер СОО
«УК МКД Хосковского округа»

Юрист консультант

Начальник УТО

Техник СОО «ЖСУ №5»

Л.В. Пичутина

Е.В. Федейкина

А.А. Абрамова

А.В. Гелич

*Спасибо за здешний ремонт,
сод-ки сделаны хорошо*