

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № Пункт 43 корпус 3
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 20 октября 2015.

Общие сведения по строению

Год постройки	1978
Материал стен	кирпич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженер ООО «УК МКД Калужского округа» Г.В.Пичутина, юрисконсульт Е.В.Фадейкина, Начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: обслуживающей организацией ООО «ЭЗУ № 15», в лице техника А.В.Татаринса

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием приблизительного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	ЖБ фундаментные блоки-нарухений не выявлено.		
2	Стены	Стены кирпичные. Наблюдаются выхлопы раствора в кирпичной кладке.		
3	Фасад 3.1 Баржевая отмака	3.1 Стены фасада выполнены из кирпича. Отдельными местами наблюдаются зигзагообразные трещины, целостность кирпича не нарушена. Торцевая сторона с правой стороны от входа в подъезд на уровне 4-го этажа утеплена методом напыления и окрашена. Окрасочный слой разрушается. 3.2 Проектом не предусмотрено.		п.3.1 Требуется обсыпывание стен в зонной зоне при сильных морозах на предмет громерзания за счет средств текущего ремонта. Текущий ремонт-окраска утепления.
	3.3 Цоколь	3.3 Наблюдаются местами разрушение штукатурного слоя (штукатурки под «кубук») имеется зеленый налет в местах где отсутствовали вспомогательные трубы.		3.3 Требуется текущий ремонт цоколя.
	3.4 Балконы	3.4 Наблюдаются разрушение защитного слоя бетона балконных плит в кол-ве 2 шт. Значительное разрушение балконной плиты кв. № 17.20	2 шт	3.4 Требуется капитальный ремонт балконной плиты кв № 17.20
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырек входа в подъезд ж/бетонный, значительного разрушения бетонного заполнения нет. Но периметру козырка имеется		3.5 Текущий ремонт козырька входа в подъезд(покрытие, пр

	3.6 Карниза	оцинкованная отделка, примыкающая к стене, нарушено, на кирпичной стене наблюдается увлажнение. Покрытие ветхое. 3.6 Карнизные плиты имеют нарушение окрасочного слоя.		имывание).
4	Входы в подвал	Имеются		3.6 Требуется текущий ремонт.
5.	Отмостка	Отмостка асфальтобетонная, наблюдается проселание, трещины, местами разрушена.		Требуется капитальный ремонт
6	Перекрытия 5.1 чердачное 5.2 межэтажное 5.3 подвальное	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		Ремонта не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент., канализации и дымоходов	Кровельное покрытие выполнено из наплавляемого материала. Угловыми местами имеется ведущий. Примыкают к стяжки паренета не герметичны. В местах стоек антенн, фонарных столбов имеются отверстия. Дверной блок выходов на крышу деревянный обит металлом. Наблюдаются механические повреждения, перекосы, увлажнение поверхности, не закрывается в притвор. 7.4 Одни стяжки водосточных труб отсутствуют. На других стяжках отсутствуют отметки (3 шт.), прямые звенья. Были места, где имеется на свесах расхождение замкового соединения. Имеется металлическое ограждение крыши, окрасочный слой отсутствует. 7.5 Дымо вытяжки линии трубы покрыты я/о глитами, имея значительное разрушение до арматуры. Границность плит от разрушения скрыта оцинкованным покрытием в виде колпиков. Дымо вытяжки линии трубы выполнены из кирпича, штукатурки. Разрушение кирпичной кладки и штукатурки нет.		Требуется текущий ремонт приимывания, покрытия угловыми местами, смола дверного блока, восстановление водосточного стяжки, установка недостающих элементов водосточных труб, ремонтные замки свесов. Окраска металлического ограждения.
8	Подъезды 8.1 порты 8.2 проемы 8.3 отделка 8.4 почтовые ящики	Разрушенный не выявлено.		Выполнен текущий ремонт
9	Система холода и горячего водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 трубы стальные оцинкованные на трубах наблюдается коррозия металла, изоляция труб отсутствует. Общее домовой счетчик учета холода частично отсутствует. Водные задвижки сужены на 2 шт. (стажка). 9.2 Вентили на стояках частично изгнувшись и брошенные частично не работают. (Зат. 40мм, 4 стояка 32мм). Утечек в системе нет.		Требуется капитальный ремонт п.9.1, 9.2. Истек срок эксплуатации труб. Установка общедомового прибора учета холода и горячего водоснабжения (261-ФЗ)
10	Система			Требуется выполнить

	Центрального отопления 10.1 Трубы ГВС	10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах ориентировочно 15 м/г. Вентили имеют ржавчину, нахлест в нерабочем состоянии, спускные краны отсутствуют.		текущий ремонт при подготовке к зиме по замене запорной арматуры, установка спускных кранов, ремонт утепления, установка отопительного прибора на и/клемме 1-2 этажа.
	10.2 Радиаторы	10.2 Радиаторы старого образца.		
	10.3 Запорная арматура	10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии не подлежит ремонту		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы системы канализации - чугунные в рабочем состоянии, капитальный ремонт не выполнялся, наблюдаются коррозия металла.		Требуется капитальный ремонт
13	Система электроснабжения 13.1 Сетевая электропроводка, светильники 13.2 Силовой электропроводка 13.3 Водонесущие устройства 13.4 Поставленные электроточки	<p>Столбовая эл.проводка медная, в связи с длительной эксплуатацией наблюдается потеря эластичности изоляции проводов</p> <p>Радио-растяжелительное устройство старого образца, установлены плавкие вставки, несочиненные контакты частично отсутствуют. Автоматические выключатели старого образца.</p> <p>Электропроводка в щитах из квартирн алюминиевая, имеется медная, имеются скрутки, частично отсутствуют квартиренные счетчики, а так же имеются счетчики старые.</p> <p>Освещение над входом в подъезд имеется. Установленный светильники РХУ на фасаде дома в нерабочем состоянии, напряжение отсутствует.</p> <p>Освещение в подвале на 220 Вт, понижющий трансформатор отсутствует. Гирлянда находится в ветхом состоянии, наблюдается провисание проводов, напряжение на большую часть светильников отсутствует.</p>		<p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: Переход с существующей системы электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (-70° поставление от 27.09.2003г.)</p> <p>проверка и нормализация эксплуатации КФ</p> <p>Установка в подвале понижающего трансформатора. Установка энергосберегающих светильников (261-03)</p> <p>Капитальный ремонт системы электроснабжения в подвале помещения. Такщий ремонт (пересеченные до кап.ремонт) Замена ВРУ Ревизия в постражданных эл.щитах (замена установка автоматическое,ревизия проводов).</p>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	<p>14.1 Асфальтобетонное покрытие - наблюдаются выбоины, трещины, разрушение бордюрного камня. Трубы фасадного газопровода имеют разрушение окрасочного слоя, следы коррозии.</p> <p>14.2 отсутствуют</p>		<p>Требуется капитальный ремонт</p> <p>Решение собственников.</p>

Подпись:

Гл. инженер СОО «УК УЖД
Московского округа»

Юрист консультант
Начальник ГСО

техник СОО «КЭУ № 15»

Л.В.Грушнина

Е.В.Фадейкина
А.А.Абрамова

А.А.Абрамова

Л.В.Татаренко

шарично по залу чет
вым боявши в парусе дне
снажилиши
собк от порции опиулася.