

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 3 Ул. Пухова
общего (осенне) осмотра здания

Г. Калуга

от « 15 » 09

2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1950

Материал стек панели

Число этажей 5

Число подъездов 8

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МИД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.

Консультанта Фадейкиной Е.В.

Бачальщика ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Железобетонный. Не обследовался.		
2	Стены	Панельные плиты. Ненарушенной не выявлено.		
3	Фасад 3.1 ружная отделка			
	3.2 меж/пан. швы	3.2. В 2010г. выполнен капитальный ремонт 100%. Ненарушенной не выявлено.		
	3.3 цоколь	3.3. В 2013г. выполнен капитальный ремонт.		Требуется текущий ремонт п.3.4.
	3.4 балконы	3.4. Местами наблюдаются по контуру балконных плит незначительные разрушения цементной стяжки.		
	3.5 Косырьки входов в подъезд	3.5. Железобетонные (штук). Наблюдаются разрушение цементной стяжки, по периметру выкрашивание бетона.		Требуется капитальный ремонт с заменой на новые п.3.5.
	3.6 карниз	3.6. Железобетонные плиты, набываются разрушение в стыках плит.		Требуется капитальный ремонт с заменой на новые п.3.6.
4	Входы в подвал	Входные ступени железобетонные, наблюдаются разрушение ступеней, входные двери деревянные, наблюдаются изменения древесины, перекосы в дверных коробках, на шиферных листах покрытия имеются трещины и сколы. Крыши на 4-х входах в подвалы покрыты в 2011 г. гидроизоляционной жестью	1 шт.	текущий ремонт
5.	Отмостка	Отремонтирована в 2010г. Имеется частичное разрушение		7.р.
6	Перекрытия 6.1 чердачная 6.2 мезэтажные	разрушений нет		

	6. Зподвальное		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3. Созведенная, в 2010г. выполнен капитальный ремонт. Неисправностей не выявлено. Не предусмотрена.	
		7.6. Колпаки над вентканалами металлические, наблюдается разрушение окрасочного слоя, коррозия металла. Трубы вентканалов - наблюдается разрушение штукатурно-окрасочного слоя.	Текущий ремонт п.7.6.
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1. Поты площадок и/или маршевые железобетонные, наблюдается местами разрушение цементной. 8.2. Оконные блоки заменены в 2014 г. Входные двери в подъезды металлические с домофонами, нарушений нет. Самбуровые двери в количестве 8 шт.- наблюдается рассыхание дверных полотен и неплотное примыкание к дверной коробке. Имеются механические повреждения. 8.3. В подъездах жестами наблюдается отслойение штукатурного слоя потолков и стен, отшелушивание окрасочного слоя. Механические повреждения на стенах.	100% <i>текущий капитальный ремонт дверей</i> Произведена замена окон в мае 2014 г.
			Текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы присоединенные, в 2010г. выполнен капитальный ремонт с захоронением и коренных вентиляй на квартиры. Запорная арматура нового образца, в рабочем состоянии. Неисправностей не выявлено.	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1. Металлические. В 2010г. выполнен капитальный ремонт трубы подвязаны к установке запорной арматуре нового образца на столбики. 10.2. В квартирах радиаторы чугунные, старого образца, между секциями наблюдается ржавчина. Столбики не менялись. Заменена при капитальном ремонте, в рабочем состоянии. Нет учета учета.	Капитальный ремонт п.10.2.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Не предусмотрена.	

	11.2 Запорная арматура			
12	Система канализации	Чугунная, микро трещины, трубы подвержены коррозии, местами нарушен уклон магистральной системы. В 2013г произведена промывка канализации.	100%	Капитальный ремонт <i>использован срок эксплуатации, более 40 лет</i>
13	Система электроснабжения 12.1Световая электропроводка, светильники 12.2Силовая электропроводка 12.3Выводное устройство 12.Постажные электроциты	Электропроводка - заменена стояковая электропроводка по подъездам в 2012г.; в подвальных помещениях не менялась, требуется возврате установка понижающего трансформатора, автоматические выключатели старого образца.		Текущий ремонт
14	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтное, выполнено капитальный ремонт в 2010г. с установкой бордюрного камня, без установки леерного ограждения. Требуется установка нового оборудования.		Текущий ремонт по установки леерного ограждения.
15	Прочие работы	Разрушение красочного слоя газовых труб по фасаду дома.	100%	Текущий ремонт.

Подпись:

Генеральный директор ООО "Учебный центр"

Юрист консультант

Качальник ЛГО

Директор ООО «Учебный центр»

Мастер

Л.В.Личутина

Е.Б.Фадейкина

А.А.Абрамова

Я.С.Руденко

Н.И.Гудкова

Исполнительный директор

В.Е.Матрошин