

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 4 Ул. Талевизионная
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «28» 09

2015 г.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1955

Материал кладки: блочный

Число этажей: 2

Число подъездов: 2

Наличие подвалов: имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Бичугиной Л.В.
Юрисконсульт Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамской А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Н.С. Руденко, мастера Гудковой Н.И.**АКТ**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Описание состояния или краткое описание дефекта с указанием объемного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, неисправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1 ружная отделка 3.2 межпан. швы	3.1. Оштукатурен. Наблюдаются трещины, разрывание красочного слоя.		Требуется текущий ремонт
	3.3 скользь	3.3. Наблюдается разрушение штукатурного слоя, излущение окрасочного слоя по всему периметру	100%	Требуется текущий ремонт
	3.4 балконы	Ж/бетонные плиты, местами нарушенна цементная стяжка и окрасочный слой.		Текущий ремонт
	3.5. Козырьки вх/дов в подъезд	Металлические козырьки, неисправностей не выявлено.		
	3.6 карнизы	Деревянный, по всему периметру наблюдается разрушение окрасочного слоя, местами гниль по деревянной подшивке.		Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвал	Входы в подвалы находятся в подъезде		
5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	Требуется капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачные 6.2 межэтажные 6.3 подвальные	Деревянные, неисправностей не выявлено Деревянные, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		тек.р. изобрата шагающий шагающий перегородки срок эксплуатации

дополнено

7	Крыша 7.1 кровля 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы зенит. канализации и шлюзодоз	Хрупкое покрытие выполнено из асбестоцементных листов – наблюдаются наличие трещин, отверстий, сколы в листах, обрешетка местами имеет следы тихения древесины	100%	Требуется капитальный ремонт
		На оголовках цымсодоз наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты	100%	Требуется капитальный ремонт
8	Подъезды 8.1 стены 8.2 проемы 8.3 отделка	Железобетонные, местами наблюдаются выбоины и выкрашивание бетона Входные двери металлические с домофонами, на деревянных оконных рамах, дверях тамбура и подвала наблюдается перекос и недоплотное прилегание к коробкам, отслажение окрасочного слоя, расслоение На стенах и потолках наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслаивание шпаклевочных слоев,		Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины, имеющие многочисленные места ремонта, Запорная арматура заменена на шаровые краны в 2014 г., нарушений не выявлено.	100%	Требуется капитальный ремонт
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта В квартирах радиаторы старого образца. В местахстыков секций между собой наблюдаются ржавые потеки. Стоякильные приборы в подъезде отсутствуют. Запорная арматура на стояках старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в нерабочем состоянии.	100%	Требуется капитальный ремонт
11	Канализация	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, на фланцевых стыках трещины.		Капитальный ремонт
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Электроустройство 12. Позважные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стойковая проводка алюминиевая, сечение проводов в сечении с шагонаправительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца.	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабже ния на повышенное напряжение согласно

				Постановление №170 от 27.09.03г. (Примложение №6)
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины, ямы. Отсутствует бортярное и леерное ограждения	1008	Капитальный ремонт
14	Прочие работы	Детское оборудование отсутствует. Газовые трубы Ø 50, окраска не требуется.		

Подпись:

Глав. инженер ООО «УК МКД Московского округа»

Крикунов Дмитрий

Заместитель ПТО

Директор СОО «Участок №21»

Мастер

L. Z. Пичугина
Е. В. Ощепкина
А. А. Абрамова
Н. С. Руденок
З. И. Гудкова
Д. Ю. Крикунов