

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 41 ул. Телевизионная
общего (осеннего) осмотра зданий

г. Калуга

от 23 октября 2015.

Общие сведения по строению

Год постройки 1949г.
Материал стен кирпичный
Число этажей 2 (два)
Число подъездов 3 (три)
Наличие подвалов отсутствует

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МКД Московского округа г.Калуга» Прогуткина Л.В.,
присутствует Е.В. Вадейкина., начальник ПТО А.А.Абрамова

в присутствии: обслуживающей организации ООО ЖУУ 15 в лице техника
А.Э.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные оштукатуренные, выполнен капремонт в 2010г. Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	Выполнен кап ремонт в 2010г. 3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрены. 3.3 Разрушений не выявлено. 3.4 Разрушение окрасочного и штукатурочного слоя незначительно. 3.5 Разрушений не наблюдается. 3.6 Разрушений не выявлено.	3 шт.	Требуется выполнить текущий ремонт балконов.
4	Входы в подвал	Проектом не предусмотрено.		
5	Отмостка	Выполнен капремонт 2010г. Разрушений не наблюдается.		Ремонта не требуется.

6	<p>Перекрытия</p> <p>6.1 Чердачное</p> <p>6.2 Меэтажное</p> <p>6.3 Подвальный</p>	<p>6.1 Раб лестничных маршем в подвале № 2 наблюдается разрушение штукатурного слоя, провисание швов наката. Штукатурный слой частично удален.</p> <p>6.2 Разрушений не выявлено.</p>	<p>Требуется капремонт п.6.1.</p> <p><i>в работе</i></p> <p><i>июль 2015г</i></p>
7	<p>Крыша</p> <p>7.1 Стропила</p> <p>7.2 Обрешетка</p> <p>7.3 Кровля</p> <p>7.4 Водосточные трубы</p> <p>7.5 Внутренний водосток</p> <p>7.6 Карниз</p> <p>7.7 Трубы вентиляционных каналов и дымоходов</p>	<p>Выполнен капремонт в 2010г.</p> <p>7.1, 7.2 Неисправностей не выявлено.</p> <p>7.3 Кровля шиферная. Имеются трещины, сколы в шифере, укладка рядового покрытия шифера выполнено на 1/2 волны. Примыкания выполнены не герметично, наблюдаются следы намочения стен и потолка на лестничной клетке.</p> <p>7.4 Отсутствуют</p> <p>7.5 Проектом не предусмотрено.</p> <p>7.6 Разрушений не выявлено.</p> <p>7.7 Разрушений не выявлено.</p>	<p>Требуется выполнить текущий ремонт п.7.3.</p>
8	<p>Подъезды</p> <p>8.1 Полы</p> <p>8.2 Проемы</p> <p>8.3 Отделка</p>	<p>8.1 Полы в тамбуре бетонные. Ступка частично разрушена. Привалки и лестничные марши деревянные, доски пола рассохлись, между досок образовались щели, отдельные доски ступеней и пола имеют слабое крепление, расшатаны, подвержены гниению в местах крепления.</p> <p>8.2 Оконные рамы рассохлись, не имеют плотно прилегания, затруднено свободное открывание. Входные наружные двери металлические с кодовыми замками, в исправном состоянии. Тамбурные двери деревянные, не плотно закрываются. В нижней части дверных блоков тамбурных дверей наблюдается гниение древесины.</p> <p>8.3 На потолках и стенах</p>	<p>Требуется капремонт подъездов п.8.1, 8.2, 8.3 с заменой досок пола, ступеней, оконных и дверных запорных устройств.</p>

		лестничной клетки наблюдается повреждение окрасочного слоя (побелка, машинная окраска), разрушение шпаклеочного, штукатурного слоев.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водоприемные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Трубы стальные из оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта, заварки труб. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, не подлежит ревизии и ремонту. Отсутствует общий узел учета потребления воды.		Требуется выполнить капитальный ремонт п.9.1; п.9.2 Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.1 Трубы стальные, следы ремонта (заварка, замена отдельных участков), поражение коррозией отдельных участков труб, нарушение теплоизоляции трубопровода. 10.2 Радиаторы старого образца, истек срок эксплуатации. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит. 10.4 Проектом не предусмотрено. Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт п.10.1, п.10.2, п.10.3 Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрено.		
12	Система канализации	В рабочем состоянии. На фановых трубах наблюдается образование микротрещин.		Требуется выполнить капитальный ремонт – истек срок эксплуатации.
13	Система электроснабжения 13.1 Силовая электропроводка, осветительные 13.2 Силовая электропроводка	Выполнен капитальный ремонт в 2010г. Неисправностей не выявлено. Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.		Ремонта не требуется. Требуется установка общего узла учета потребления

	13.3 Вводное устройство			электроэнергии
	13.4. Остатные электрощиты			
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Выполнен капсмент в 2010г. Разрушений не наблюдается. Входные площадки имеют разрушения бетонной стяжки, трещины. 14.2 Отсутствует		Требуется выполнить капитальный ремонт п 14.1
15	Прочие работы			

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЭЛ
Московского округа»

Юрисконсульт

Бачальник ПТО

Техник «ООО ЖЭУ № 15

 Л.П. Гинзбургина

 Е.В. Фочейкина

 А.А. Дорамова

 А.В. Тетеренко

ст по делу 