

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 7 Ул. Глаголева
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от « 12 » 04 2018г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1962
Материал стен крупнопанельный
Число этажей 5
Число подъездов 4
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.
Юрисконсульт Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	Окрасочный слой панелей частично нарушен, произведен кап. ремонт в 2014 г.		
	3.2 меж/пан. Швы	Произведен кап. ремонт 2014 г, местами наблюдаются трещины		Гарантийные обязательства
	3.3 цоколь	Наблюдается местами разрушение штукатурного и красочного слоя после проведения работ подрядной организацией по решению суда в 2014 г.		Гарантийные обязательства
	3.4 балконы	Разрушение бетонного заполнения, ослаблены металлические ограждения, нарушение гидроизоляции. Установлена кровля самостоятельно над балконами в кв-рах 17, 18, 20, 37, 39, 40, 57, 58, 59, 60, 77, 78, 79, 80	100%	Требуется кап. ремонт (решение суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические. Козырек подъезда №2 - деформирован.		Требуется текущий ремонт
	3.6 карниз	Нарушений не выявлено.		
4	Входы в подвал	Кровля входов в подвалы металлическая. В 1-м подъезде кровля не окрашена, повреждена коррозией, в 4-м частичная		Требуется текущий ремонт

		деформация кровли. Требуется ремонт кровли над входом в 1 и 4 подъездах , разрушение покрытия		
5.	Отмостка	Разрушение асфальтобетонного покрытия, трещины, отверстия, местами происходит проседание грунта.	70м2	Требуется ремонт (решение суда)
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	ж/б плиты, неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Кровля совмещенная выполнена из наплавленного материала. Произведен ремонт в 2013г. нет нет Произведен ремонт в 2013г.		
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Во всех 4-х подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины. Оконные блоки пластиковые. На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.	4 под.	Требуется текущий ремонт Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Розлив по подвалу заменен на пропиленовые трубы, запорная арматура на стояках в рабочем состоянии. Трубы стояков стальные, наблюдаются многочисленные места ремонта, трубы подвержены коррозии, имеются нарости ржавчины. По подвалу запорная арматура металлическая, в рабочем состоянии.	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Произведен кал. ремонт в 2014 г. по решению суда В квартирах и подъездах радиаторы заменены по кап. ремонту в 2014 г. Запорная арматура на вводе и на стояках нового образца, находится в рабочем состоянии .Нарушений не выявлено		

11	Система канализации 12.1 Трубы канализации	По подвалу трубы лежаков частично заменены на трубы ПВХ, трубы стояков чугунные, подвержены коррозии, имеют сколы, фановые стояки согнили.		Требуется капитальный ремонт стояков (решение суда)
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стойковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца. В 2013г произведен ремонт уличного освещение (замена кобр).	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Приложение №8) (решение суда)
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт с установкой бордюров в 2012 году. С торца дома наблюдаются частичное разрушение асфальтобетонного покрытия. Наблюдается частичное разрушение бордюрного камня возле 1-го подъезда. Нарушений не выявлено		Требуется текущий ремонт.
	Прочие работы	Наружен окрасочный слой бельевой. Демонтаж старых досок объявлений, требуется установка таблички на подъезд № 1		

Подпись:

Главный инженер

Л.В. Пичугина

Юрист консультант

Е. В. Фадейкина

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С. Руденко

Мастер

Н.И. Гудкова

Страница № 9 из 76