

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 11к.1 ул.Молодёжная
общего (весеннего) осмотра здания
Г.Калуга

от» 02 » 04 2018г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1992
Материал стен панель
Число этажей 5
Число подъездов 3
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения
Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.
Юрист консультант Фадейкиной Е.В.
Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора
Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|----------|---|---|-------|---|
| 1 | Фундамент | Нарушений не выявлено | | |
| 2 | Стены | Стены панельные, видимых повреждений не установлено | | |
| 3 | Фасад 3.1 Наружная Отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь | Наблюдается разрушение герметизации межпанельных швов Из ж/б блоков, покрашен. Наблюдается разрушение окрасочного слоя ориентировочно более 50% (масляная краска). На поверхности наблюдаются трещины 40% | | Текущий ремонт |
| | 3.4 Балконы | Козырьки над балконами 5-ых этажей из ж/бетонных плит с мягким покрытием. В процессе эксплуатации произошло частичное разрушение бетонного основания козырьков, изоляционного слоя и нарушенна гидроизоляция примыканий более 50% | | Требуется выполнить тек. ремонт цоколя |
| | 3.5 Козырьки входов в подъезд | Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала. Наблюдаются частичное разрушение бетонного покрытия порогов, в подъезде №2,3 | | Требуется текущий ремонт ж/бетонных козырьков над балконами 5-ых этажей |
| | 3.6 Карниз | Видимых нарушений не выявлено | | |
| 4 | Входы в подвал | 2 двери металлические. Нарушений не выявлено. Стены входа в подвал кирпичные | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | | оштукатурены, покрашены имеются частичные разрушения штукатурного и окрасочного слоя. | | |
| 5. | Отмостка | Нарушений не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2016 г. | | |
| 6 | Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное | Нарушений не выявлено | | |
| 7 | Крыша | Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам. | | Требуется тек. ремонт кровли |
| 8 | Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка | Видимых нарушений не выявлено Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Произведен ремонт оконных блоков на пластиковые в 2013г. тамбурные двери новые. На стенах и потолке видимых нарушений не выявлено. В тамбурах и на 1-х этажах на полу кафельная плитка видимых нарушений не выявлено. | | <i>Ремонт не требуется тек. ремонт входных металлических дверей, ступеней и лестничных разрушений</i> |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура | Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт труб ХВС. Запорная арматура на стояках старого образца более 50% находится в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом более 50% в нерабочем состоянии. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует. | | Требуется текущий ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз) По текущему ремонту замена запорной арматуры |
| 10 | Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы | Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла Отопление на лестничных клетках не работает в подъезде №1 | | Требуется текущий ремонт системы ЦО. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | 10.3 Запорная арматура | Запорная арматура на стояках старого образца более 50% находится в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца | По текущему ремонту замена запорной арматуры |
| 11 | Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС | Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт системы ГВС в 2013г. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует | Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз) |
| | 11.2 Запорная арматура | Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца, в рабочем состоянии. | Текущий ремонт. |
| 12 | Система канализации | Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено, но имеются частичные места ремонта. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено. | |
| 13 | Система электроснабжения | 13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца - нарушений не выявлено 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, имеется(установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы | Требуется ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь . |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории | Нарушений не выявлено. Металлические ограждения нарушений не имеют. | |
| | 14.2 Детское оборудование | Детское оборудование нарушений не выявлено. Установлена спортивная площадка. | |
| 15 | Прочие работы: Газовые трубы | Видимых нарушений не выявлено | |

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гудкова

116 Газрюнисхат