

**АКТ**  
 проверки состояния общего имущества  
 в многоквартирном доме № 315к.4 ул.Московская  
 общего (весеннего) осмотра здания  
 Г.Калуга

от «11» 04 2018г.

Год постройки 1993  
 Материал стен панель  
 Число этажей 9  
 Число подъездов 2  
 Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения  
**Комиссия в составе:**

Гл.инженера ООО «УК МЖД Московского округа» Пичугиной Л.В.  
 Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследован		Произведена герметизация швов фундаментных блоков
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы/лоджии 3.5 Входы в подъезд	Панели облицованные. Нарушений не выявлено Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя, разрушение красочного слоя 100% (масляная краска). Козырьки - нарушений не выявлено, требуется ремонт порогов		Требуется тек. ремонт цоколя  требуется тек. ремонт л/марша
4	Входы в подвал и подвальное помещение	Двери входов металлические в удовлетворительном состоянии, требуется установка решетки в узле управления и подсыпка щебнем по всей площади подвала. Стены входа в подвал из ж/бетонных плит не оштукатурены.		Требуется текущий ремонт
5.	Отмостка	Наблюдается частичное разрушение.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		

7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.	Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, наблюдается частичное разрушение ступеней лестничного марша в подъезде №1;2. наблюдается частичное разрушение половой плитки.	Произведен ремонт подъездов в 2013г.
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской, нарушений не выявлено.	
	8.3 Отделка	Нарушений не выявлено	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы полипропиленовые, проведена замена магистрального трубопровода в 2012г.	Требуется текущий ремонт поквартирных стояков системы ХВС
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура нового образца.	
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует.	Требуется текущий ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
	10.2 Радиаторы	Узел учёта тепловой энергии отсутствует	
	10.3 Запорная арматура	Нового образца	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные находятся в рабочем состоянии, на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.	Требуется текущий ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии по подвалу, на тех. этаже частично в не рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.	

12	Система канализации	Трубы чугунные. Имеются сколы и трещины. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется (установлены патроны с лампочками), имеющиеся светильники разукомплектованы.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено, отсутствует бордюрный камень.  Детское оборудование разукомплектовано. Металлические качели нарушен окрасочный слой.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия. Установка детского оборудования
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений Требуется замена досок объявлений. Сломано крепление газовой трубы. Необходима покраска. Требуется ремонт лавочек.		Произведен ремонт в 2013г

Подпись:

Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.В. Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А. Абрамова

Н.С. Руденко

Н.И. Гудкова

кв. 68 стр 1 этажа 1