

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 41 ул. В. Никитиной  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга  
от «05» 04 2018 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1972  
Материал стен кирпич  
Число этажей 5  
Число подъездов 4  
Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Пичугиной Л.В.  
Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Стены из силикатного кирпича, без отделки. Наблюдается выветривание раствора		Требуется утепление в случае промерзания стен
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка	Покрытие краской на водной основе, наблюдается нарушение окрасочного слоя.	100%	Требуется восстановление покрасочного слоя фасада.
	3.2 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается частичное разрушение штукатурного и окрасочного слоя, до 50%		Требуется текущий ремонт.
	3.3 Балконы	Из железобетонных плит, имеют разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии в квартирах: 36, 35, 2, 10, 31, 44, 57, 14, 59. Установлена самостоятельно кровля над балконами квартир 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 61, 62, 63, 64		Требуется текущий ремонт балконных плит.
	3.4 Козырьки входов в подъезд	Железобетонные плиты покрыты железом. Нарушений не выявлено		

4	<b>Входы в подвал</b>	Дверь входа в подвал металлическая. Нарушений не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Наблюдается частичное разрушение бетонной стяжки, трещины		Требуется текущий ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	<b>Крыша</b> 7.1 Кровля	Кровельное покрытие крыши выполнено из наплавляемого материала. Местами наблюдается вздутия, трещины и отслаивание кровельного материала от поверхности кровли, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек.		Требуется текущий ремонт кровли.
	7.2 Карнизы	Карнизы из бетонных плит, видимых нарушений не выявлены		
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, наблюдается локальное разрушение бетонной стяжки на площадках л/маршей.		Требуется текущий ремонт л/клеток с заменой почтовых ящиков
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном - видимых нарушений не выявлено. Тамбурные двери деревянные, в подъездах № 2. 3, 4 наблюдается разрушение и деформация дверных полотен, неплотное прилегание. Рамы на л/клетках деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%, наблюдается перекос и неплотное примыкание оконных створок, гниение древесины коробки. Остекление 2-го контура имеет сколы и трещины.		
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (побелка потолка, масляная краска стен, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Надписи на стенах. Ограждение л/маршей металлическое с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения и деревянных поручней. Секционные металлические почтовые ящики, относящиеся к общему имуществу дома частично деформированы.		
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные	Трубы полипропиленовые,		

	трубы  9.2 Запорная арматура	произведена замена магистрального трубопровода. Запорная арматура на вводе в дом и на стояках нового образца, находится в рабочем состоянии Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения установлен.		
10	Система центрального отопления  10.1 Трубы ЦО  10.2 Запорная арматура  10.3 Радиаторы	Трубы на магистральном трубопроводе и стояках стальные, находятся в рабочем состоянии, окрасочный слой нарушен более 50%  Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Частично находится в неисправном состоянии. Запорная арматура на стояках частично старого образца, частично нового, находится в рабочем состоянии.  Радиаторы на л/клетках чугунные, находятся в рабочем состоянии.		Требуется текущий ремонт системы ЦО с заменой запорной арматуры на вводе в дом
11	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные, находятся в ветхом состоянии. На поверхности труб имеются трещины, сколы на раструбах. Выполнена частичная замена участков стояков.		Требуется капитальный ремонт системы канализации, истек срок эксплуатации
12	Система электроснабжения	13.1 Водно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках и над входами в подъезд имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники частично разукомплектованы.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь .
13	Благоустройство  14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично разрушено Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.  Детское оборудование, относящееся к общедомовому имуществу, отсутствует		
14	Прочие работы.  15.1 Газовые трубы  15.2 Доски объявлений	Видимых нарушений не выявлено.  Отсутствуют. Требуется изготовление и установка		

	15.3 Лавочки	Лавочка возле 1-го подъезда разукомплектована		
--	--------------	--	--	--

Подпись:

Главный инженер

Юристконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

КС 17 Осинов И.П.

8·910·609·95·83

Пичугина Л.В.

Фадейкина Е.В.

Абрамова А.А.

Руденко Н.С

Гудкова Н.И.