

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 7 Ул. Глаголева  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «24» сентября 2012г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1962  
Материал стен крупнопанельный  
Число этажей 5  
Число подъездов 4  
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе :**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В. Пичутиной  
Юрисконсульт Усаченко О.В.  
Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

**В присутствии:** обслуживающей организации в лице  
Начальника участка № 21 Мельниченко Т.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Неисправностей не выявлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 ружная отделка	Окрасочный слой панелей разрушен	100%	Капитальный ремонт
	3.2 меж/пан. швы	Имеются трещины и местами разрушение штукатурного слоя	100%	капитальный ремонт
	3.3 цоколь	Наблюдается отслоение шпаклевочного окрасочного слоя	100%	текущий, капитальный ремонт
	3.4 балконы	Разрушение бетонного заполнения, ослаблены металлические ограждения, нарушение гидроизоляции	100%	капитальный ремонт
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Неисправностей не выявлено		
	3.6 карниз	Требуется заделка межпанельных стыков	1 под	Текущий ремонт
4	<b>Входы в подвал</b>	Требуется ремонт кровли над входом в 1 и 4 подъездах, разрушение	20 м <sup>2</sup>	Текущий ремонт

		покрытия		
5.	<b>Отмостка</b>	Требуется ремонт со стороны двора	70м2	Текущий ремонт
6	<b>Перекрытия</b>  6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	ж/б плиты, неисправностей не выявлено		
7	<b>Крыша</b>  7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток  7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.3 Совмещенная, металлические свесы прогнили, на покрытие из наплавляемого материала выполнен выборочный ремонт над кв.37, 40. Требуется ремонт над кв.57,60 (со стороны двора), кв. 17  7.6 Частично выполнен ремонт кирпичной кладки дымоходов. 50% труб имеет разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты.	100%      100%	Капитальный ремонт п.7.3, 7.6      Капитальный ремо
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Во всех 4-х подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, оконных рамах наблюдается перекося и не плотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины.  На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.	4 под.   4 под.	Капитальный ремонт, истек срок эксплуатации.   Текущий ремонт
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Розлив по подвалу заменен на пропиленовые трубы, запорная арматура на стояках в рабочем состоянии. Трубы стояков стальные, наблюдаются многочисленные места ремонта, трубы подвержены коррозии, имеются наросты ржавчины.  Запорная арматура металлическая, в рабочем состоянии.	100%	Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации.
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, нижний розлив, наблюдается коррозия металла, имеются места (до 1,5 м/п) замены	100%	Капитальный ремонт. Истек

	10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	труб. В квартирах и подъездах радиаторы старого образца. В местах стыков секций местами наблюдаются ржавые потеки и наросты. Отопление в подъездах работает.  Запорная арматура старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в не рабочем состоянии.		срок эксплуатации.
11	Система канализации 12.1 Трубы канализации	Трубы лежаков заменены на трубы ПВХ, трубы стояков чугунные, подвержены коррозии, имеют сколы, фановые стояки сгнили		Требуется капитальный ремонт стояков. Истек срок эксплуатации.
12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца.	100%	Капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г.(Приложение №8)
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт с установкой бордюров в 2012 году.  Детская площадка оборудована, находится в хорошем состоянии.		
14	Прочие работы			

**Подпись:**

Главный инженер

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Начальник участка №21



Д.В. Пичугина

О.В. Усаченко

А.Е. Алдохина

Т.И. Мельниченко

*старшая по документам*

*ТРА 55-24-30*

