

№ 64

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 30, Ул. Комарова
(осенний) осмотр

Г. Калуга

от 01 октября 2012г.

Комиссия в составе :

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л.В. Пичугиной
Юрисконсульт Усаченко О.В.
Начальник ПТО Алдохиной А.Е.
В присутствии: директора ООО «ЖЭУ-15» Коляскина Л.Е.

Обследовали : Техническое состояние жилого дома, 1988г. 5эт., 10-ти подъездный, кирпичный с техническим подпольем

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент	Неисправностей (разрушений) не выявлено	
Цоколь	Наблюдается разрушение штукатурного слоя ориентировочно 15% от общего объема	Выполнить текущий ремонт штукатурного слоя цокольной части дома
Фасад:	Кирпичная кладка фасада (облицовочная часть) имеет разрушения глубиной 0,5 кирпича на высоте 5,4 этажей выступающих частей стен лоджий, разрушение кирпичной кладки выступающей части запасного входа в подъезды и декоративных элементов выступающих частей входных площадок. Облицовка фасада выполнена из пустотелого кирпича. Тамбуры входов в подъезд пристроенные к основному зданию кирпичная кладка примыкающих конструкций выполнена без перевязки кирпича, наблюдаются трещины в примыканиях конструкций	Требуется капитальный ремонт кирпичной кладки фасада. - установить тяжи и выполнить заделку трещины в примыканиях конструкции тамбура к основному строению - капитальный ремонт,
Отмостка	Отмостка выполнена частично бетонная и асфальтобетонная. Имеются разрушения бетонного основания, трещины, в некоторых местах просадка основания, отмостка к входам в подвал отсутствует	Выполнить капитальный ремонт отмостки
2. Крыша	Кровля совмещенная выполнен ремонт частично выполнен ремонт в 2010г. На козырьках входов в подъезд по периметру отсутствует металлические отливы, покрытие козырьков из наплавляемого	Требуется выполнить текущий ремонт покрытия козырьков входов в подъезд (10шт)

	материала разрушено (отверстия, трещины, вздутия) примыкание козырьков не герметичное	
3. Подъезды окна двери полы Отделка	<p>Частично отсутствуют вторые рамы в пд. №9. Остекление в подъездах выполнено полностью по контуру, частично отсутствует остекление второй нитки</p> <p>Входные двери в исправном состоянии</p> <p>Наблюдается разрушение цементной стяжки пола пд. №3, 9, 7</p> <p>В подъездах №1, 2, 3, 7, 9, 10 наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, откосов, побелка потолков, стен запылена, окрасочный слой стен, окон, дверей ограждения л/маршей торцов ступеней нарушен (выгоревший, грязные, надписи, выбоины)</p> <p>В подъездах №4, 5, 6, 8 состояние отделки удовлетворительное (частично на 1 этажах наблюдается разрушение окрасочного слоя)</p> <p>предположительно ремонт проводился в 2006-2007 годах</p>	<p>Требуется выполнить текущий ремонт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка недостающих рам, - выполнить недостающее остекление, - выполнить ремонт в подъездах №1, 2, 3, 7, 8, 10 - Выполнить частичный ремонт в подъездах №4, 5, 6, - Выполнить ремонт цементной стяжки пола
4. Канализация	В техническом подполье под пд. №1 наблюдается провисание канализационных труб	Требуется выполнить вывешивание канализационного лежака с его закреплением - тек. ремонт
5. Система центрального отопления	Трубы магистральной разводки металлопластиковые заизолированные, трубы стояковой разводки- трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой нарушен неисправностей труб не выявлено, запорная арматура на стояках ориентировано 30% не отревизирована частично отсутствуют спускные краны, запорная арматура на узлах (задвижки) в рабочем состоянии	По текущему ремонту требуется выполнить смену запорной арматуры на стояках и установку недостающих вентилей
6. холодное водоснабжение	Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, на момент проверки система ХВС в рабочем состоянии. В техническом подполье под пд. №10, 9, 8, 7, 6, 5, на трубах наблюдается коррозия металла, хомуты, закипевшие микроотверстия в трубах запорная арматура частично в нерабочем состоянии. Повреждение труб более 50% от общего объема магистральной разводки	Требуется выполнить капитальный ремонт- замену труб системы ХВС на металлопластиковые
7. Система горячего	Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой нарушен,	Требуется выполнить текущий ремонт труб

водоснабжения	наблюдается коррозия металла на трубах. В техническом подполье под пд. №10,9 на трубах наблюдаются свищи, закипевшие микроотверстия	системы ГВС в техническом подполье под пд. №10,9
8. Системы электроснабжения	Светильники на л/клетках частично отсутствуют ориентировочно 40%, Освещение над входами в подъезд в пд. №2,3,4,5,6,7,8,9 светильники РКУ в нерабочем состоянии. ВРУ старого образца.	Требуется выполнить текущий ремонт: - восстановление освещения над входами в подъезд, установка светильников на л/клетках. Требуется кап.ремонт ВРУ.
9. Дворовая территория	Асфальтовое покрытие и бордюрный камень - наблюдается разрушения, трещины, выбоины более 50% от общей площади территории. Перед входом в подъезды асфальтовое покрытие уложено на пустотельные ж/бетонные плиты, наблюдаются провалившиеся участки покрытия (ямы) Детское оборудование - окрашено	Требуется выполнить капитальный ремонт асфальтового покрытия

Подпись:

Члены комиссии:

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

В присутствии:

Н.Н.Асеевой

от моего лица

Человек № 4
регистр № 72-08-80
кв. 64