

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 42 ул. Ленина  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 07 октября 2012г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки - 1959 г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5

Число подъездов - 4

Наличие подвалов - имеется

**Результаты осмотра строения:****Комиссия в составе:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В. Пичутина, начальник ПТО  
А.Е. Алдохина, криконсульт О.В. Усаченко, руководитель группы технадзора С.И.  
Токарева.

**В присутствии:** обслуживающей организации Участок № 15, в лице техника Асеевой Н.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Дефектов и повреждений нет.		
2	<b>Стены</b>	Дефектов и повреждений нет.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 наружная отделка  3.2 межпанельные швы  3.3 цоколь  3.4 балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд	Наблюдается отслоение окрасочного слоя, трещины по фасаду, частичное разрушение кирпичной кладки.  —  Оштукатуренный, дефектов и повреждений нет.  Разрушение бетонного основания плит по периметру балконов, сколы, отслоение цементной стяжки балконных плит в отдельных квартирах.  Металлическое покрытие дефектов и повреждений не имеет.		Требуется проведение капитального ремонта фасада.  В 2009 году выполнен текущий ремонт.  Требуется текущий ремонт балконных плит.
4	<b>Входы в подвал</b>	Из подъезда - разрушений не выявлено		
5.	<b>Отмостка</b>	Отдельными участками имеется разрушение цементобетонного покрытия, трещины, просадка и щели между отмосткой и цоколем.		Требуется капитальный ремонт отмостки в объеме 100%.
6	<b>Перекрытия</b>	Железобетонные, дефектов и повреждений нет.		

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное			
	<b>Крыша</b>  7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карниз  7.7 трубы вентиляционных каналов и дымоходов	Шиферная, неисправностей нет.  Дефектов и повреждений нет.  Деревянный, дефектов и повреждений нет.  Дефектов и повреждений нет.		В 2007 году выполнен капитальный ремонт.  В 2007 году выполнена полная замена карниза по капитальному ремонту.  В 2007 году выполнен ремонт вентиляционных каналов и труб по капитальному ремонту.
8	Подъезды  8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Дефектов и повреждений нет.  Дефектов и повреждений нет.  Дефектов и повреждений нет.		В 2009 году выполнен текущий ремонт подъездов.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Дефектов и повреждений нет.		В 2008 году выполнен капитальный ремонт системы ХВС с заменой запорной арматуры.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура  10.4 АОГВ	Дефектов и повреждений нет.		В 2009 году выполнен капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой запорной арматуры.
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	Проектом застройки не предусмотрены.		

Система канализации	В подвальном помещении имеется провисание участков чугунной трубы, ослабление мест раструбного соединения, сколы, трещины и отверстия.		Требуется капитальный ремонт системы канализации.
Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Позажные электрощиты	Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, провисы проводов, следы ремонта ВРУ, повреждения шкафов и щитков, позажные щиты не обеспечивают защиты при перегрузке.		Требуется проведение капитального ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, с выполнением в подвальном помещении освещения напряжением 36 вольт.
Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории  13.2 Детское оборудование	Асфальтобетонное покрытие имеет выбоины и трещины, отдельными участками отсутствует.  Отсутствует.		Требуется капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории.
15 Прочие работы			

**Подписи:**


Гл. инженер ООО «УК МЖД  
Московского округа»


Юрисконсульт


Начальник ПТО


Техник ООО «ЖЭУ» № 15


Старший дома

 Д.В. Личугина

 О.В. Усаченко

 А.Е. Алдохина

 Н.Н. Асеева

 В.И. Лопчин

п.в. 47