

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 11к.1 ул. Молодёжная
общего 9 (Осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 14.09.2012 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1992

Материал стен панель

Число этажей 5

Число подъездов 3

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе :**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В. Пичугиной

1. Пичугина

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс» в лице начальника УЧ-ка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Никонова Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная Отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	Нарушений не выявлено Из ж/б блоков, покрашен. Наблюдается разрушение красочного слоя ориентировочно более 50% (масляная краска). На поверхности наблюдаются трещины 40%		Требуется выполнить тек. ремонт цоколя
	3.4 Балконы	Козырьки над балконами 5-ых этажей из ж/бетонных плит с мягким покрытием. В процессе эксплуатации произошло частичное разрушение бетонного основания козырьков, изоляционного слоя и нарушенна гидроизоляция примыканий более 50%		Требуется текущий ремонт ж/бетонных козырьков над балконами 5-ых этажей
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала. Покрытие нарушено.		Требуется капитальный ремонт покрытия козырьков входа в подъезды
	3.6 Карнизы			

	3.7 Газовые трубы по фасаду	Требуется окраска газовых труб		Текущий ремонт
4	Входы в подвал	2 двери металлические. Нарушений не выявлено		
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение более 50%. Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Требуется кап. ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Видимых нарушений не выявлено Входные двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют. На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.		Требуется текущий ремонт подъездов и л/клеток
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, но красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт труб ХВС. Запорная арматура на стояках старого образца. Запорная арматура на вводе в дом более 50% в нерабочем состоянии. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ХВС. Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, но красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, частично отсутствует изоляция на трубах. Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Требуется капитальный ремонт системы ЦО. Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)

	10.2 Радиаторы	Отопление на лестничных клетках не работает в подъезде №1		
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках старого образца. Запорная арматура на вводе в дом частично старого образца		
	10.4 АОГВ			
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует		Требуется капитальный ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца, в рабочем состоянии.		
12	Система канализации	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство - нарушений не выявлено 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется Капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Нарушений не выявлено		По капитальному ремонту требуется установка детского оборудования
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.		
15	Прочие работы Пороги на входе в подъезд	Наблюдается частичное разрушение бетонного покрытия порогов, в подъезде №2 и №3		Требуется текущий ремонт

Подпись:

Личугина

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник уч-ка эксплуатации


Мастер

ст. по дому кв. 28


Л.В. Личугина


О.В. Усаченко


А.Е. Алдохина


Н.С. Руденко


А.А. Медведева


Алесцина Т.А.