

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 315к.4 ул.Московская  
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 27. 09. 2012г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1993

Материал стен панель

Число этажей 9

Число подъездов 2

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**

Гл.инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс»

в лице начальника участка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Никоновой Н.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 40%		Требуется капитальный ремонт Меж/пан. швов
	3.3 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 20%, разрушение красочного слоя 100% (масляная краска)		Требуется тек. ремонт цоколя
	3.4 Балконы/лоджии	Нарушений не выявлено		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено		
	3.6 Карнизы	Нет		
	3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал <del>нарушений не выявлено</del>		
5.	Отмостка	Отмостка бетонная, разрушение до 50%. Имеются в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. ремонт отмостки
				<i>С работе всегда решают</i>

6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам и <i>бокстут. зем. крыши</i>		Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт подъездов и л/клеток
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской, наблюдаются повреждения окрасочного слоя.		
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы полипропиленовые, проведена замена магистрального трубопровода в 2012г.		Требуется капитальный ремонт поквартирных стояков системы ХВС
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура нового образца, нарушений не выявлено  Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ЦО
	10.2 Радиаторы	Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии		
	10.4 АОГВ			

11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии на поверхности труб имеется коррозия металла, окрасочный слой отсутствует. Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
12	Система канализации	Трубы чугунные. В некоторых местах на поверхности труб имеются трещины, <i>установлен хомут</i> Ливнёвая система канализации внутренняя. Наружный не выявлено.		Требуется кан. ремонт <i>Ру</i>
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется( установлены патроны с лампочками), имеющиеся светильники разукомплектованы.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено Детское оборудование разукомплектовано.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия. Установка детского оборудования
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений		Требуется текущий ремонт

Подпись:

*Директор ООО УК МЭД Московской опорной Станции* *Л.В. Пичугина*

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник уч-ка эксплуатации:

Мастер:

Л.В. Пичугина

О.В. Усаченко

А.Е. Алдохина

Н.С. Руденко

Н.А. Никонова

*№ 59 однокомнатного, от подчиненных  
отказались.*