

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 35 ул. В.Нikitиной  
общего (осеннего) осмотра здания "

Г.Калуга

от 04 сентября 2012г.

**Общие сведения по строению**Год постройки 1969Материал стен панельЧисло этажей 5Число подъездов 3Наличие подвалов техподполье**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**

Гл.инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс» в лице начальника участка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Медведевой А.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная Отделка	Наблюдается разрушение окрасочного слоя фасада (окраска на водной основе).		Требуется капитальный ремонт фасада
	3.2 Меж/пан. швы	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 50%		Требуется кап. ремонт межпанельных швов
	3.3 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 30%, разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска)		Требуется кап. ремонт цоколя.
	3.4 Балконы	Наблюдается частичное разрушение балконных плит		Требуется текущий ремонт

				балконных плит. Требуется капитальный ремонт покрытия козырьков входа в подъезды
	3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 Карниз  3.7 Газовые трубы по фасаду	Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала, покрытие ветхое  Нет  Требуется окраска газовых труб, выявлено шелушение окрасочного слоя, следы ржавчины.		Требуется капитальный ремонт покрытия козырьков входа в подъезды  Текущий ремонт
4	Входы в подвал	Металлическая дверь подвержена коррозии, значительные механические повреждения. Ступеньки входа частично разрушены, ориентировочно 50%.		Текущий ремонт, устройство ступеней, смена входной двери.
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение до 50%. Имеется просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. Ремонт отмостки
6	Перекрытия  6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная, выполнена из наплавляемого материала, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются ведутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды  8.1 Полы  8.2 Проемы	На лестничных клетках бетонные. Наблюдается частичное разрушение бетонных ступеней в п.№3 на 1-ом этаже.  Двери металлические с домофоном - разрушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.		Требуется текущий ремонт подъездов и л/клеток

	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются значительные повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. На площадках лестничных маршей наблюдается разрушение цементной стяжки. Ограждения лестничных маршей металлические с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.  Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.  Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, изоляция труб местами отсутствует, имеются места ремонта (произведена замена участка магистрального трубопровода).  Узел учёта тепловой энергии отсутствует. Нарушений не выявлено  Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на		Требуется Капитальный ремонт системы ГВС

	11.2 Запорная арматура	поверхности труб имеется коррозия металла Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.  Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом нового образца.		Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
12	Система канализации	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца, в ветхом состоянии 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется( установлены патроны с лампочками), имеющие <i>el</i> светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено <i>до 40%</i> . Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня.
	14.2 Детское оборудование	Нарушений не выявлено.		
15	Прочие работы  Пороги на входе в подъезд	Наблюдается частичное разрушение бетонного покрытия порогов в 3-ех подъездах.		Требуется текущий ремонт

Подпись:

*И.и.штепнер ООО „Укимпмост-тур“*

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Е.Алдохина

Начальник уч-ка эксплуатации

Н.С.Руденко

Мастер

А.А.Медведева

*Собственник кв.№10: Соринг (Соколовская)*