

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 41 ул. В. Никитиной  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 04 сентября 2012 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1972

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В. Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс» в лице начальника участка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Медведевой А.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Стены из силикатного кирпича, видимых повреждений не установлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка  3.2 Меж/пан. швы  3.3 Цоколь	Наблюдается разрушение покрасочного слоя на водной основе  Нет  Оштукатурен и покрашен. Штукатурный слой местами нарушен более 50%, разрушение красочного слоя более 50% (масляная краска)		Требуется восстановление покрасочного слоя фасада, капитальный ремонт
	<b>3.4 Балконы</b>	Из железобетонных плит, имеют разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии в квартирах:		Требуется текущий ремонт цоколя, (будет производиться ремонт цоколя в 4-ом квартале 2012 г.)
				Требуется капитальный ремонт балконных

		36, 35, 2, 10, 31, 44, 57, 14, 59	плит.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плит перекрытия. Сверху выполнено покрытие из наплавляемого материала, покрытие ветхое. Наблюдается частичное разрушение козырьков	Требуется капитальный ремонт козырьков, (будет производиться ремонт козырьков в 4-ом квартале 2012г.)
	3.6 Карнизы		
	3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Нарушений не выявлено	
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая. Нарушений не выявлено.	
5.	Отмостка	Выполнена из асфальтового покрытия, наблюдаются трещины, выбоины, местами просела, щели между отмосткой и цоколем- разрушение покрытия более 50%.	Требуется кап. ремонт отмостки, (будет производиться ремонт отмостки в 4-ом квартале 2012г.)
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено	
7	Крыша	Кровельное покрытие крыши выполнено из наплавляемого материала. Местами наблюдается вздутия, трещины и отслаивание кровельного материала от поверхности кровли, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Наблюдается частичное нарушение примыкания кровли к парапету.	Требуется капитальный ремонт кровли.
8	Подъезды 8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.	Требуется текущий ремонт подъезда и л/клеток
	8.2 Проемы	Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской.	

		<p>Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют, наблюдается перекос и неплотное примыкание оконной коробки, гниение древесины.</p> <p>8.3 Отделка</p> <p>На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Ограждение л/маршай металлическое с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения. На площадках л/маршай наблюдается разрушение цементной стяжки.</p>	
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 Запорная арматура</p>	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии.</p> <p>Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не выявлено.</p> <p>Запорная арматура на вводе в дом старого образца</p> <p>Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.</p>	<p>Требуется текущий ремонт системы ХВС</p> <p>Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)</p>
10	<p>Система центрального отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p>	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, окрасочный слой нарушен.</p> <p>Узел учёта тепловой энергии отсутствует.</p> <p>Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не выявлено.</p> <p>Запорная арматура на вводе в дом старого образца.</p>	<p>Требуется текущий ремонт системы ЦО.</p> <p>Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)</p>
11	<p>Система горячего водоснабжения</p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная</p>	Нет	

	арматура			
12	Система канализации	Трубы чугунные. Ненесправностей не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено.  Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня.
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.		Установка детского оборудования
15	Прочие работы			

Подпись:

А.И.Чечур

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник уч-ка эксплуатации

Мастер

00-К-КВ143

Геллер

Петрова С.К.  
т. 515-175

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Н.С.Руденко

А.А.Медведева