

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 58 ул. Числковского  
общего (осеннего) осмотра здания

Г.Калуга  
2014г.

от 10 октября 2014

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1978г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	12 (двенадцать)
Число подъездов	1 (один)
Наличие подвалов	Техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Личугина  
Юрист консультант Фадейкина Е.В.  
Зачальник ГТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Маркхной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено.		Ремонта не требуется.
3	<b>Фасад</b>  3.1 Наружная отделка  3.2 Меж/план. Швы  3.3 Цоколь  3.4 Балконы  3.5 Козырьки входов в подъезд  3.6 Карнизы	3.1 Разрушений не выявлено.  3.2 Не предусмотрено.  3.3 Выполнен ремонт в 2012г.  3.4 Протечки в стыках козырьков 12-го этажа  3.5 Выполнен ремонт покрытия 2010г. Происходит намокание стен и в стыках плит в тамбуре при дожде.  3.6 Не предусмотрено.		3.1.3.2.3.3. Ремонта не требуется  3.4. требуется ремонт козырьков 12 эт тех реш. 1 эт. Входной коридор
4	<b>Входы в подвал</b>	Выполнен ремонт покрытия входа в подвал.		Ремонта не требуется.
5.	<b>Отмостка</b>	Асфальтобетонная. Наблюдается		Требуется

		разрушение верхнего слоя, имеются трещины, отставание от фундамента.		капремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2, 6.3 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
7	<b>Крыша</b> 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы  7.5 Внутренний водосток  7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капремонт 2010г.  7.1 Не предусмотрено. 7.2 Не предусмотрено. 7.3 Кровля совмещенная, разрушений не выявлено.  7.4 Не предусмотрено.  7.5 <i>прочни ботусь вицтф водостока</i> 7.6 Разрушений не выявлено		Ремонт не требуется  <i>7.5 требуете ремонта внешне внутреннее водостоки</i>
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует плитка ПХВ на посадочных площадках около лифтов  8.2 Дефектов не выявлено. <i>заносные вх одн и эжект ке, окраиной ч</i> 8.3 Дефектов не выявлено. <i>штукатуркой сайд шингл побелке и герметиком</i>		Требуется тех. ремонт <i>и/лики заносного вх одн с 12 по 18 этаж</i>
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы  9.2 запорная арматура	Выполнен капремонт 2010г.  9.1 Неисправностей не выявлено.  9.2 В исправном рабочем состоянии.		Ремонта не требуется.
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция.  10.2 Радиаторы чугунные, в эксплуатации более 30 лет.  10.3 Запорная арматура по спаякам в нерабочем состоянии, требуется		Требуется капремонт

	10.4 АОГВ	замена.		
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС	11.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция.		Требуется капримонт
	11.2 Запорная арматура	11.2 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена.		
12	<b>Система канализации</b>	Неисправностей не выявлено, в рабочих состояниях, выполнен капитальный ремонт в 2010г.		Ремонта не требуется.
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поверхностные электрощиты	13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поверхностные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузках.  В 2012г. произведена замена светильников на этажах.		Требуется выполнить капримонт - переход существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и звондного распределительного устройства.
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Наблюдаются выбоины, и трещины.  14.2 Отсутствует		Требуется частичный ремонт
15	<b>Прочие работы</b> 15.1 лифты 15.2 система дымоудаления	15.1 Лифты в исправном состоянии  15.2 В нерабочем состоянии, требуется капримонт с изготовлением проектно сметной документацией.	15.1  15.2 - кап. ремонт систем дымоудаления на платформе	Ремонт не требуется  требуется капитальный ремонт
16	<b>Мусороприемники</b> И мусороприемные камеры	Наблюдается частичное разрушение		

ПОДПИСИ:

Главный инженер ООО»УК МЖД Московского Округа»



Л.В.Пичугина

Юрист консультант



Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО



А.А.Абрамова

Техник ООО ЖЭУ 15



С.А.Маркина

Т.В.Маркина

Обращаюсь Совета жителей  
Горбаково, М.С.