

АКТ
проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 17 ул. К. Либкнехта
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 15 октября 2014 г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1969 год

Материал стен - панельный

Число этажей - 5

Число подъездов - 3

Наличие подвалов - техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»
Пичугина Л.В.

Юрисконсульт - Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО - Абрамсва А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15», в лице техника
Маркиной Т.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства (визуального)

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|----------|---|---|-------------|--|
| 1 | Фундамент | Не обследован. | | |
| 2 | Стены | Панельные - разрушений не выявлено | | |
| 3 | Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезды 3.6 карнизы | 3.2 разрушение межпанельных швов 3.4. наблюдается разрушение балкона плинт до арматуры по всему периметру с заменой экранов. 3.3 местами отслоение штукатурного и красочного слоя 3.5 Выполнен капитальный ремонт 2011г. Разрушений не выявлено. 3.6 разрушений не выявлено | 60% 100% | Капитальный ремонт п.3.2, 3.3, 3.4, |
| 4 | Входы в подвал | Вход в тех.подполье из подъезда нарушений не выявлено | | |
| 5. | Отмостка | Выполнен капитальный ремонт 2011г. | | Ремонта не требуется |
| 6 | Перекрытия 6.1 чердачное | | | |

| | | | | |
|----|--|---|------|---|
| | 6.2межэтажное 6.3подвальное | Разрушений не выявлено | | |
| 7 | Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов | П. 7.3. Рубимаст, наблюдаются трещины, небольшие вадутия отслоение листов. | | Текущий ремонт п.7.3, |
| 8 | Подъезды 8.1полы 8.2 проемы оконные 8.3. входные двери в подъезды 8.4 отделка | П.8.2.Оконные блоки <i>стеклоиниц замена на окна из ПВХ со стеклоизоляци- ей</i> ... Разрушение ступеней лестничных маршей П.8.3.Металлические с кодовым замком. 8.4 разрушений не выявлено. | | Требуется <i>текущий</i> ремонт п.п 8.. |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура | 9.1, 9.2 трубы, запорная арматура подвержены коррозии. | | Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГЗ | Трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, радиаторы старого образца. Проведена замена запорной арматуры(задвижек) в 2013г. | | Капитальный ремонт п.10.1,10.2 Истек срок эксплуатации |
| 11 | Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура | Не предусмотрены. | | |
| 12 | Система канализации | наблюдаются трещины, сколы, коррозия труб. | | Капитальный ремонт. Истек срок эксплуатации |
| 13 | Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники | 13.1 Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой | 100% | Капитальный ремонт- перевод существующей системы а именно: перетяжка |

| | | | | |
|----|---|---|------|---|
| | | <p>Современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках.</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.2 Требуется замена стояковой электропроводки.</p> <p>13.3 Входное устройство старого образца, разукомплектовано.</p> <p>13.4 Постажные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузке.</p> | | <p>магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения,</p> <p>установка поэтажных электрощитов с отключающимися устройствами на квартиры,</p> <p>установка энергосберегающих светильников с заменой электропроводки и установка выключателей на этажах.</p> <p>Согласно Постановления №170 от 27.09.03г (Приложение №6)</p> |
| 14 | <p>Благоустройство</p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>14.2 Детское оборудование</p> <p>14.3 Бельевая площадка</p> | <p>14.1 имеются выбоины и ямы, разрушение бордюрного камня</p> <p>Отсутствует</p> <p>Отсутствует</p> | 100% | <p>Капитальный ремонт п.14.1, 14.2, 14.3</p> <p>Л.В.Пичугина</p> <p>Е.В.Фадейкина</p> <p>А.А.Абрамова</p> <p>Т.В.Маркина</p> |

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МЖД
Московского округа»

Брилконсульт

Начальник ПТО

техник ООО «ЖЭУ №15»