

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 54 ул. Ленина  
общего (осеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 8 октября 2014 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1961г

Материал стен кирпичные

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 3 (три)

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Личугина

Юрист консультант Е.В. Фадейкина.

Начальник ГТО А.А.Абрамова.

**В присутствии: ЖЭУ № 15 в лице техника Е.Б.Соловьевой**

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Наружные - кирпичные.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка	3.1 Наблюдается нарушение окрасочного слоя (известковая краска). В кв. 50 согласно акту обследования в зимний период наблюдается промерзание стены в жилой комнате Разрушение окрасочного слоя оконных рам на л/кл с наружной стороны.		Капитальный ремонт п.3.1 - утепление стен; 3.3, 3.4, 3.5
	3.2 Межпанельные швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 Цоколь	3.3 Разрушение окрасочного слоя цоколя, отслоение штукатурного слоя.		
	3.4 Балконы	3.4 Разрушение защитного слоя бетона местами до арматуры, арматура подвержена коррозии - 8шт.		

	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Ж/Б козырьки над входом в подъезд установлены новые 3.6 Ненисправностей не выявлено.		
	3.6 Карнизы			
4	<b>Входы в подвал</b>	Входы в подвал отсутствуют. Лазы в техническое подполье под лестничными маршами цокольного этажа в подъездах Ненисправностей и повреждений не выявлено.		
5.	<b>Отмостка</b>	Выполнена капремонт в 2011г. Наблюдается размызание защитного слоя до бетонного заполнения.		Требуется железнение поверхности.
6	<b>Перекрытия</b>  6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Ж/Б плиты. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется
7	<b>Крыша</b>  7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов.	Выполнен капремонт в 2010г. Разрушений не выявлено.  Повреждений не обнаружено слуховые окна не повреждены. Т/антенны закреплены		Ремонта не требуется
8	<b>Подъезды</b>  8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Выполнен ремонт в 2011г. 8.1 Наблюдается разрушение цементной стяжки, сколы по краям ступеней - 4шт в подъезде №1.  8.2 оконные рамы заменены на стеклопакеты. В 2014 г.		Требуется текущий ремонт п.8.1 - ремонт цементной стяжки, обрамление ступеней уголком в местах разрушений. Капремонт 8.2 - ремонт не требуется
9	<b>Система холодного водоснабжения</b>  9.1водопроводные трубы  9.2запорная арматура	Выполнен капремонт в 2010г. Ненисправностей не выявлено.		
10	<b>Система Центрального Отопления</b>  10.1 Трубы ЦО	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, заливка канализации труб, частично отсутствует		Требуется капремонт. Истек срок эксплуатации.

	10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, заглакованность труб, частично отсутствует изоляция.  10.2 Радиаторы чугунные сварного образца.  10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии требуется замена.		
11	<b>Система горячего водоснабжения</b> 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	не предусмотрено проектом.		
12	<b>Система канализации</b>	Наблюдается провисание отдельных участков труб канализации, имеются трещины, сколы. Истек срок эксплуатации.		Требуется капремонт. <input checked="" type="checkbox"/> Истек срок эксплуатации.
13	<b>Система электроснабжения</b> 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Постажные щиты	Выполнен капитальный ремонт в 2010г. Неисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.
14	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие имеет разрушения, трещины, отсутствует бордюрный камень.  14.2 В исправном состоянии.		Требуется капремонт п.14.1.
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев, обрезка крон.		Текущий ремонт

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК МЖЛ  
Московского округа»

Юрист консультант  
Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ № 15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина  
А.А.Абрамова

Е.В.Соловьева

Проделано мною

Андр. Чуринов Г.Г.