

## АКТ

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 225 Ул.Московская  
общего (осеннего) осмотра здания  
от «08 09 2014г

г.Калуга

## Общие сведения по строению

Год постройки 1973 г.  
Материал стен кирпич  
Число этажей 9  
Число подъездов 2  
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения  
Комиссия в составе: Главного инженера ООО «УК МКД Московского округа» г Калуги Пичугиной Л.В  
Юрист консультант Фадейкиной Е.В.  
Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора  
Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения,  
элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта.	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1наружная отделка 3.2 меж/лан. швы 3.3цоколь 3.4 балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	Наблюдается разрушение штукатурного слоя 10%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная окраска) Лоджии, - разрушений не выявлено Кв.47 наблюдается разрушение цементной стяжки. Ж/бетоны, наблюдается разрушение цементной стяжки и бетона	100% 100%	3.3Выполнить 100% ремонт цокольной части дома 3.4Тек.ремонт балконной плиты кв.47. 3.5 Текущий ремонт
4	Входы в подвал	Разрушение крыши над 2 входами, входные двери в подвалы и мусорокамеры деревянные, дверные полотна рассохлись, дверные коробки перекошены. В 1-ом подвале разрушена кирпичная кладка - 1м3.	2 шт	Текущий ремонт
5.	Отмостка	Бетонная выполнена кап. ремонт в 2010г. Со стороны 1-го подъезда наблюдаются трещины.		Тек.ремонт отмостки 1-го подъезда
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подпольное	неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено неисправностей не выявлено		

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 сбрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток  7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	нет нет Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала. В 2010 году выполнен капитальный ремонт покрытия. нет  Металлический, с 9 этажа проходит по подъезду, неисправностей не выявлено  неисправностей не выявлено  неисправностей не выявлено		
8	Подъезды 8.1 полы  8.2 проемы  8.3 отделка	Частично наблюдаются выбоины  Оконные рамы произведен ремонт в 2013г.  Отделка в подъездах - побелка потолков стен запылена, окрасочный слой нарушен.	100%	Требуется выполнить текущий ремонт полов в подъездах. <i>п.8.3-Г.р.</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Выполнен капитальный ремонт с заменой стояков и запорной арматуры в 2011г. Неисправностей не выявлено.		
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 Запорная арматура	Магистраль произведен ремонт в 2011г., стояки стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, имеются места замены участков труб. Требуется установка спускных кранов в квартирах на 9-ых этажах.  В рабочем состоянии, местами наблюдаются между секциями ржавые постеки. Запорная арматура частично по стоякам в нерабочем состоянии, подвержена коррозии.	100%	Требуется выполнить Текущий кап. ремонт стояков ЦО <i>отогните прибор ртс</i>
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС  11.2 Запорная арматура	11.1 В 2010 году выполнен капитальный ремонт с заменой металлических труб на пропиленовые, чугунных задвижек на шаровые. Неисправностей не выявлено.		
12	Канализация	Нарушений не выявлено		
13	Система электроснабжения 13.1Световая электропроводка, светильники 13.2Силовая электропроводка 13.3Вводное устройство	Выполнен капитальный ремонт системы с заменой стояковой электропроводки и 2-х ВРУ (1 и 2 подъезды) 2012г. Неисправностей не выявлено.		

	13.4 Поврежденные электроциты			
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия в 2010г. с установкой бордюров. Наблюдаются выбоины, разрушение асфальтового покрытия. Детское оборудование - требуется доукомплектовать		Требуется текущий ремонт  требуется текущий ремонт детского оборудования
15	Лифт	В эксплуатации более 25 лет. Требуется ремонт 2-х машинных отделений.	2шт.	Требуемый кап. ремонт лифтов и машинных отделений.

Подпись:

Члены комиссии:  
Главный инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.В.Пичугина

Е.В. Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гудкова

№6 в Гусакова Р.И