

AKT

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 27/25 ул. Пухова  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

OT 23.09

29145

## Общие сведения по строению

Год постройки 1932

Материал стен: кирпичный, оштукатуренный

Число этажей 4

Число подъездов 7

Наличие подвалов имеется

#### Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Главного инженера ООО «УК МЖЛ Московского округа» в Калуге. Пиотровский Л. В.

Юрист консультант

Начальника ПТО Абрамовой А. А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С. Руденко, мастера Гулковой Н.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

Строения, элементов наружного благоустройства				
н/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Несправностей не выявлено, выполнен капитальный ремонт фасада в 2010г. Наблюдается отслоение штукатурного слоя.		<i>Тех. ремонт не требуется окраска</i>
3	<b>Фасад</b> 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы 3.3 Здоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	<i>Установлены балконы</i> Выполнен капитальный ремонт в 2010г. без ремонта балконов. <i>усталовка подоконов но вогнутую алюминиевую раму снизу</i> Выполнен капитальный ремонт в 2011г. Несправностей не выявлено. 3.4 Наблюдается разрушение защитного слоя, обнажение арматуры балконных плит, коррозия металлических конструкций Установлены козырьки над 2,3,4,5,6,7 подъездами в 2012 году.		<i>Капитальный ремонт балконов с изготовлением проектной документации</i>  <i>Капитальный ремонт 3.3, 3.4</i> <i>Тех. ремонт установки скользящей рамы снизу из стекла</i>
4	<b>Входы в подвал</b>	Крыша над входом установлена в 2012г., штукатурка на кирпичных стенах осипалась, кирпичная кладка местами разрушена.		Текущий ремонт
5.	<b>Отмостка</b>	Выполнен капитальный ремонт в 2011г. На входе в 1-й подъезд порог цепляет металлическую дверь. Требуется снять слой бетона на порожке.		
6	<b>Перекрытия</b>			

	6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карниз 7.7 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен капитальный ремонт с заменой обрешетки и укреплением стропильных ног в 2011г. Неисправностей не выявлено. Не хватает 6 шт. водосточных труб.		Чист, покрытие Требуется текущий ремонт. <i>В работе ожидается</i>
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Наблюдается разрушение штукатурного слоя стен и потолков, отслоение окрасочного слоя на стенах и дверях. Оконные блоки заменены на стеклопакеты в 2011 году. В 2013г. произведен ремонт 3-го подъезда.	6 шт.	Требуется выполнить текущий ремонт подъездов
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные не оцинкованные, наблюдается частично коррозия, имеются следы ремонта с применением сварочных работ. 9.2 Запорная арматура на воде в доме нарушений не выявлено. Запорная арматура на стояках подвержена коррозией.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (подвал, стояки) п.9.1; п.9.2 (есть судебное решение)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, наблюдается коррозия труб, отсутствие покрасочного слоя, отсутствие частично изоляции 10.2 Радиаторы старого образца 10.3 запорная арматура на воде в доме произведен ремонт в 2013г. Запорная арматура на стояках подвержена коррозией, ремонту и ревизии не подлежит. Прибор учета отсутствует.	100%	Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального Отопления (магистральная разводка, стояки) (есть судебное решение)
11	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии. Трубы чугунные, капитальный ремонт не выполнялся. Ремонт системы канализации по кв. №27, 30.		Капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Водное	12.1; 13.2 Наблюдается ветхая проводка в связи с длительной эксплуатацией 12.3 ВРУ заменено в 2012г.		Требуется выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное

	устройство 12.4 Поверхностные электрощиты	12.4 Поверхностные электрощиты не обеспечивают защиты при перегрузке		напряжение с заменой магистральных проводов, стоечных проводов (есть судебное решение).
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	14.1 Произведен ремонт в 2013г.	450м2	
	14.2 Детское оборудование	14.2. Нарушений не выявлено		

Подпись:

Члены комиссии :

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Юрист консультант

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Мастер

Л.В.Пичугина

Е.В.Чудченко

А.А.Абрамова

Н.С.Руденко

Н.И.Гудкова

Президент ТСЖ Савченко А.И кп. 6