

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 14 Ул. Телевизионная  
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от «16» 09

2014г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1955

Материал стен шл. блочный

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульт Чарейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Н.С. Руденко, мастера Гудковой И.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, неисправностей не выявлено.		
3	<b>Фасад</b> 3.1 ружная отделка 3.2 меж/пан. швы	3.1. Оштукатурен. Наблюдаются трещины, размызание окрасочного слоя.		Требуется текущий <input checked="" type="checkbox"/> ремонт
	3.3. Цоколь	3.3. Наблюдается разрушение штукатурного слоя, шелушение окрасочного слоя по всему периметру	100%	Требуется текущий <input checked="" type="checkbox"/> ремонт
	3.4 балконы	Ж/бетонные плиты, местами нарушенна цементная стяжка и окрасочный слой.		Текущий <input checked="" type="checkbox"/> ремонт
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические козырьки, неисправностей не выявлено.		—
	3.6 карнизы	Деревянный, по всему периметру наблюдается разрушение окрасочного слоя, местами гниль на деревянной подшивке.		Требуется текущий <input checked="" type="checkbox"/> ремонт
4	<b>Входы в подвал</b>	Входы в подвалы находятся в подъезде		
5.	<b>Отмостка</b>	Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	Требуется капитальный ремонт
6	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	Деревянные, неисправностей не выявлено Деревянные, неисправностей не выявлено Ж/бетонные плиты, неисправностей		

		не выявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов – наблюдается наличие трещин, отверстий, сколы в листах, обрешетка местами имеет следы гниения древесины  На отоловках дымоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты	100%	Требуется капитальный ремонт  Требуется капитальный ремонт
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Железобетонные, местами наблюдаются выбоины и выкрашивание бетона  Входные двери металлические с домофонами, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подвала наблюдается перекос и нештотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины  На стенах и потолках наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение пакллевочного слоя.		Требуется текущий ремонт
9	Система холода и горячего водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины, имеются многочисленные места ремонта, Запорная арматура Заменена на шаровые краны в 2014 г., нарушений не выявлено.	100%	Требуется капитальный ремонт
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта.  В квартирах радиаторы старого образца. В местах стыков секций между собой наблюдаются ржавые потеки. Отопительные приборы в подъезде отсутствуют. Запорная арматура на стояках старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в нерабочем состоянии.	100%	Требуется капитальный ремонт
11	Канализация	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, на фановых стояках трещины.		Капитальный ремонт
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12.4 Постажные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стойковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца.	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение

				согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Пр илложение №8)
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины, ямы. Отсутствует бордюрное и леерное ограждения  Детское оборудование отсутствует.	100%	Капитальный ремонт
14	Прочие работы	Газовые трубы Ф 50, окраска не требуется.		

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В. Личутина

Юрист консультант

А.А. Абрамова

Начальник ПТО

Н.С. Руденко

Директор ООО «Участок №21»

Н.И. Гудкова

Мастер

Составлено по речу ул. Бибиревская 14 кв 8  

В.Б. Зайцев