

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 31бк.4 ул.Московская  
общего (весеннего) осмотра здания\*

Г.Калуга

от 14 апреля 2012 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1993

Материал стен панель

Число этажей 9

Число подъездов 2

Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе :**

Гл.инженера ООО УК МЖД «Московский округ» Л.В.Пичугиной

Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Фрегат плюс»

в лице начальника уч-ка эксплуатации Руденко Н.С., мастера Медведевой А.А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка  3.2 Меж/пан. швы	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно 40%		Требуется капитальный ремонт Меж/пан. швов
	3.3 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдается разрушение штукатурного слоя 20%, разрушение окрасочного слоя 100% (масляная краска)		Требуется тек. ремонт цоколя
	3.4 Балконы/лоджии	Нарушений не выявлено		

	3.5 Козырьки входов в подъезд	Нарушений не выявлено		
	3.6 Карнизы	Нет		
	3.7 Окраска Газовых труб по фасаду	Нарушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал деревянные. 2 двери, нарушений не выявлено. 1 дверь, требуется ремонт <i>В фрунзенском блоке все двери наружные герметичны</i>		Текущий ремонт
5.	Отмостка	Отмостка бетонная, разрушение до 50%. Имеется в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.		Требуется кап. ремонт отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведен частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Но более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено. Двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской, наблюдаются повреждения окрасочного слоя. На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.		Требуется текущий ремонт подъездов и л/клеток

9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.		Требуется капитальный ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.  Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.  Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии(261- Фз)
	10.2 Радиаторы			
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии.		
	10.4 АОГВ			
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии: но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.  Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует.		Требуется капитальный ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии.		
12	Система канализации	Трубы чугунные. В некоторых местах на поверхности труб		Требуется кап.ремонт



		имеются трещины, <del>усталовка</del> Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено	Чистые наружные	Вплощадь
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, коридорах имеется ( установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабже ния с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия. Установка детского оборудования
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разукомплектовано.		
15	Прочие работы	15.1 Ремонт машинных помещений		Требуется текущий ремонт

Подпись:

Л.В.Пичугина

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Е.Алдохина

Начальник уч-ка эксплуатации:

Н.С.Руденко

Мастер:

А.А.Медведева

№. 59 ✓ отчет о работе

Виктор

Медведев