

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 26 по ул. Телевизионная
общего (весеннего) осмотра здания
Г. Калуга

от «9» апреля 2012г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1953

Материал стен кирличные

Число этажей 2

Число подъездов 2

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе : инженера
ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги Л.В. Пичугиной
Юрисконсульт Усаченко О.В.
Начальник ПТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации в лице
начальника участка № 21 Мельниченко Т.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирличные, наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке.		
3	Фасад 3.1 ружная отделка	Наблюдается по всему фасаду выветривание раствора в кирпичной кладке, трещины, размывание красочного слоя.	100%	Требуется капитальный ремонт с штукатуркой и окраской 3.3, 3.1, 3.4, 3.6, 700. <i>решено</i>
	3.2 меж/пан. швы			
	3.3 цоколь	Наблюдается разрушение штукатурного слоя, шалушение красочного слоя по всему периметру	100%	Требуется капитальный ремонт при нанесении фасада
	3.4 балконы	<i>3.4 Результаты исходя из состояния</i>		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические козырьки, требуется окраска.	100%	Текущий ремонт № 3.5, 3
	3.6 карнизы	Оштукатурен по дранке, по всему периметру наблюдается разрушение штукатурного слоя	100%	кап. ремонт
4	Входы в подвал	Вход в подвал находится в подъезде		Требуется капитальный ремонт № 3.6

5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	Требуется капитальный ремонт
6	Перекрытия			
	6.1 чердачное	Деревянные, неисправностей не выявлено		
	6.2 межэтажное	Деревянные, неисправностей не выявлено		
	6.3 подвальное	Ж/бетонные плиты, неисправностей не выявлено		
7	Крыша			
	7.1 стропила			
	7.2 обрешетка			
	7.3 кровля			
	7.4 водосточные Трубы	Кровельное покрытие выполнена из асбестоцементных листов – наблюдается наличие трещин, отверстий, сколы в листах, обрешетка местами имеет следы гниения древесины	100%	Требуется капитальный ремонт
	7.5 внутренний водосток			
	7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	На оголовках дымоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют металлические зонты	100%	Требуется капитальный ремонт
8	Подъезды			
	8.1 полы	На 1 этаже полы цементные, имеются не большие выбоины, на 2 этаже деревянные, наблюдается отслоение окрасочного слоя		
	8.2 проемы	Входные двери металлические, наблюдается не плотное примыкание, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подвала наблюдается перекос и неплотное прилегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины	100%	Требуется капитальный ремонт
	8.3 отделка	На стенах и потолках наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного слоя, на побелке видны сухие коричневые разводы и пятна.		
9	Система холодного водоснабжения			
	9.1 водопроводные трубы	Трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины.		
	9.2 запорная арматура	Запорная арматура старого образца – частично в нерабочем состоянии, наблюдается коррозия металла.		
10	Система Центрального Отопления			
	10.1 Трубы цо	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта	100%	Требуется капитальный ремонт Истек срок эксплуатации

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	В квартирах радиаторы старого образца. В местах стыков секций между собой наблюдаются ржавые потеки. Отопительные приборы в подъезде отсутствуют. Запорная арматура старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в нерабочем состоянии. Нет прибора учета.		эксплуатации
11	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая электропроводка 12.3 Вводное устройство 12. Постажные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стойковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца. ВРУ в хорошем состоянии, произведена замена в 2009г.	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Пр иложение №8)
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины, ямы. Отсутствует бордюрное и лесное ограждения Детское оборудование отсутствует.	100%	Капитальный ремонт
14	Прочие работы			
15	Система канализации трубопроводов			И.Р. Серова эксп. № 100

Подпись:

ООО УК «Ход Мос.экоф», Инженер

Юрист консультант

Начальник ПТО

Начальник участка № 21

Л.В.Пичугина

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

Т.И.Мельниченко