

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 12 ул.Аэропортовская
общего (всестороннего) осмотра здания

г.Калуга

от 12.04 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1985г.
Материал стен: панель
Число этажей: 5
Число подъездов: 5
Наличие подвалов: техподполье

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл.инженера ООО «УК УЖД Московского округа» г.Калуги Л.В.Пизутиной
Эксперта-консультанта Усаиченко С.В.
Начальника ЦПО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., начальника производства Пикшиной Н.А.


Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Рекомендация о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены панельные, на торце здания наблюдается трещина		Требуется ремонт фасада
3	Фасад			
3.1	Наружная отделка	<i>Фасад - торцы 1-го этажа шпатель штукатуркой</i>		<i>ремонт фасада</i>
3.2	Меж/пан. швы	Наблюдается разрушение герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ориентировочно более до 50%		Требуется капитальный ремонт
3.3	Цоколь	Нарушений не выявлено		
3.4	Балконы	Наблюдается значительное разрушения балконных плит		<i>ремонт балконов</i>
3.5	Козырьки входов в подъезд	<i>М. 15 разрушен - шпатель штукатуркой, цементно-песчаным раствором, окрашен</i>		<i>ремонт козырьков</i>
3.6	Карниз	Нет		
3.7	Газовые трубы по фасаду	Требуется окраска газовых труб. Выявлено шелушение окрасочного слоя, следы ржавчины		Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал деревянные обитые железом. Нарушений не выявлено		
5.	Отмостка	Отмостка ж/бетонная. Наблюдается трещины, выбоины, щели между цоколем и отмосткой, разрушение покрытия 50%		Требуется капитальный ремонт

6	<p>Перекрытия</p> <p>6.1 Чердачное</p> <p>6.2 Межэтажное</p> <p>6.3 Подвальное</p>	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	<p>Кровля совмещенная выполнена из наплавленного материала. По всей поверхности кровли наблюдаются вздутия, трещины, нарушена герметизация примыканий к вент. каналам. Наблюдается разрушение вент. каналов в кол-ве 11 штук. Наблюдается разрушение кирпичной кладки ополозков газохода. <i>ИИ</i></p>		<p>Требуется капитальный ремонт кровли и вентканалов</p> <p>По текущему ремонту произвести ремонт кирпичной кладки ополозков газохода.</p>
8	Подъезды	<p>На лестничных клетках бетонные. Нарушений не выявлено.</p> <p>Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.</p> <p>На стенах и потолке наблюдаются значительные повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклеванного и штукатурного слоя.</p>		Требуется текущий ремонт подъезда.
9	<p>Система холодного водоснабжения</p> <p>9.1 Водопроводные трубы</p> <p>9.2 Запорная арматура</p>	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в легком состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.</p> <p>Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии.</p> <p>Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии, нарушений не выявлено.</p> <p>Обще - домовый счетчик учета холодного водоснабжения отсутствует.</p>		Требуется капитальный ремонт системы ХВС. Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения (261-фа)
10	<p>Система центрального отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p>	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в легком состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, частично отсутствует изоляция на трубах, имеется масса ремонта (произведена замена в</p>		Требуется капитальный ремонт системы ЦО. Установка узла учета тепловой энергии (261-

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	подвале участка (трубопровода) Узел учёта тепловой энергии отсутствует Запорная арматура на стояках частично в нерабочем состоянии Запорная арматура на вводе в дом в рабочем состоянии.		фа)
11	Система канализации	Трубы чугунные. На чугунной поверхности труб имеются многочисленные трещины. Раструбы на соединенных местах разрушены.		Требуется капитальный ремонт.
12	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 Стойковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на д/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукрупнены Автоматические выключатели старого образца.		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со смесью проводов с алюминия на медь.
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие более 50% нарушено, бордюрный камень отсутствует Детское оборудование отсутствует.		По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня. Установка детского оборудования

Подпись:



Юрисконсульт

Банальник ИТС

Директор ООО «Участок№21»

Начальник производства





И. В. Пичугина

О. В. Усаченко

А. Е. Альохина

Н. С. Гуленко

Н. А. Николаева

