

АКТ  
проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 120 кор. 1 ул. Баррикад  
общего (помещения) охмата здания  
1. Калуга

от «19» марта 2013г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки - 1979 год

Материал стен - кирличный

Число этажей - 5

Число подъездов - 2

Есличные подвалы - имеются

Результаты осмотра строения

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии - Главного инж. ООО «УК ЖД Московского округа»  
Чичигиной Л.В.

Экспонент - Усаченко О.Р.

Зачальник НРО - Альховий А.Р.

Директор ООО «ЖДУ № 15» - Каласкина Г.Г.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства (визуального)

№ п/п	Езультативное описание конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Смета	Рекомендации о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Но обследован.		
2	<b>Стены</b>	Кирличные.		Требуется замонолитить - утепление стек фасада
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная стяжка 3.2 Меж/нар. штук 3.3 Цоколь 3.4 Валюни 3.5 Копырьки входов в подвалы	3.1 Выбивается выветривание цементного раствора кирпичной кладки, требуется утепление торцевых фасадов. 3.3 трещина, сколы, отслоение штукатурного слоя. 3.4 неисправностей по выявлено. 3.5 неисправностей не выявлено		Требуется замонолитить - текущий ремонт п. 3.1, текущий ремонт п. 3.3.
4	<b>Карнизы</b> <b>Входы в подвал</b>	Балкон в подвал выполнен из кирпича, наблюдается нарушение кровельного покрытия (трещины, сколы)	30 8	текущий ремонт кровли над входом в подвал
5	<b>Отмостка</b>	Разрушенный не выявлено		
6	<b>Перекрытия</b>			

	6.1 Нордическое 6.2 межетажное 6.3 подваловое	Разрушенный не является.		
7	Крыша 7.1 Строительная 7.2 Обрешетка 7.3 Крепления  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внешний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и вытяжек	7.1, 7.2 следы намокания деревянных конструкций, покраска спасов, жгутов подвержена коррозии. 7.3 шиферная кровля - наблюдается сколы, трещины, <del>оставшиеся</del> , <del>оставшиеся</del> 7.4 водосточные трубы обделаны полимерами, коррозии, местами наблюдаются сквозные отверстия, пассивно опускавшись прямо изнутри. 7.5 отсутствуют. 7.6 в рабочем исправном состоянии	100%	Тех. ремонт всего здания. Утлуб. кап. ремонт Кровли штукатурки и потолок
8	Подъезды 8.1 Порты 8.2 Промежуточные 8.3. Входные двери в подъезды 8.4 Отделка	П. 8.1, 8.2, 8.4 Порты и стекла подъездов в хорошем состоянии, сквозные пропускания, ржавчина.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы	9.1 трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия усталости, наросты ржавчины.		Капитальный ремонт п. 9.1, 9.2
	9.2 запорная арматура	9.2 запорная арматура исправно в рабочем состоянии.		Абсолютный срок эксплуатации
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО	10.1 трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия местами, частично изолированы трубы.		Капитальный ремонт п. 10.1, 10.2, 10.3
	10.2 Радиаторы	10.2 радиаторы старого образца имеются многочисленные места ремонта подводки, наросты ржавчины, подтеки.		Изменен срок эксплуатации
	10.3 Запорная арматура	10.3 запорная арматура на стояках исправно в рабочем состоянии.		
	10.4 АОГВ	10.4 не предусмотрено проектом.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	По предусмотрено проектом.		
	11.2 Запорная арматура			
12	Система канализации	К рабочему состоянию		

13	<p>Система электроснабжения</p> <p>13.1 Силовая электропроводка, системники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Радиное устройство</p> <p>13.4 Космическая электротехника</p>	<p>п.13.1, 13.2, 13.3, 13.4, -</p> <p>Система электроснабжения не соответствует нормативам.</p> <p>Стеклянная проволока алюминиевая, сечение проводов в связи с гипогенезией нагруженной современных приборов не</p> <p><i>соответствует</i></p> <p>13.4. Автоматические выключатели старого образца.</p>	1003
			Капитальный ремонт:
			переход на
			магистральных и
			силовых
			проводов и
			увеличение их
			сечения,
			установка
			стеклянных
			электрощитов с
			отключающими
			устройствами на
			изоляции,
			установка
			энергосберегающих
			специалистов с
			занеской
			блокировками
			и установка
			высокочастотной из-
			оляризации.

14	<p>Благоустройство</p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>14.2 Дорожное оборудование</p> <p>14.3 Более 20% площа-</p>	<p>14.1 Разрушений не выявлено.</p> <p>14.2 Разрушений не выявлено.</p> <p>14.3 Отсутствует</p>	<p>текущий ремонт п. 14.3</p> <p>необходимо установить борцовую трошадку</p>
----	---	---	--

Подпись:


Генеральный директор ООО «УК МКД Московского округа»

Юрий Константинович

Приказчик ПТО

Техник ООС №99915

А.В. Баринов  
д. 125 кв. 18



Г. В. Ильина



О. В. Устинова



А. Е. Афанасьева



А. З. Античина



В. В. Верещагин  
Вера Васильевна