

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 60 ул. Гр. Чосле
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 04 апреля 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1965
 Материал стен кирпич
 Число этажей 5
 Число подъездов 2
 Наличие подвалов теплопропускное

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Г. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Л.В. Пичулиной
Консультанта Усаченко О.В.

Начальника ПТО Алдожиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., начальника производства Никоновой Н.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (каспитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены из кирпича. Заболевается разрушение кирпичной кладки на фасаде здания под парапетом над окнами квартир №39, 40. Имеются трещины на фасаде здания со стороны подъездов под окнами квартир №1, 24		Требуется кап. ремонт, (решение суда)
3	Фасад			
	3.1 Наружная отделка	Окрашены (окраска на водной основе). Наблюдаются разрушение окрасочного слоя фасада, трещины, нахождение стен над карнизами, взмывание кирпичной кладки. Не предусмотрены.		Требуется кап. ремонт
	3.2 Меж/пан. стены			
	3.3 Цоколь	Оштукатурен и покрашен. Наблюдаются разрушение штукатурного слоя 10%, на поверхности имеются трещины. Разрушение окрасочного слоя более 50% (масляная краска)		Требуется кап. ремонт цоколя
	3.4 Балконы	Из железобетонных плит, имеет разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии в квартирах: 5, 9, 13, 14, 16, 28, 36, 40 30, 34, 38, 35, 39, 6, 7, 10, 11, 15, 19		Требуется капитальный ремонт балконных плит с изготовлением НСД.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из металла. Наблюдается частичное разрушение козырьков, железо- бетонной плиты, имеются значительные разрушения,		Требуется капитальный ремонт козырьков (смена)

		ослабления конструкций.	
	3.6 Карнизы	Видимых нарушений не выявлено	
	3.7 Окраска газовых труб по фасаду	Требуется окраска газовых труб, шелушение, следы ржавчины.	Требуется текущий ремонт
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал деревянная. Наружный не выявлено.	
5.	Отмостка	Из асфальтового покрытия, разрушение более 50%. Имеются в некоторых местах просадка, трещины, щели между отмосткой и цоколем.	Требуется кап. ремонт отмостки.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Полувалльное	Наружный не выявлено	
7	Крыша	Кровля съёмщенная выполнена из наплавляемого материала. На поверхности крольчатого покрытия наблюдаются вспучия, трещины, но герметичность примыканий к вент. каналам. Произведён ремонт кровли в местах сильных протечек (340 м ²), в один слой.	Требуется капитальный ремонт кровли.
8	Подъезды 8.1 Порты	На лестничных клетках бетонные. Наблюдается частичное разрушение бетонных ступеней в п. №1 на 1-ом и 2-ом этажах.	Капитальный ремонт подъезда и л/клеток
	8.2 Проемы	Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен, ориентировочно 40% . Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют.	
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения окрасочного слоя (побелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя.	
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, имеются места ремонта	Требуется капитальный ремонт системы ХВС. Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии. Запорная арматура на воде в дом нового образца. Общее - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.	
10	Система		10.1;10.2;10.

	центрального отключения	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла.		З;
	10.1 Трубы ЦО	Узел учёта тепловой энергии отсутствует		Сребуется капитальный ремонт системы ЦО.
	10.2 Радиаторы			Установка узла учёта тепловой энергии(261-Фз)
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии, частично отсутствует изоляция на трубах. Запорная арматура на вводе в дом нового образца		Кап. ремонт
11	Система горячего водоснабжения	Нет		
11.1 Трубы ГВС				
11.2 Запорная арматура				
12	Система канализации	Трубы чугунные. Ненормативов не выявлено. <i>в кв №1 нужен промеж.</i>		<i>Мед. ремонт.</i>
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство старого образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках, имеется(установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы		Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство			По капитальному ремонту
14.1	Асфальтирование дворовой территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено		требуется восстановление асфальтового покрытия, с устройством бордюрного камня.
		Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.		Установка детского оборудования
	14.2 Детское оборудование	Отсутствует		

Подпись:

Zur Verwendung

Крикконсульт

Начальник ПТО

Директор ООО «Участок №21»

Начальник производства

1965

Л. В. Личутина

©, В. Усаченко

А. Е. Амдохина

З. С. Руденко

Н.А. Пиконова