

АКТ

проверки состояния общего и капитального
в жилом квартирном доме № 8 ул. К. Либкнехта
общего (весеннего) осмотра здания

г. Колпино

от 12 марта 2012 г.

Общие сведения по строению

Год постройки - 1961г.

Материал стоян - кирличный

Число этажей - 5

Число подъездов - 2п

различные покрытия - имеются

Результаты осмотра строения:

Комиссия в составе:

Руководителя ООО «УК ЖКД Московского округа» Л.В. Бичутиной, начальника НГО А.Е. Аносиной, юриста-консультанта О.В. Усаченко

В присутствии: обслугивающей организацией ООО «ЖКУ № 15», в лице директора Л.Г. Коляскиной.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства.

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта, с указанием приоритета объема работ и места дефекта	Объем	Решение с принятием мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Лефектов и повреждений нет.		
2	Стены	Наблюдаются выпотривание штукатурки, кирпичной кладки, трещины наружу стек.		
3	Фасад			
	3.1 наружная отделка	Наблюдаются выпотривание штукатурки, трещины кирпичной кладки, установлены маяки в 2006-2008г. Разрушенный маяков нет.		Выполнить капитальный ремонт фасада с утеплением наружных стен путем выполнения ремонтом штукатурки стен, с последующей окраской поверхности 3.1
	3.2 межпанельные швы	По предусмотрена проектом		
	3.3 поколь	3.3 Наблюдаются нарушение штукатурно и окрасочного слоя.		Выполнить капитальный ремонт поколя при ремонте фасада (ремонт штукатурки и окраску поверхности) п. 3.2

	3.4 Балконы	3.4 наблюдается разрушение бетонного основания плюс по периметру балконов по арматуре	100%	Требуется кап. ремонт балконных плит п. 3.4
	3.5 Козырьки входов в подвал	Желобобетонные, обременены капитальным материалом, разрушений не выявлено		Ремонта не требуется
4	Входы в подвал	Вход в подвал из подъездов, лодки деревянные облицованы жалюзи, разрушен окрасочный слой		Требуется текущий ремонт
5	Отмостка	Имеются значительные разрушения верхнего асфальтового покрытия более 70%, трещины, шели между отмосткой и цоколем, в некоторых местах просадка.		Требуется капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвалы	6.1, 6.2, 6.3 Прозисаный и разрушенный визуально по наблюдению.		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 карнизы 7.7 срубы вентиляционных каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Разрушений не выявлено, наблюдается следы написания доенистия. 7.3 Кровля шиферная, многочисленные попреждения аббесошементных листов, скобы, просадки по коньку, слабое крепление листов к обрешетке. 7.4 водосточные трубы из оцинкованной стали, разрушенный не выявлено. 7.5 Проектом восприятие не предусмотрено. 7.6 трубы полистононечные, местами разрушены бетонные валикения.		Требуется текущий капитальный ремонт п. 7.3
8	Поднесли 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 ступени	8.1 В полусадах цементная стяжка площаходов имеет выбоины. 8.2 Разрушение и отслоение штукатурочного и окрасочного		Требуется текущий ремонт цементной стяжки площадок. Требуется текущий ремонт подъездов,

		сляя стен, обоями блоков. Существующие створки имеют перекосы, отложение составным спаклом.	о окраской поверхности, с разрывом дверных полотен, замена оконных проемов на стеклопакеты.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водоголовные трубы	9.1 Трубы сварные, имеющие изогнутые места, следы ржавчины, течь труб, близкая коррозия трубопровода.	Требуется калийный ремонт системы холодного водоснабжения (разводка в погребе и стояки, с заменой водорной арматуры).
	9.2 запорная арматура	9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии не подлежит.	Требуется полная замена запорной арматуры по калийному ремонту.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы сварные, подвержены коррозии труб, отсутствие покрасочного слоя, отсутствие частичного хромирования. 10.2 Радиаторы старого образца 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии.	Требуется выполнить калийный ремонт системы отопления и 10.1 10.3 и 10.2 истек срок эксплуатации.
11	Система горячего водоснабжения.	Проектом не предусмотрено	
	Система канализации	В подвалном помещении повсеместное повреждения труб, скосы, отверстия и трещины.	Требуется калийный ремонт системы канализации: разводка (деках) и стояки.
13	Система электроснабжения. 13.1 Сетевая электропроводка, спутники 13.2 Сетевая электропроводка 13.3 Внедрое устройство 13.4 Составные электролиты	13.1; 13.2 наблюдается ветхое проведка (в связи с длительной эксплуатацией) 13.3 производная замена ВЧУ в 2012г. 13.4 Проважные нити не обеспечивают защиты при перегоражке. Наблюдаются потерянное составление проводки, приборов, потеря эластичности изоляции/ проводов, провесы проводов, следа ржавчины ВЧУ, повреждения ихофов и щитков, повреждение щитов по обеспечиванию защиты при	Требуется выполнить переход существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, силовых проводов и звездного распределительного

Герогрузке:

13.1 Влагостойкость аэродинамическое дворовой территории	Неблагоприятные условия	Требуемый капитальный ремонт асфальтного покрытия
13.2 Детское оборудование	Отсутствует.	
15 Прочие работы	Требуется опилка деревьев	так-р.

Подписан:

Гл. инженер ООО «УК №31
Московского округа»

Юрист консультант

Заслуженное ПТО

Техник «КРУПС»

Л.В.Панкина

С.В.Усаченко

А.Н.Алдошина

И.А.Асеева

ст. по доку
Смирнова
№ 13