

АКТ

проверки состояния общего имущества
в квартире № 48 ул. Ленина
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 3 марта 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1960
Материал стен:	кирпичные
Число этажей	5
Число лестниц	4
Наличие погодников	нет

Результаты осмотра здания**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК ЖД Московского округа» А. В. Пишулин
Замонитор Улаченко О. В.
Зачальник ПТО Алдохина А. Г.

В присутствии: ООО «МЭУ № 15» в лице Асеевой Е. Н.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием имеющегося объема работ и места действия)	Объем	Решение о применении мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовано.		
2	Стены	Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Высыпывание раствора в кладке.		Требуется текущий ремонт.
3	Фасад 3.1 наружная отделка	3.1 Наружные - кирпичные. Частичное разрушение кирпичной кладки. Высыпывание раствора в кладке. <i>Потертые окраинные части штукатурки на верхней стороне</i> 3.3 Отслоение красочного слоя штукатурки, <i>выступающей</i>		<i>капитальный ремонт</i>
	3.3 поколь	3.3 Отслоение красочного слоя штукатурки, <i>выступающей</i>		
	3.4 балконь	3.4 Разрушение балконной плиты местами до арматуры.	шт.м.	Капитальный ремонт.
	3.5 Козырек входов в подъезд	3.5 Разрушение козырьков в подъездах не наблюдается.		Ремонта не требуется.
	3.6 карниз	3.6 Частичное разрушение карнизных плит <i>верхнюю часть запечатано пластиком от дождя</i>	шт.	Капитальный ремонт.
4	Входы в подвал	Входы в подвал отсутствуют.		
5.	Отмостка	Произведен ремонт в 2009 г.		Ремонта не требуется.

	Перекрытия		
6	6.1 монолитное 6.2 двухэтажное 6.3 подвесное	Ж/С плиты. Провисание и разрушение не наблюдалось.	Ремонта не требуется
7	Крыша		
	7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля	7.1, 7.2, 7.3 Кровля шиферная. Разрушений стропильной системы, обрешетки, гипсокартонного покрытия не выявлено.	Ремонта не требуется. Ремонта не требуется.
	7.4 водосточные трубы	7.4 разхождений в стыках водосточных труб не выявлено.	
	7.5 внутренний водосток 7.6 трубы зенк. каналов и дымоходов.	7.5 Дренажом не предусматривалось 7.6 разрушений не выявлено	
8	Подъезды		
	8.1 окна	8.2 Рамы оконных проёмов рассеялись, спорки не закрывались, имеют перекос, остатков пены из составного стекла, отклеивание внутренних рам отсутствует более 50%. Тамбурные двери деревянные не обеспечиваются плотный притвор, в нижней части дверных блоков и центральной наблюдается трещинами деревесины.	Требуется капитальный ремонт п.8.2
	8.3 осялка	8.3 В 3-м и 4-м подъездах наблюдается повреждение окрасочного слоя стен (насыщенная окраска).	п.8.3 требуется текущий ремонт 16.04.04 реконструировать
9	Система холодного водоснабжения		
	9.1 полигонитовые трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдаются коррозии металла. 9.2 Запорная арматура подвержена коррозии. Отключённые устройства по стенкам в ненаробочем состоянии. Требуется замена запорных устройств на стояках.	Требуется капитальный ремонт.
10	Система Центрального Отопления		
	10.1 Трубы ПО	10.1 Трубы стальные. В первичном гомеодении выполнен капремонт разводящего трубопровода и стояковых отверстий, замена отключённых устройств. По первому этажу разводящий трубопровод не заменен, в эксплуатации более 30 лет.	Требуется капитальный ремонт.
	10.2 радиаторы	10.2 Стальные, старого образца, истек срок эксплуатации.	

	10.3 Загорчая арматура	10.3 Запорная арматура по стоякам (на 1-ом этаже) в нерабочем состоянии, требуется замена.		
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Загорчая арматура	Проектирование не предусмотрено.		
12	Система канализации	В подъезде № 4 в канализационной трубе имеются выбоины отверстия, установлены хомуты. В эксплуатации более 30 лет.	Требуется капитальный ремонт. <i>Чистка отложений</i>	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светодиоды 13.2 Кабели электропроводки 13.3 Всасывание устройства 13.4 Поставление электрощиты	Нарастающее легкое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, проводы проводов, следы ремонта ВЧУ, повреждения шкафов и щитков, изолажные щиты не обеспечивают защищу при падении руке.	Требуется приведение канализационного ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, с заменой магистральных проводов, сантехнических проводов и подводного распределителя зонного устройства.	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.Выполнена кашемонт в 2009г., в асфальтовом покрытии имеются выбоины	Требуется ремонт.	
15	Прочие работы	<i>К генеральному плану установлено</i>	Закл.	Тех. ред.

Подпись:

Главный инженер ООО «УК УЖГ,
Московского округа»

Юрист консультант

Бухгалтер ГВС

Представители обслуживающей организации
ООО «ЖСУ № 13» *без подписи*

И.В. Пилиутина

О.В. Ушченко

А.С. Аиздокхин

А.К. Антекхов

*от: Радис
Курдюкова Е.Н. Р*

11.04.2013 г.