

АКТ
общего имущества собственников
в многоквартирном жилом доме № 109 Ул.Московская
(весенний осмотр)

Г. Калуга

от 22 марта 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки **1969 г.**

Материал стен кирпич

Число этажей **5 эт.**

Число подъездов **5 подъездов**

Наличие подвалов тех. подполье

Комиссия в составе

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Л.В.Пичугина
Юрисконсульт Усаченко О.В.

Начальник ПТО Альдохиной А.Е.

В присутствии: техника обслуживающей организации ООО «ЖЭУ-15»

А.И. Антхина

Старшая дома Абрашина С.В. т. 590-877

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1. Фундамент	1. Не обследовался	2. текущий ремонт цоколя
1а. Перекрытие	1а ж/бетонное -неисправностей нет	3.1 Капитальный ремонт фасада- ремонт трещин, окраска
2. Цоколь	2 Наблюдается шелушение красочного слоя, местами разрушение штукатурного слоя	3.1а Текущий ремонт уплотнение вертикальных усадочных швов (60мл)
3. Фасад	3.1 Наружные стены фасада кирпичные окрашены краской на водной основе. Под оконными блоками в районе летних холодильников по всему фасаду наблюдаются трещины, целостность кирпича не нарушена.	3.2 Капитальный ремонт Балконов в кол-ве 11 шт Текущий ремонт балконов 10шт
4. Отмостка	3.1а Усадочные температурные вертикальные швы в кол-ве 4-х штук нарушенено уплотнение 3.2 Балконные плиты ж/бетонные в кол-ве 11 шт имеют значительное разрушение бетонного заполнения по всему периметру до оголенной арматуры, в кол-ве 10 шт- местами наблюдается по периметру незначительное разрушение бетонного заполнения 3.3 Козырьки над входом в подъезд ж/бетонные выполнены ремонт в 4 кв.2012г.	4. Капитальный ремонт отмостки
	3.4 Входные пешарадки ж/б.с устройством плитки выполнен ремонт в 4 кв.2012г.	
	4. Отмостка асфальтобетонная, наблюдаются трещины, выбоины в	

	покрытие, провалы	
5. Крыша	<p>5.1 Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов. В кровельном покрытии наблюдаются трещины. Над под. №1 на площади 9м2, над под. №4,5 на площади 20 м2</p> <p>5.2 Водосточные стояки выполнены из оцинкованного металла. С уличной стороны деформированы прямые звенья и отметы 3 шт</p>	Текущий ремонт покрытия над.под.№1,4,5, ремонт водосточных труб
6. Подъезды	<p>6.1 Входные тамбурные двери и входов в тех. подполье имеют механическое повреждение филенки, шелушение окрасочного слоя, перекосы дверных коробок</p> <p>6.2 Оконные блоки на л/клетках - наблюдаются следы гниения, механические повреждения, рамы открываются с усилием или не открываются, остекление из составного стекла местами отсутствует 2-ой контур.</p> <p>6.3 Полы ж/б-местами выбоины</p> <p>6.4 Отделка подъездов:- наблюдается на потолках и стенах запыление окрасочного слоя (побелка, масляная окраска) местами разрушение шлаклевочного, штукатурного слоя</p>	Капитальный ремонт- п. 6.1, 6.2-смена оконных дверных блоков Текущий ремонт-п. 6.3, 6.4
7. Канализация	7. Трубы чугунные- микротрещины, ржавые образования	капитальный ремонт системы истек срок эксплуатации (40лет)
8. Система холодного водоснабжение	8. Трубы стальные не оцинкованные наблюдается коррозия, окрасочный слой отсутствует. Запорная арматура стальная, не ревизируется. Ввод в дом находится на зеленой зоне с торцевой стороны под. №5	Капитальный ремонт системы ХВС с переносом вводной запорной арматуры в дом
9. Система центрального отопления	Трубы, запорная арматура стальные подвержены коррозии 100%, Отопительные приборы- чугунные радиаторы старые Отсутствуют отопительные приборы (чугунные радиаторы на л/клетках в подъездах.	Требуется капитальный ремонт системы с заменой отопительных приборов - истек срок эксплуатации Текущий ремонт- восстановление отопительных приборов (чугунных радиаторов в подъездах)
10. Системы электроснабжения	<p>10.1 Вводно-распределительное устройство старого образца, разукомплектовано</p> <p>10.2 Стояковая проводка алюминиевая, в ветхом состоянии</p> <p>10.3 автоматические выключатели старого образца</p> <p>10.4 До квартирные автоматические выключатели отсутствуют</p> <p>10.5 Заземление, защита от перегрузок отсутствует</p>	<p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: перевод существующего системы электроснабжения на повышенное напряжение с изготовлением ПСД</p> <p>Ветхое состояние ячейного электрощита. Требуется замена с устройством заземления- финансирование по решению собственников дома</p>

11	Влагоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	14.1 Разрушенное асфальтовое покрытие более 50%, разрушение бордюрного камня.		Требуется кап ремонт асфальтового покрытия.
	14.2 Детское оборудование	14.2 Трескающееся ремонт каналов, восстановление лавочек.		14.2 Замена детского оборудования.
19	Гротные работы			

Подпись:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Хосковского округа» г. Калуги

Юрист консультант

Начальник КСО

Техник ООО ЖЭУМК5

ООО «ЖЭУМК5»
г. Калуга, ул. Мичуринская, д. 109, каб. 70

И. В. Ильютина

О. В. Усаченко

А. Б. Андохиний

Л. И. Андрешина

Убранческая Е. Ю
890-523-31-34
390-222-