

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 123 ул. Московская
общего (вероятно) осмотра здания

г. Калуга

от 16 апреля 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1963г.
Материал стен	кирпич
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	техническое подполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК ИЖД Московского округа» Т.Б. Пичугина
Юристоконсульт Усаченко О.В.
Базальник ЛЮ. Александровна А.С.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖОУ ЭПС», в лице техника
А.И. Литекиной.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

У п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Отлика строения или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Разрушений кирпичной кладки нет		Ремонта не требуется.
3	Фасад		100%	Требуется Капитальный р.3.1, 3.4, уценочные фасада, п.3.4, 3.5, 3.6
	3.1 Наружная отделка	3.1. Наблюдается выветривание раствора кирпичной кладки и трещины под оконными проемами кухня (летние холодильники).		
	3.2 Меж/подп. швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 Цоколь	3.3. Имеются трещины штукатурного слоя		Требуется текущий ремонт
	3.4 Балконы	3.4 Частичное разрушение цементного слоя до арматуры	30шт.	Требуется кап. ремонт.
	3.5 Коврыжки входов в подъезд	3.5 Ветовые. Разрушена защитного слоя бетона до арматуры.	5шт.	Требуется кап. ремонт
	3.6 Карниз	3.6 Разрушение карнизных плит до арматуры.		Требуется кап. ремонт

4	Входы в подвал	Вход в подвал из подъезда № 4. Двери входа деревянные. Наблюдается пилинг древесины брусков коробки и утеплителя потолка, микротрещины, механические повреждения.		Требуется текущий ремонт замена дверного заполнения.
5	Отмоска	Выполнена из асфальтобетона. Наблюдается проседание грунта и откосы у п. №1 со стороны улицы, образование от дождя.	30х20	Требуется капитальный ремонт откосов.
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Междэтажное 6.3 Подвальные	Нарушений нет		Ремонт не требуется.
7	Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Подкровельные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы водост. каналов и дымоходов	И. 7.1, 7.2 намокание древесины, образование плесени. 7.3 Крыша шиферная, наблюдаются трещины, сколы, оголения <i>все герметично, прогнившая между м. 3</i> 7.4 В исправном состоянии. 7.5 Не предусмотрено проектом. 7.6 Выполнен ремонт в 2009г. Разрушений не выявлено.		Текущий ремонт п. 7.3. <i>Оценить состояние кровли и водоотвода</i>
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Наблюдается разрушение цементной стяжки пола в тамбурах. 8.2 Наблюдаетсягниение древесины, перекосы оконных рам д/дверей, отсутствие окрасочного слоя. 8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя, шелушение и отслоение окрасочного слоя стен, растрескивание побелки.	Бол. 1, 2, 3, 4.	Требуется капитальный ремонт подъездов <i>ремонт не выполнялся. более 5 лет</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Балочная арматура	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла, хомуты, следы ремонта, отсутствие окрасочного слоя. 9.2 Балочная арматура подвержена коррозии более 50%, ржавчины не поддежит, на стенах частично в нерабочем состоянии. Обеспечивает общий узел учета потребления воды.	100%	Требуется капитальный ремонт п. 9.1 и 9.2 Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.

10	<p>Система Центрального Отопления</p> <p>10.1 Трубы ЦО</p> <p>10.2 Радиаторы</p> <p>10.3 Запорная арматура</p>	<p>10.1 Трубы спланино. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсуговшие сварочного шва, изгибы, следы ремонта.</p> <p>10.2 В эксплуатации более 30 лет.</p> <p>10.3 Запорная арматура на стояках по времени коррозии более 50%, ржавки не подлежит, на стояках частично в нерабочем состоянии.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.</p>	100%	<p>Требуется капитальный ремонт (10.1, 10.2, 10.3).</p> <p>Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.</p>
11	<p>Система горячего водоснабжения</p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p>	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, наблюдается образование коррозии, зашлакованность.	100%	Требуется капитальный ремонт. Досек срок эксплуатации.
13	<p>Система электроснабжения</p> <p>13.1 Силовая электропроводка, осветильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное устройство</p> <p>13.4 Подстанция электроцпты</p>	<p>В связи с длительной эксплуатацией и несоответствием сечения электропроводов нагрузке, наблюдается легкое состояние проводки, пробой, потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта ВРУ, повреждение шкафов и щитков, повреждение пита по обеспечению защиты при коротком.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.</p>		<p>Капитальный ремонт: перетяжка магистральных и стояковых проводов и увеличение их сечения, установка поврежденных электрощитов с выключающими устройствами на квартиры, установка поврежденных осветильников с заменой электропроводки и установка выключателей на стояках.</p> <p>Согласно распоряжению №170 от 27.09.03г (Приложение №8) Требуется установка общего узла учета потребления электроэнергии.</p>
14	<p>Благоустройство</p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p>	14.1. Разрушенный асфальтобетонное покрытие не наблюдается, местами образуется бордюрный камень.		Требуется капитальный ремонт (14.1, 14.2)

	14.2 Девское оборудование	14.2 Обслуживает	
15	Прочие работы:	Список аварийных деревьев, обрезка кроны.	Полушкин район.

Подписи:


Главный инженер ООО «УК МЖЦ
Московского округа» г. Колтуши

Юристоконсульт

Начальник ПТО

Техник «ООО ЖЭУ №15

Вит. Голуб. №15




И. В. Тяжнина

О. В. Усаченко

А. В. Алдокина

А. И. Антешина

Игорь. Анастасов

*№15
98.0 215 08. 88*