

АКТ

о состоянии общего имущества
в многоквартирном доме № 47 ул. Пролетарская
общего (внешнего) состояния здания

Г.Касура

от 23 апреля 2013г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1976г.
Материал стен	кирличный
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: инженер ОАО «УК МЖД Нижегородского округа» Е.В.Кицуина, инженер Усанчико С.В., начальник НИС Алеконин А.Б.
В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ЖЭУ № 15» в лице
стенника Анохиной А.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Назначение конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и месте дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовано.		
2	Стены	Стены кирличные. Балластное макропротравление раствора в кирличной кладке.		Требуется укрепление стоянки кирпичом
3	Фасад 3.1 наружная отделка	3.1 Доступается вызревший раствор в кирличной кладке. Разрушение целостности кирличной кладки не наблюдается.		Работоспособное утепление стен
	3.2 меж/лан. пер.	3.2 Проектом пристройки не предусмотрено.		Требуется сел. разреш.
	3.3 кровель	3.3 Разворовий не определен.		<i>дел. суде</i>
	3.4 фасады	3.4 Высокочастотные плиты имеют разрушение бетонного слоя в количестве 4-х штук.		Требуется ремонт. 7/р.
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Выполнены работы козырьков замена на металлические.		
	3.6 карнизы	3.6 Разрушение не выявлено		
4	Входы в подвал	Возрврений не выявлено		Ремонт не требуется

5.	Отмостка	Разрушений не выявлено	Время не требуется
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажные 6.3 подвальное	Ненесправностей не выявлено	Ремонт не требуется
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	7.3 Кровля козметична, выполнена капитальный ремонт в 2013г. Индивидуальная квартира №15, 17, 33. 7.4, 7.5 проектом не предусмотрено	Ремонт не требуется
		7.6 Высота карниза 2017г. Ненесправностей не выявлено	
8	Поребрики 8.1 лононы 8.2 профмы 8.3 отделка	Стены в коридоре имеют отслоение штукатурного и покрасочного слоя.	Требуется <i>Чистка, разборка и покраска</i>
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Выполнено капитальный ремонт разводящего трубопровода в подвалном помещении в 2010г. Стойки изогнуты, наблюдается коррозия металла, сданы ремонта	Собирается капремонт стояков.
		9.2 открученные устройства заменены.	
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ПО	10.1 Трубы стальные. Окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, холода, следы большого ремонта. Отсутствует изоляция.	Требуется капремонт системы и/o
	10.2 Радиаторы	10.2 Затуплены, истек срок эксплуатации	Требуется замена радиаторов БСН 58-98 (р)
	10.3 Запорная арматура 10.4 АСГВ	10.3 Запорная арматура по имеющим в не рабочем состоянии требуются замена. Выполнена замена запорных на воде.	Требуется замена запорной арматуры на стояках

11.	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	11.1 Выполнено капитальный ремонт разводящего трубопровода в подъездном помещении в 2010г. Стойки сварные, наблюдается коррозия металла, смена ремонта	Требуется капитальный ремонт
	11.2 Запорная арматура	11.2 отключающие устройства захвачены.	
12	Система канализации	Трубы системы канализации чугунные. Частично выявлены сколы на трубах. В подъезде №3 вытек разрушающая коррозией системой, в результате чего происходит частичное засорение.	Требуется капитальный ремонт <i>реш. супо</i>
13	Система электроснабжения 13.1 Сетевая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропротивка 13.3 Бездомное устройство 13.4 Лестничные ограждения	13.1 Деревянная проводка в связи с длительной эксплуатацией, сечение проводов не обеспечивает защиты при перегрузке, потеря изоляции изоляции проводов. 13.2 Ветхая проводка в связи с длительной эксплуатацией, сечение проводов не обеспечивает защиты при перегрузке, потеря изоляции изоляции проводов. 13.3 ОРУ старого образца. 13.4 лестничные электроподиумы не обеспечивают защиту при перегрузке	Требуется капитальный ремонт проводки существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой жилок толстых проводов и ОРУ <i>реш. супо</i>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Земляное сбрутурование	14.1 Выявлены выбоины, ямы в дорожном покрытии	Требуется ремонт дорожной организацией п.14.1
15	Прочие работы	14.2 Несправности не выявлены	

Подпись:

Главный инженер ООО

«УК ЖКХ Московского округа» г.Калуги

Юрист-консультант

Начальник ИТС

Обслуживающая организация: ООО «ЖКУ № 15»

д/д. № д/д. от 99

А/к

О.В.Линчукова

О.В.Усаченко

А.Е.Алдохина

А.И.Левкина

*Заслужено Гаг.
Пись.
8985643 98-31.*