

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 50/27 Ул. Лухсва  
общего (всесиннето) осмотра здания

г. Калуга

от «20» апреля 2013 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1957  
Материал стен кирпичные  
Число этажей 3  
Число подъездов 3  
Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Л. В. Пичугиной  
Юрист консультанта Усаченко О. В.

Начальника ПТО Альхиной А. Е.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко И. С., начальника производства Никоновой Н. А.

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	На стенах в районе под. №3 наблюдаются трещины по штукатурному слою		Установлены маяки в августе 2010 г.
3	Фасад 3.1 наружная отделка 3.2 меж/план. швы	3.1 Наблюдаются трещины в районе под. №3. Разрушение - выщелачивание штукатурного слоя, разрывание красочного слоя со стороны двора	100%	3.1 Капитальный ремонт фасада (решение суда)
	3.3 цоколь	3.3 Разрушение штукатурного, красочного слоя	100%	3.3 Текущий ремонт (решение суда)
	3.4 балконы	3.4 разрушение бетонной стяжки		3.4 Капитальный ремонт (решение суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Козырьки над входом металлические, в под. №3 покрытие козырька прогнулось		3.5 Текущий ремонт; выполнить выравнивание козырька
	3.6 карнизы	Наблюдается разрушение штукатурного слоя, отверстия в кирпичной кладке, трещины		Капитальный ремонт (решение суда)
4	Входы в подвал	Требуется установить новую дверь с коробкой под. №3, наблюдается спадение, неплотное примыкание полотна к дверной коробке, ветхое состояние. Между 2 и 3 подъездом вход в бывшую котельную дверь отсутствует	2 шт	Текущий ремонт установка новых дверей
5.	Отмостка	Разрушение асфальтобетонного	100%	Кап.

		покрытия, трещины, отверстия		ремонт (решение суда)
6	<b>Покрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 ходежажное 6.3 подвальное	Неисправностей не выявлено Неисправностей не выявлено		
7	<b>Крыша</b>  7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля  7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Неисправностей не выявлено  7.3 Кровля гиберная, в асбестоцементных листах по периметру дома на свесах наблюдается расхождения фальцев 7.4 Неисправностей не выявлено 7.5 нет  7.6 Частично разрушение штукатурного слоя	100%	7.3 Выполнить текущий ремонт кровли  7.6 Текущий ремонт штукатурного слоя
8	<b>Подъезды</b> 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Неисправностей не выявлено  8.2 в под. №3 дверь в подвальное помещение в ветхом состоянии, отсутствует нижняя филенка. Оконные проемы рассохлись, не закрываются в притвор.  8.3 в З под. на потолках и стенах наблюдается отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.	100%	8.2 Выполнить текущий ремонт деревянной двери или замена, замена оконных проемов по решению суда.  8.3 Выполнить текущий ремонт
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1, 9.2 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, следы ремонта ветхое состояние труб, запорная арматура частично в нерабочем состоянии, подвержена коррозии	100%	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (решение суда)
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные не оцинкованные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах, частично отсутствует изоляция на трубах, следы ремонта 10.2 Радиаторы чугунные старого образца, наблюдаются следы ржавчины между ребрами 10.3 Запорная арматура более 50% в нерабочем состоянии, подвержена коррозии. Нет прибора учета.	100%	Капитальный ремонт системы центрального отопления (решение суда)
11	<b>Система канализации</b> 11.1 Трубы канализации	Трубы системы канализации чугунные, наблюдаются трещины, отверстия с ржавыми подтеками	100%	Капитальный ремонт.
12	<b>Система электроснабжения</b> 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая	13.1, 13.2 проводка алюминиевая, изоляция проводов ветхая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не	100%	Капитальный ремонт Системы электроснабжения с переводом существующей

	электропроводка 12.3 Входное устройство 12.4 Поэтажные электро щиты	обеспечивает защиту при перегрузках. 13.3 Входные щиты на квартиры и ВРУ не укомплектованы, старого образца, проводка алюминиевая 13.4 автоматические выключатели отсутствуют		системы на повышенное напряжение (решен ие суд)
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории.	13.1 Разрушение асфальтобетонного покрытия, ямы, трещины	100%	Капитальный ремонт. 13.1 Ремонт асфальтобетонной покрытия с установкой бортового камня и леерного ограждения. (решение суда)
	13.2 Детское оборудование	13.2 Детское оборудование отсутствует		13.2 Установка детского оборудования (ре- шение суда)
14	Прочее	Требуется ремонт бельевой площадки или установка копой.		Текущий ремонт.

**Подпись:**

Гл. инженер ООО «УК МХЛ Московского округа»

Л.В.Шчугтина

Ерикконсульт

О.В.Усаченко

Начальник ПТО

А.Е.Алдохина

Директор СОО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Начальник производства

Н.А.Никонова

квартира  
ст. подъезд

Холмогоров