

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 14 Ул. Телевизионная
объекта (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «16» апреля 2013 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1955

Материал стен пл. блоками

Число этажей 2

Число подъездов 2

Сличные подвалы имеются

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе :Главного инженера ООО «УК МЖЕ Московского округа г. Калуги» Е.В. Пичугиной
Зрисконсульт Усаченко О.В.

Начальник РТО Алдохиной А.Е.

В присутствии: обслуживающей организацией ООО «Участок №21» в лице директора
З.С. Руденко, начальника производства Е.А. Никоновой.Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Кирпичные, неисправностей не выявлено.		
3	Фасад 3.1 рулонная отделка 3.2 меж/пан. швы	3.1. Оглухотурец. Наблюдаются трещины, разрывание окрасочного слоя.		Требуется текущий-ремонт <i>цоколь</i>
	3.3 цоколь	3.3. Наблюдаются разрушение штукатурного слоя, теплоперенос окрасочного слоя по всему периметру	100%	Требуется кап. ремонт <i>3.1 за сайдинг</i>
	3.4 балконы	Ж/бетонные плиты, местами нарушенна цементная стяжка и окрасочный слой.		<i>балконы/стеклопакеты ремонт при ремонте фасада</i>
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические козырьки, неисправностей не выявлено.		
	3.6 карнизы	Деревянный, по всему периметру наблюдается разрушение окрасочного слоя, местами гнильность на деревянной подшивке.		Требуется капитальный ремонт
4	Входы в подвал	Входы в подвалы находятся в подъезде		
5.	Отмостка	Частично отсутствует (более 50%), наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия, провалы	100%	Требуется капитальный ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное	Деревянные, неисправностей не выявлено Деревянные, неисправностей не		<i>6.1 потолок уровень пола и обрешетка и стр. общего пола лучше ровнее в здании. Более этого</i>

	6. Зподъездное	Заявлено Ж/бетонные плиты, исправностей не заявлено		
7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные Трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов – наблюдается наличие трещин, отверстий, сколы в листах, обрешетка местами имеет следы гниения древесины На отголовках дымоходов наблюдается разрушение кирпичной кладки, отсутствуют мачтовые ванты	100%	Требуется капитальный ремонт Требуется капитальный ремонт
8	Подъезды 8.1 лоды	Железобетонные, местами наблюдаются выбоины и выкрашивание бетона		
	8.2 проемы	Входные двери металлические с домофонами, на деревянных оконных рамках, дверях тамбура и подвала наблюдается перекос и неизменное прилегание к коробкам, отслоение красочного слоя, расслоение древесины		Требуется текущий-рекламонт
	8.3 отделка	На стенах и потолках наблюдается небольшое разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного слоя.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	Трубы стальные, имеются многочисленные места ремонта, наблюдается коррозия металла, наросты ржавчины. Запорная арматура старого образца – частично в нерабочем состоянии, наблюдается коррозия металла.	100%	Требуется капитальный ремонт
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Трубы стальные, частично отсутствует изоляция, наблюдается коррозия металла, имеются места ремонта В квартирах радиаторы старого образца. В местах стыков секций между собой наблюдаются ржавые потеки. Отопительные приборы в подъезде отсутствуют. Запорная арматура старого образца, имеет наросты ржавчины, частично в нерабочем состоянии. Нет прибора учета.	100%	Требуется капитальный ремонт
11	Канализация	Трубы чугунные, наблюдается коррозия металла, на фановых стояках трещины.		Капитальный ремонт
12	Система электроснабжения 12.1 Световая электропроводка, светильники 12.2 Силовая	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стяжковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей

	12. Электропроводка 12. ЭВводное устройство 12. Поверхностные электрошлифы	дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиту при перегрузках. Автоматические выключатели спарного образца.		сети электроснабже- ния на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Пр- ложение №8)
13	Благоустройство 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие имеет трещины, ямы. Отсутствует бордюрное и леерное ограждения Детское оборудование отсутствует.	100\$	Капитальный ремонт
14	Бровые работы	Газовые трубы Ø 50, окраска не требуется.		

Подпись:

Лл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Бригадонсульт

О.В.Усаченко

Начальник БТО

А.Е.Алдохина

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Рудченко

Начальник производства

Н.А.Еиконова

кв. №6

Шелковичев М.М.

Ильин -