

АКТ

проверки состояния общего имущества
в много квартирном доме № 41 ул. З. Никитиной
общего (внешнего) осмотра здания

Г. Калуга

от 10.04 2013 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1972
 Материал стен кирпич
 Число этажей 5
 Число подъездов 4
 Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО УК КЖД «Московский округ» Л.Р. Гипутиной
Юрист консультант Усаченко О.В.

Начальник УТО Альшакиной А.Э.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., начальника участка Пономаревой Е.А.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Нарушений не выявлено		
2	Стены	Стены из силикатного кирпича, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад 3.1. Покраска отделка 3.2. Меж/поян. швы 3.3. Цоколь 3.4. Балконы 3.5. Козырьки входов в подъезд 3.6. Карнизы 3.7. Окраска газовых труб по фасаду	Наблюдается разрушение покрасочного слоя на водной основе Нет Произведен ремонт в 2012г. Из железобетонных плит, имеют разрушение бетонного заполнения до арматуры по периметру, арматура подвержена коррозии в квартирах: 36, 35, 2, 10, 31, 44, 57, 14, 59 Произведен ремонт в 2012г. Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено		Требуется восстановление покрасочного слоя фасада, капитальный ремонт
4	Входы в подвал	Дверь входа в подвал металлическая. Нарушен не выявлено.		Требуется капитальный ремонт балконных плит.
5.	Отмостка	Выполнен капитальный ремонт в 2012г.		
6	Перекрытия 6.1. Чердачное 6.2. Межэтажное 6.3. Подвальное	Нарушений не выявлено		

7	Крыша	Кровельное покрытие крыши выполнено из наплавляемого материала. Местами наблюдается ведущая, трещины и отслаивание кровельного материала со поверхности кровли, произведён частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. Наблюдается частичное нарушение примыкания кровли к парапету.		Требуется капитальный ремонт кровли.
8	Подъезды			
	8.1 Полы	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.		Требуется текущий ремонт подъезда и л/клеток
	8.2 Проемы	Свера металлические с домофоном – нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены масляной краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Оконные рамы и остекление 2-го контура частично отсутствуют, наблюдается перекос и неплотное примыкание оконной коробки, гниение древесины.		
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (небелка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. Отражение л/маршей металлическое с поручнем, наблюдается частичное отсутствие вертикальных элементов ограждения. На площадках л/маршей наблюдается разрушение цементной стяжки.		
9	Система холодного водоснабжения			
	9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии. Произведена замена участка труб по квартире №11, №13,		Требуется текущий ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учёта холодного водоснабжения (261-Фз)
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца Общедомовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		
10	Система центрального отопления			
	10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, красочный слой нарушен. Узел учёта тепловой энергии отсутствует.		Требуется текущий ремонт системы ЦО. Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)
	10.2 Радиаторы	Произведен ремонт в п-де №2, №4 на л\клетке.		
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушений не		

		дом старого образца Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.	
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, окрасочный слой нарушен. Узел учёта тепловой энергии отсутствует.	Требуется текущий ремонт системы ГО. Установка узла учёта тепловой энергии(261- ФЭ)
	10.2 Радиаторы	Произведен ремонт в п-де №2, №4 на л/клетке.	
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках в рабочем состоянии нарушен не выявлено. Запорная арматура на вводе в дом старого образца.	
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	Нет	
11.2 Запорная арматура			
12	Система канализации	Трубы чугунные. Водогравиосей не выявлено.	
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца. 13.2 стояковая проводка алюминиевая 13.3 Освещение на л/клетках имеется (установлены патроны с лампочками), имеющие специальные разумокомплектованы.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переносом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	благоустройство 14.1 Асфальтирование территории	Асфальтовое покрытие дворовой территории частично нарушено. Бордюрный камень местами отсутствует или разрушен.	По капитальному ремонту требуется восстановление асфальтowego покрытия, с устройством бордюрного камня.
	14.2 Детское оборудование	Детское оборудование разумокомплектовано.	Установка детского оборудования
15	Прочие работы		

Подпись:

Л. В. Гинчутина

Л. В. Гинчутина

Зрисконсульт

О. В. Усаченко

Начальник ГТО

А. Е. Алдохина

Директор ООО «Участок №21»

Н. С. Руденко

Начальник уч-ка

З. А. Никонова

Зернова Светлана Григорьевна