

АКТ
 проверки состояния общего имущества
 в многоквартирном жилом доме № 21 Ул. Чичерина
 общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от «15» 03

2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1953 г.

Материал стен кирпич

Число этажей - 3

Число подъездов - 3 подъезда

Наличие подвалов - имеется (4 входа в подвал)

Комиссия в составе

Гл.инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г.Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консульта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Необходим ремонт
1.Фундамент	Не обследовался.	
2.Цоколь	Цокольная часть дома - оштукатурена, наблюдается разрушение штукатурного слоя по всему периметру дома.	Требуется капитальный ремонт цоколя (решение суда)
3.Фасад	По фасаду наблюдаются трещины и выветривание раствора кирпичной кладки, окрашен краской на водной основе, частично от времени окраска смылась, местами следы подтеков черно-серого цвета. Балконные плиты в кол-ве 9 шт. имеют значительное разрушение (расслоение) бетонного заполнения, до оголения металлической арматуры, которая подвержена коррозии.	Требуется капитальный ремонт фасада (решение суда) Требуется капитальный ремонт (решение суда)
4.Отмостка	Козырьки над входами в подъезд (2 штук) – металлические, при визуальном осмотре видимых механических повреждений не выявлено, выгорание красочного слоя. В под.№2 козырек отсутствует.	Текущий ремонт п.3.3: Под.№2 - установка козырька, Под.№2,№3 - окраска
Приямки	Асфальтобетонная, наблюдается разрушение покрытия после ремонта газовых труб.	Капитальный ремонт отмостки, приямков (решение суда)
5.Крыша	- Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов -выявлено местами трещины в листах, не герметичность примыканий к трубам, места ремонта (замена старых листов на новые) свесы, желоба подвержены коррозии. -Частично отсутствие ограждения, местами деформировано. -Водоотводные трубы частично выполнены из	Требуется капитальный ремонт (Решение суда) Текущий ремонт

	<p>черного не оцинкованного металла - подвержены коррозии, окрасочный слой нарушен.</p> <p>-Стойки фановых труб не выведены наружу за границу кровли</p> <p>- Слуховые окна (5шт) Отсутствуют рамы с жалюзными решетками и остекление.</p> <p>- Трубы вент. каналов частично разрушен штукатурный слой. На трубах отсутствуют колпаки. Установлены антенны - «тарелки».</p> <p>- Следы намокания деревянных конструкций крыши разрушение огнезащитного слоя.</p>	<p>Капитальный ремонт - вынос фановых труб за кровельное покрытие согласно правилам и нормам (решение суда)</p> <p>Текущий ремонт - установка рам с жалюзи. решетками (решение суда)</p> <p>Демонтировать жителям установленные антенны и «тарелки» (5 шт.) с труб вентканалов (решение суда)</p>
6.Подъезды, Входы в подвал,	<p>-Тамбурные, чердачные и подвальные двери - деревянные, наблюдается механическое повреждение дверных полотен, двери не закрываются в притвор, шелушение растрескивание окрасочного слоя, наблюдаются следы намокания и гниения древесины.</p>	Требуется капитальный ремонт (замена тамбурных дверей и тех.подполья (решение суда)
Входы в подъезды	<p>-Входные двери в подъезды - металлические с домофонами, неисправностей не выявлено.</p> <p>- Оконные рамы на л/клетках - окрасочный слой частично отсутствует.</p> <p>-Отделка подъездов - Видимых нарушений не выявлено. Л/ступени частично истерты - более 25%.</p> <p>- Входные площадки тамбуров и л/клеток- наблюдается разрушение цементной стяжки полов</p> <p>-Входы в подвал (4 шт) наблюдается разрушение боковых стенок кирпичной кладки. Кровля входов в подвалы металлическая - нарушений не выявлено</p> <p>-Ступени входов в подвалы бетонные - перекошены, наблюдаются сколы.</p>	<p>Текущий ремонт:</p> <p>Тек. ремонт (решение суда)</p> <p>Тек. ремонт (решение суда)</p> <p>Тек. ремонт (решение суда).</p>
7.Канализация	Трубы системы канализации (магистраль) - чугунные и пластиковые, в подвале З подъезда на соединении стояков с лежаками местами имеются уклоны, местами соединение труб не плотно зачеканено.	Требуется капитальный ремонт, истек срок эксплуатации стояки (решение суда)
8.Холодное водоснабжение	Трубы стальные - не окрашены, магистральная разводка - частично заменена, наблюдается конденсат на трубах, запорная арматура в рабочем состоянии, частично произведена замена стояков на м/пласт. В подвале трубы полипропиленовые, нарушений не выявлено Отсутствует общедомовой счетчик учета холодного водоснабжения.	<p>Требуется капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки)</p> <p>Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения(261-ФЗ) (решение суда)</p>
9. Система		

центрального отопления	Магистральные - трубы стальные, частично изолированные от коррозии, более 70% отсутствует изоляции. Запорная арматура в рабочем состоянии. Отопление на л/клетке под. №1, 2, 3, отсутствует отопительные приборы. В кв. №108 радиаторы отопления старого образца, местами между звеньями радиаторов видны ржавые подтеки. Вода системы ЦО отсутствует.	Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального отопления с изготовлением проектно-сметной документацией. Установка узла учета тепловой энергии (261-ФЗ) (решение суда)
10. Системы электроснабжения	Энергоснабжение: распределительное устройство нового образца, щитки на л/клетках- старого образца, разомкнуты, изолированы, разводка - ветхая (нарушена изоляция). Стационарные проводка алюминиевая, наблюдается частичности изоляции проводов, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой не соответствует нормам приборов не обеспечивает защиты от перегрузок. Вход в подъездах - светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой 60W. В подъездах освещение находится в ненормальном состоянии, Дом запитан от воздушной линии, находящий трансформатор находится в ненормальном состоянии. Разводка в подвальном помещении - ветхая.	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с изготовлением проектно-сметной документации: перевод существующей системы электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (170 постановление от 27.09.2003г. «правила и нормы тех эксплуатации ЖФ») (решение суда)
11. Благоустройство	Асфальтное покрытие нарушено в торце дома в результате проведенного ремонта газовых труб. Трудованием: песочница, горка	требуется окраска по текущему ремонту

Подписи:

Гл. инженер ООО «Управляющая компания Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрист консультант

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Управляющая компания Московского округа»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова