

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 23 Ул. Чичерина
общего (осенне-го) осмотра здания

Г. Калуга

от «22» 09

2017 г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1936 г.

Материал стен: кирпичный

Число этажей 3

Число подъездов 4

Наличие подвалов нет

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК ЮЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Бригадонсультант Фадейкиной Е.В.

Бачальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко И.С., мастера Гулковой Е.И.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Необходим ремонт
1. Фундамент	Не обследовался.	
2. Цоколь	Цокольная часть дома - оштукатурена, наблюдается разрушение штукатурного, окрасочного слоя.	Требуется капитальный ремонт цоколя (решение суда)
3. Фасад	<p>Оштукатурен, наблюдается следы подтеков черно-серого цвета с 3 по 1 этажи, окрасочный слой значительно разрушен.</p> <p>Карнизная часть – происходит частичное разрушение штукатурного слоя по всему периметру дома.</p> <p>Балконы имеют значительное разрушение (расслоение) бетонного заполнения, до оголения металлической арматуры которая подвержена коррозии, разрушение штукатурного слоя декоративных элементов балкона в кв-рах 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 и на лоджиях л/клеток в кол-ве 4 шт. Установлены самостоятельно над балконами кровля в кв-рах 5, 6, 11, 12, 18, 24</p> <p>Козырьки над входами в подъезды – бетонные (в кол-ве 4 х штук) наблюдается разрушение бетонного заполнения по контуру, нарушена гидроизоляция козырьков.</p>	Требуется капитальный ремонт фасада (решение суда)
4. Отмостка	Асфальтобетонная, нарушений не выявлено.	
5. Крыша	<p>5.1 Кровельное покрытие выполнено из асбестоцементных листов с прокладкой водонизоляционного ковра из рубероида. Наружный не выявлено.</p> <p>5.2 Частичное отсутствие ограждения, местами деформировано</p>	Текущий ремонт

	<p>Водосточные трубы нарушений не выявлено.</p> <p>Столки фановых труб не выведены наружу за границу кровли</p> <p>Слуховые окна (5шт) Отсутствуют рамы и остекление в 3-х слуховых окнах, отсутствуют жалюз. решетки.</p> <p>Трубы вент. каналов (короба) выполнены из оцинкованного железа. 2 трубы выполнены из простого железа, подвержены коррозии.</p> <p>Металлические страждения на крыше частично отсутствует</p> <p>Деревянные конструкции крыши (стропила, обрешетка) - следы намокания, разрушен окрасочный отнезащитный слой.</p>	<p>Капитальный ремонт, вынос фановых труб за кронельное покрытие согласно правилам и нормам(решение суда)</p> <p>Текущий ремонт (решение суда)</p> <p>Текущий ремонт (решение суда)</p> <p>Требуется текущий ремонт</p>
6. Подъезды, Входы в подвал, Входы в подъезды	<p>Входные двери - металлические с домофонами - неисправностей не выявлено.</p> <p>Двери тамбурные и входов в тех.подполья - деревянные, наблюдается механическое повреждение дверных полотен, двери не закрываются в притвор, шелушение растрескивание окрасочного слоя.</p> <p>Скошенные рамы на л/клетках - не открываются, рассохлись, наблюдаются следы намокания и механического повреждения рам, окрасочный слой разрушен более 70%, Металлическое ограждение - местами отсутствуют вертикальные элементы ограждения,</p> <p>Отделка подъездов - наблюдается разрушение штукатурного, шпаклевочного и окрасочного слоя стеновых панелей, потолков, окон, дверей, на стенах 1-х этажей наблюдается грибковое образование, л/ступени частично истерты - более 25%.</p> <p>Входные площадки тамбуров и л/клеток - наблюдается разрушение цементной стяжки полов</p> <p>Входы в подвал (2 шт.) наблюдается разрушение боковых стенок киргичной кладки (сквозные трещины). Кровля входов в подвалы выполнена из металла, сверху покрыта рубероидом, кровля подвержена коррозии и имеются механические повреждения.</p> <p>Деревянная обрешетка имеет следы намокания, гниения, покрытие протекает</p> <p>Ступени входов в подвалы бетонные - перекошены, наблюдаются скосы.</p> <p>Входные ступени и площадки в подъездах - бетонные, наблюдается разрушение</p>	<p>Требуется капитальный ремонт (замена тамбурных и подвальных дверей) (решение суда)</p> <p>Кап.ремонт (Решение суда)</p> <p>Кап. ремонт (Решение суда)</p> <p>Кап. ремонт (Решение суда)</p> <p>Кап. ремонт (Решение суда)</p>

	бетонной стяжки более 50%.	
7. Канализация	Трубы системы канализации - чугунные, при визуальном осмотре в подвальном помещении нарушений не выявлено. Система находится в рабочем исправном состоянии	Требуется капитальный ремонт, (решение суда)
8. Холодное водоснабжение	Трубы стальные - окрашены, магистральная разводка - замкнута, наблюдается конденсат на трубах, запорная арматура в рабочем состоянии, частично произведена замена стояков на м/пласт. Стойки - трубы стальные, не оцинкованные, подвержены коррозии. Отсутствует обще-домовой счетчик учета холодного водоснабжения.	Требуется капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки) Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения (261-ФЗ) (решение суда)
9. Система центрального отопления	<p>Трубы (магистраль на чердаке) стальные в хорошем состоянии. Запорная арматура на стояках отсутствует.</p> <p>Стояки и магистральные трубы обратных трубопроводов - частично не окрашены, наблюдается коррозия.</p> <p>Отопление на л/клетках дома отсутствует.</p> <p>Отопительные приборы - чугунные радиаторы - старого образца, местами между звенями радиаторов видны ржавые подтеки</p> <p>Узел учета системы ЦО отсутствует</p> <p>Запорная арматура на зводе в домового образца - нарушений не выявлено.</p>	<p>Требуется выполнить капитальный ремонт системы центрального отопления, (замена стояков обратного магистрального трубопровода с установкой запорной арматуры) (решение суда)</p> <p>- истек срок эксплуатации</p> <p>Установка узла учета (261-ФЗ). (решение суда)</p>
10. Системы электроснабжения	<p>Входно-распределительное устройство неисправностей не выявлено.</p> <p>Шитки на л/клетках - старого образца, пробки рачукомплектованы, электропроводка - ветхая (нарушена изоляция)</p> <p>Стойковая проводка алюминиевая, наблюдается потеря эластичности изоляции проводов, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках.</p> <p>Освещение в подъездах - светильники отсутствуют, установлены патроны с лампочкой</p> <p>Отключающее устройство на дом (рубильник) - неисправностей не выявлено</p>	Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с изготовлением проектно-сметной документации: перевод существующего системы электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (170 квтстановление от 27.09.2003г. «правила и нормы тех эксплуатации ЖК») (решение суда)

	<p>Над входами в подъезды освещение находится в рабочем состоянии, 2 уличных фонаря не работают (не исправны). Дом питан от воздушной линии. Понижающий трансформатор находился в рабочем состоянии.</p> <p>Электропроводка в подвальном помещении - ветхая на скрутках.</p>	
11. Благоустройство	<p>Асфальтобетонное покрытие нарушений не выявлено.</p> <p>11.2 Досское оборудование: - карусели, скамейки в исправном состоянии,</p>	
12. прочие работы: 12.1. газовые трубы	Нарушений не выявлено.	

Подписи:

Рл. инженер

Л.В.Пичугина

Присконсульт

Е.З.Федейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок У21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Туктакова