

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 58 ул. Циолковского
общего (весеннего) осмотра здания

Г.Калуга

от 10 апреля 2015г.

Общие сведения по строению

| | |
|------------------|-----------------|
| Год постройки | 1978г |
| Материал стен | кирпичные |
| Число этажей | 12 (двенадцать) |
| Число подъездов | 1 (один) |
| Наличие подвалов | Техподполье |

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа» Л.В.Пичугина

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Начальник ПТО Абрамова А.А.

В присутствии: ООО «ЖЭУ № 15» в лице техника Гелич А.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и оборудования | Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта) | Объем | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт) |
|----------|--|--|-------|--|
| 1 | Фундамент | Не обследовался. | | |
| 2 | Стены | Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не выявлено. | | Ремонта не требуется. |
| 3 | Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. Швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы 3.7 Козырьки над балконами | 3.1 Разрушений не выявлено. 3.2 Не предусмотрено. 3.3 Выполнен ремонт в 2012г. 3.4 Разрушений не выявлено. 3.5 Выполнен ремонт покрытия 2010г. Происходит намокание стен и в стыках плит в тамбуре при дожде. 3.6 Не предусмотрено. 3.7 Требует ремонта. | | Ремонта не требуется. <i>73 б гарнитура заключение документации кодировка - т.р.</i> |
| 4 | Входы в подвал | Выполнен ремонт покрытия входа в подвал. | | Ремонта не требуется. |
| 5. | Отмостка | Асфальтобетонная. Наблюдается разрушение верхнего слоя, имеются | | Требуется капремонт |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | трещины, отставание от фундамента. | | |
| 6 | Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное | 6.1, 6.2, 6.3 Ж/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается. | | Ремонта не требуется. |
| 7 | Крыша 7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля 7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов | Выполнен капремонт 2010г. 7.1 Не предусмотрено. 7.2 Не предусмотрено. 7.3 Кровля совмещенная, разрушений не выявлено. 7.4 Не предусмотрено. 7.5 Отсутствуют колпаки на приемниках внутреннего водостока. 7.6 Разрушений не выявлено | | 7.5 Требуется установка колпаков |
| 8 | Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка | 8.1 На лестничных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует. На посадочных площадках около лифтов наблюдаются разрушения плитки а также в коридорах. 8.2 <i>Всем. решётки дверей заменены вонючие 100% фасадных - разрушение нет</i> <i>Запахи вонючие</i> 8.3 Повреждение окрасочного и штукатурного слоя стен, имеется запыленность побелки стен и потолков, разрушение окрасочного слоя после протекания с кровли. | | Требуется тек ремонт <i>и/ли египетские запасы вонючих балконов</i> |
| 9 | Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 запорная арматура | Выполнен капремонт 2010г. 9.1 Неисправностей не выявлено. 9.2 В исправном рабочем состоянии. | | Ремонта не требуется. |
| 10 | Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО | 10.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция. | | Требуется капремонт |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ | 10.2 Радиаторы чугунные, в эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена. | | |
| 11 | Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС | 11.1 Трубы стальные, окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла, частично отсутствует изоляция. | | Требуется капримонт |
| | 11.2 Запорная арматура | 11.2 Запорная арматура по стоякам в нерабочем состоянии, требуется замена. | | |
| 12 | Система канализации | Неисправностей не выявлено, в рабочем состоянии, выполнен капитальный ремонт в 2010г. | | Ремонта не требуется. |
| 13 | Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты | 13.1, 13.2 Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Поэтажные электрощиты не закрыты и не обеспечивают защиты при перегрузках. В 2012г. произведена замена светильников на этажах. | | Требуется выполнить капримонт - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства. |
| 14 | Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование | 14.1 14.2 Отсутствует | | |
| 15 | Прочие работы 15.1 лифты 15.2 система дымоудаления 15.3 Мусороприемники | 15.1 в исправном состоянии 15.2 В нерабочем состоянии, требуется капримонт с изготовлением проектно сметной документации. 15.3 Отказ от пользования, имеются дефекты крышек. <i>Шибер и труба мусоропроводного лотка</i> <i>разрушение, смеше</i> | | Требуется Капримонт п.15.2 15.3 Требуется капримонт мусороприемника. |

Подписи:

Главный инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Обслуживающая организация

А.В.Гелич