

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 7 Ул. Глаголева  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от «17 марта 2016 г.**Общие сведения по строению**

Год постройки 1962  
Материал стен крупнопанельный  
Число этажей 5  
Число подъездов 4  
Наличие подвалов имеется

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Главного инженера ООО «УК МЖД Московского округа г. Калуги» Пичугиной Л.В.

Юрисконсульта Фадейхиной Е.В.

Начальника НТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался		
2	Стены	Неисправностей не выявлено		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	Окрасочный слой панелей не нарушен, произведен кап. ремонт в 2014 г.		
	3.2 меж/пан. Швы	Произведен кап. ремонт 2014 г, местами наблюдаются трещины		Гарантийные обязательства
	3.3 цоколь	Наблюдается местами разрушение штукатурного и красочного слоя после проведения работ подрядной организацией по решению суда в 2014 г.		Гарантийные обязательства
	3.4 балконы	Разрушение бетонного заполнения, ослаблены металлические ограждения, нарушение гидроизоляции	100%	Требуется кап. ремонт (решение суда)
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические. Козырек подъезда №2 деформирован. П №3,4 нарушено прилегание к стене.		Требуется текущий ремонт
	3.6 карнизы	Нарушений не выявлено.		
4	Входы в подвал	Кровля входов в подвалы металлическая. В 1-м подъезде кровля не окрашена, повреждена коррозией, в 4-м частичная деформация кровли. Требуется ремонт кровли над входом в 1 и 4 подъездах, разрушение покрытия		Требуется текущий ремонт
5.	Отмостка	Разрушение асфальтобетонного покрытия, трещины, отверстия, местами происходит проседание	70м2	Требуется ремонт (решение суда)

		грунта.		
6	Перекрытия 6.1чердачное 6.2межэтажное 6.3подвальное	ж/б плиты, неисправностей не выявлено		
7	Крыша 7.1стропила 7.2обрешетка 7.3кровля 7.4водосточные Трубы 7.5внутренний водосток 7.6 Трубы вент., каналов и дымоходов	7.3 Кровля совмещенная выполнена из наплавленного материала. Произведен ремонт в 2013г. нет нет Произведен ремонт в 2013г.		
8	Подъезды 8.1полы 8.2 проемы 8.3 отделка	Во всех 4-х подъездах входные двери металлические с домофонами, на деревянных дверях тамбуров, сконных рахах наблюдается перекос и не плотное примегание к коробкам, отслоение окрасочного слоя, расслоение древесины.  На стенах и потолках наблюдается местами разрушение штукатурного слоя, отслоение шпаклевочного и окрасочного слоя.	4 под.	Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1водопроводные трубы 9.2запорная арматура	Разлив по подвалу заменен на пропиленовые трубы, запорная арматура на стояках в рабочем состоянии. Трубы столков стальные, наблюдаются многочисленные места ремонта, трубы подвержены коррозии, имеются нарости ржавчины.  По подвалу запорная арматура металлическая, в рабочем состоянии.	100%	Требуется капитальный ремонт (решение суда)
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	Произведен кап. ремонт в 2014 г. по решению суда  В квартирах и подъездах радиаторы заменены по кап. ремонту в 2014 г.  Запорная арматура на воде и на стояках нового образца, находится в рабочем состоянии .Нарушений не выявлено		
11	Система канализации 12.1 Трубы канализации	По подвалу трубы лежаков частично заменены на трубы ПВХ, трубы столков чугунные, подвержены коррозии, имеют сколы, фланевые стояки стили.		Требуется капитальный ремонт столков (решение суда)

12	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	Система электроснабжения не соответствует нормативам. Стояковая проводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках. Автоматические выключатели старого образца. В 2013г произведен ремонт уличного освещение (замена кобр) .	100%	Требуется капитальный ремонт – перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение согласно Постановления №170 от 27.09.03г. (Приложение №8) (решение суда)
13	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории  14.2 Детское оборудование	Выполнен капитальный ремонт с установкой бордюров в 2012 году. С торца дома наблюдаются частичное разрушение асфальтобетонного покрытия. Наблюдается частичное разрушение бордюрного камня возле 1-го подъезда.  Нарушений не выявлено		Требуется текущий ремонт.
	Прочие работы			

**Подпись:**

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юристконсульт

Е. В. Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С. Руденко

Мастер

Н.И. Гудкова

*Прежде чем подписывать документ  
предлагаю его ознакомить с его содержанием*