

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 2/75 ул. К. Либкнехта
общего (весеннего) осмотра здания

Г. Калуга

от 13 марта 2019г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1978г.

Материал стен кирпич

Число этажей 5 (пять)

Число подъездов 2 (два)

Наличие подвалов имеется

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Л. В. Пичугиной
Юрист консультант Фадейкина Е. В.

Начальник ПТО Абрамова А. А.

В присутствии: представителя обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15»
техника Холиной Н. А.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
здания, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные – разрушений целостности не выявлены		Ремонта не требуется
3	Фасад 3.1 Наружная отделка	3.1 Имеется увлажнение стен, выветривание раствора в кирпичной кладке.		Требуется выполнить тек ремонт п. 3.3
	3.2 меж/пан. швы	3.2 Не предусмотрено проектом.		
	3.3 цоколь	3.3 Наблюдается разрушение штукатурного слоя, разрушение окрасочного слоя (масляная окраска)		Треб кап. ремонт- утепление фасада
	3.4 балконы	3.4 Балконные плиты – разрушений не выявлено		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	3.5 Разрушений не выявлено.		
	3.6 карниз	3.6 Разрушений не выявлено		
4	Входы в подвал	Разрушение покрытия, обрешетки, наблюдается гниение древесины.		Треб тек ремонт.
5.	Отмостка	Выявлены разрушение асфальтового покрытия, трещины, щели между отмосткой и цоколем, в отдельных местах наблюдается просадка.		Требуется выполнить тек ремонт
6	Перекрытия 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	В плитах перекрытия в районе кв. №13 (арка) наблюдается разрушение швов, отверстие в плитах перекрытия		требуется ремонт швов плит перекрытия с последующим утеплением

7	Крыша 7.1 стропила 7.2 обрешетка 7.3 кровля 7.4 водосточные трубы 7.5 внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.1, 7.2 Проектом не предусмотрено 7.3 Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, разрушений не наблюдается. В зимнее время происходило залитие кВ.42. Дверной блок выхода на кровлю <i>имеет разрушение, гниение древесины,</i> 7.4, 7.5 Проектом не предусмотрено 7.6 вентиляционные каналы - неисправностей не выявлено		Ремонта не требуется П.7.3 тек.ремонт-кровельного покрытия над кВ.42, 43 <i>Т.р.-замена двери блока</i> п.7.4;7.5;7.6 Ремонта не требуется
8	Подъезды 8.1 полы 8.2 проемы 8.3 отделка	8.1 Ступени входа в подъезды разрушений не выявлено. 8.2 Выявлены сколы штукатурного слоя на откосах оконных проемов, рамы оконных проёмов деревян., неисправностей не выявлено. Тамбурные двери деревянные, в нижней части дверных блоков и полотен наблюдается гниение древесины. 8.3 Знаблюдается частично разрушение штукатурного слоя стен, отслоение окрасочного слоя стен, оконных блоков, дверей, запыленность и серый налет на побелке стен и потолков. Почтовые ящики- наблюдаются разрушение окрасочного слоя, перекос дверок, некоторые не закрываются.		Требуется выполнить текущий ремонт отделки, с заменой дверных блоков. п.8.3 Требуется выполнить тек.ремонт по замене почтовых ящиков.
9	Система холодного водоснабжения 9.1 водопроводные трубы 9.2 запорная арматура	9.1 Трубы стальные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла на трубах 9.2 запорная арматура частично в нерабочем состоянии		Требуется выполнить капремонт Тек ремонт-замена запорной арматуры.
10	Система Центрального Отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура 10.4 АОГВ	10.1 Трубы стальные окрасочный слой отсутствует, наблюдается коррозия металла. Изолированны. 10.2 Радиаторы чугунные старого образца 10.3 Запорная арматура частично в нерабочем состоянии		Требуется выполнить капремонт Тек. ремонт-замена запорной арматуры
11	Система горячего водоснабжения			

	11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	В исправном, рабочем состоянии		Треб кап ремонт- истек срок эксплуатации
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное устройство 13.4 Поэтажные электрощиты	В рабочем состоянии.		Треб кап ремонт- истек срок эксплуатации
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Асфальтовое покрытие - наблюдаются выбоины, разрушение бордюрного камня 14.2 Детское оборудование отсутствует		Требуется выполнить капремонт
15	Прочие работы	Снос аварийных деревьев в кол-ве 10шт.		

Подпись:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Представитель обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15»

Л.В.Пичугина

Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

Н.А.Холина

Старший по подъезду кв. 42

М.И. Фролов