

АКТ весеннего осмотра

многоквартирного жилого дома № 30 Ул.Ленина

Г.Калуга

от 26 апреля 2016г.

Общие сведения по строению

Год постройки 1963 г.

Материал стен кирпичный

Число этажей 5 эт.

Число подъездов 4-х подъездный

Наличие подвалов имеется

Серия 1-447

Комиссия в составе

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги» Л.В.Пичугина

Юрист консультант Фадейкина Е.Б

В присутствии: техника обслуживающей организации ООО «ЖЭУ-15» А.В.

Гелич

Результаты визуального осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома	Характер ремонта
1.Фундамент	Ж/З фундаментные блоки – нарушений не выявлено.	
2.Цоколь	2.Б нижнее части цоколя (дворовая и торцевые стороны) наблюдается разрушение штукатурного слоя, разрушение окрасочного слоя	2.Текущий ремонт цоколя
3.Фасад	3.1Стены фасада выполнены из кирпича. Отдельными местами наблюдаются зигзагообразные трещины, целостность кирпича не нарушена.По всему фасаду в кирпичной кладке наблюдается выветривание раствора, отверстия, в верхней части фасада под карнизными плитами отдельными местами наблюдается разрушение кирпичной кладки (выщерблены).Уплотнитель вертикальных усадочных швов в кол-ве 4 шт разрушен, швы пустые 3.2Козырьки входов в подъезд, ж/бетонный, значительного разрушения бетонного заполнения козырьков нет. По периметру плиты отдельными местами имеется разрушение бетонного заполнения, Покрытие козырька стяжка имеет разрушение, по контуру плиты имеются подтеки. 3.3 балконы ж/б частично остеклены. Балконные плиты, в кол-ве 10 шт. имеют значительное	3.1 Требуется обследование стен в зимний период при сильных морозах на предмет промерзания и теплопотери спец. организацией -за счет средств текущего ремонта Требуется текущий ремонт отдельными местами кирпичной кладки фасада, уплотнение вертикальных усадочных швов 4 шт. 3.2 Текущий ремонт- козырек входа в подъезд (покрытие, ремонт бетонного заполнения, стяжки, усиление стойками) 3.3 Капитальный ремонт балконов 10 шт 3.5 текущий ремонт приямка (очистка от бытового и строительного мусора),

	<p>разрушение бетонного заполнения до оголения арматуры. Остальные плиты не просматриваются т.к. выполнено остекление</p> <p>3.4 В приямке в кол-во 1 шт. имеют разрушение кирпичной кладки, оконный блок приямка разрушен.</p> <p><i>в работе 11 п</i></p> <p>3.5 Карнизные плиты в кол-ве 26 шт имеют значительное разрушение бетонного заполнения до оголенной арматуры, отдельными местами имеется выпадание кусков карнизных плит.</p> <p>4. Отмостка асфальтобетонное, наблюдается проседание, трещины, отверстия</p>	<p>замена оконного блока)</p> <p>3.6 Капитальный ремонт карнизных плит 26 шт.</p> <p>4. Капитальный ремонт отмостки</p>
4. Отмостка		
5. Крыша	<p>5.1 Кровельное покрытие из асбестоцементных листов под покрытием уложен рубероид, видимых неисправностей в кровельном покрытии не выявлено. Стояки водосточных труб укомплектованы. Фановые стояки в кол-ве 4 шт за кромку покрытия крыши не выведены, что не соответствует нормам. Примыкание к фановым трубам в кол-ве 8 шт герметично.</p> <p>Трубы дымовентиляционных каналов, разрушение кирпичной кладки нет, имеется разрушение штукатурного слоя труб</p>	<p>Текущий ремонт- вынос фановых стояков (4 шт) за кровлю, герметизация примыканий к трубам фановых стояков.</p> <p>Тек ремонт- ремонт штукатурки дымовентиляционных труб.</p>
6. Подвал, вход в подвал (1 шт)	<p>6.1 Входная дверь металлическая.</p> <p>6.2 Ступени входа в подвал разрушены, стены из ж/б блоков в швах блоков, наблюдаются подтеки из-за неисправной отмостки.</p> <p>6.3 Кровля подвала металлическая.</p> <p>6.4 В подвальном помещении имеется бытовой и строительный мусор (деревяшки, бутылки и пр.</p> <p>6.5 Поля подвального помещения земляные.</p>	<p>6.4 За счет средств текущего ремонта- уборка бытового мусора или собственники выполняют очистку самостоятельно собственными силами.</p> <p>6.2, 6.3 Текущий ремонт-ступеней входа в подвал.</p> <p>6.5 Капитальный ремонт пола</p>
7. Подъезды	<p>7.1 Входные двери -металлические с домофонами - неисправностей не выявлено.</p> <p>Дверной деревянный блок тамбура имеют механические повреждения филенки.</p> <p>7.2 Оконные рамы на л/клетках деревянные, рассохлись не открываются. Выполнено двойное остекление. Окрасочный слой загрязнен.</p>	<p>Текущий ремонт п.7.1, 7.2,</p> <p>Или кап. ремонт п.7.2- замена оконных блоков</p> <p>П..7.4 замена почтовых ящиков -текущий ремонт</p>

	<p>7.3 Отделка подъездов – значительных нарушений нет. Выполненный ремонт в 2010г.</p> <p>7.4 Почтовые ящики имеют деформацию дверок или отсутствуют.</p>	
8. Канализация	<p>8.1 Трубы системы канализации – чугунные, подвержены коррозии, в раструбном соединении труб имеется крошение чугуна.</p>	<p>Кап. ремонт-замена канализации -истек срок эксплуатации Выполнена промывка выпусков в 2014г</p>
9. Холодное водоснабжение	<p>10.1 Трубы стальные не оцинкованные, имеется коррозия металла, места ремонта, окрасочный слой отсутствует, запорная арматура старая подвержена коррозией</p>	<p>Требуется капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (истек срок эксплуатации труб) с установкой общедомового прибора учета холодного водоснабжения (261-ФЗ)</p>
10. Система центрального отопления	<p>10.1 Магистральная разводка, стояки- трубы стальные не оцинкованные, местаами трубы подвержены коррозии, окрасочный слой магистрали и ответвлений отсутствует.</p> <p>Задвижка в рабочем состоянии.</p> <p>10.2 Чугунные радиаторы старые.</p>	<p>Ремонт утепления. Капитальный ремонт – замена труб системы центрального отопления и отопительных приборов (чугунных радиаторов) – истек срок эксплуатации до капитального ремонта труб системы (ВСН58-88р)</p>
11. Системы электроснабжения	<p>11.1 Вводно-распределительное устройство в тамбуре 3 подъезда в исправном состоянии.</p> <p>11.2 Стояковая проводка ветхая, щиты на л/клетке разукомплектованы, отключающие устройства на квартиры отсутствуют, проводка на скрутках, в связи с длительной эксплуатацией наблюдается потеря эластичности изоляции проводов</p> <p>11.3 Электросчетчики в квартирах.</p> <p>11.4 Освещение над входом в подъезд имеется.</p> <p>На л/клетках частично имеются светильники и патроны с лампочками, провода не закреплены</p> <p>12.5 Освещение в подвале на 220 Вт., понижающий трансформатор отсутствует. Проводка находится в ветхом состоянии, наблюдается провисание проводов, напряжение на большую часть точек освещения отсутствует.</p>	<p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения: перевод существующего системы электроснабжения на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь (170 постановление от 27.09.2003г. «правила и нормы тех эксплуатации ЖФ) Установка в подвале понижающего трансформатора. Установка энергосберегающих светильников (261-ФЗ) Капитальный ремонт системы электроснабжения в подвальном помещении</p> <p>Текущий ремонт (первоочередные до кап. ремонт) Ревизия в поэтажных электрощитах (замена,</p>

		установка автоматов, ревизия проводов).
12. Благоустройство	12 Асфальтобетонное покрытие тротуарной дорожки имеет значительные выбоины, трещины. Ступеньки переходов от дороги до тротуарной дорожки имеют значительные повреждения.	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия и ступеней

Подписи членов комиссии:

Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги»

начальник ИТО

Юрист консультант

Техник ООО «ЖЭУ-15»

Л.В.Пичугина

А.А.Абрамова

Е.В. Фадейкина

А.В.Гелич