

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 66/3 ул. Ленина  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 23 марта 2015.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1970г.  
Материал стен кирпич  
Число этажей 5 (пять)  
Число подъездов 4 (четыре)  
Наличие подвалов нет

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»  
Л.В.Личугина, юрист-консульт Г.В.Фадеева, начальник ИТО А.А.Абрамова  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
Соловьевой Е.В.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Разрушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Разрушений кирпичной кладки не наблюдается		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карниз	3.1 Имеется разрушение окрасочного слоя. Утепление сорванной стены; 3.2 Не предусмотрено проектом. 3.3 Разрушение окрасочного слоя. 3.4 Разрушение защитного слоя бетона до арматуры по периметру. 3.5 Выполнен ремонт в 2013 г.. 3.6 Разрушений нет	20шт. 4шт.	Требуется текущий ремонт п.3.1. окраска и утепление, Тек.ремонт 3.3.. Требуется ремонт п.3.4
4	<b>Входы в подвал</b>	Проектом не предусмотрено		
5.	<b>Отмостка</b>	Отмостка выполнена из асфальтобетона. Наблюдается частичное разрушение верхнего слоя, трещины.		Требуется капитальный ремонт
6	<b>Перекрытия</b>	Наисправностей не выявлено.		Ремонта не требуется.

	6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное			
7	<b>Крыша</b>  7.1 Стропила 7.2 Обрешетка 7.3 Кровля  7.4 Водосточные трубы 7.5 Внутренний водосток 7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	Выполнен кап.ремонт нарушений нет		Ремонт не требуется
8	<b>Подъезды</b> 8.1 Полы  8.2 Проемы  8.3 Отделка	8.1 Выбоины полов на л\кл. 8.2 Тамбурные двери деревянные, наблюдается гниение древесины, ослаблено крепление. Оконные рамы двойные широкие составные. Отдельные створки внутреннего контура местами отсутствуют. Рамы разошлись, затруднено свободное открывание. Выполнена замена оконных блоков на ПВХ в под.№4  8.3 В удовлетворительном состоянии	1-4 подъезды	Текущий ремонт п.8.1, п.8.2
9	<b>Система холодного водоснабжения</b> 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла, следы ремонта, отсутствует окрасочный слой.  9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, частично в нерабочем состоянии, ревизии не подлежит.  Отсутствует общий узел учета потребления воды.	100%	Требуется капремонт п.9.1, п.9.2  Требуется установка общего узла учета потребления ХВС.
10	<b>Система Центрального Отопления</b> 10.1 Трубы ЦО  10.2 Радиаторы  10.3 запорная арматура	10.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия металла, следы ремонта, отсутствие окрасочный слой, изоляция. 10.2 В эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, на стояках в нерабочем состоянии, ревизии не подлежит.  Отсутствует общий узел учета потребления тепловой энергии.	100%	Требуется капремонт п.10.1, п.10.2, п.10.3  Требуется установка общего узла учета потребления тепловой энергии.
11	<b>Система горячего</b>			Требуется

	<p><b>водоснабжения</b></p> <p>11.1 Трубы ГВС</p> <p>11.2 Запорная арматура</p>	<p>Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомуты, отсутствие покрасочного слоя.</p> <p>Запорная арматура на стояках подвержена коррозии. Выполнена замена задвижек на вводе - 2шт.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления горячей воды.</p>		<p>кап. ремонт п.11.1,11.2</p> <p>Требуется установка общего узла учета потребления ГВС.</p>
12	<b>Система канализации</b>	Утечек системы канализации не наблюдается. Истек срок эксплуатации.	100%	Требуется капремонт.
13	<p><b>Система электроснабжения</b></p> <p>13.1 Световая электропроводка, светильники</p> <p>13.2 Силовая электропроводка</p> <p>13.3 Вводное устройство</p> <p>13.4 Постажные электрощиты</p>	<p>Ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции, в связи с длительной эксплуатацией и несоответствием сечения электропроводов нагрузке.</p> <p>Отсутствует общий узел учета потребления электроэнергии.</p>	1-4 подъезды	Требуется выполнить капремонт - перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства, установка общего узла учета потребления электроэнергии.
14	<p><b>Благоустройство</b></p> <p>14.1 Асфальтирование дворовой территории</p> <p>14.2 Детское оборудование</p>	<p>14.1 Разрушений не наблюдается. Выполнен ремонт в 2013 г.</p> <p>14.2 Деформации металлических частей, истертость, разрушение окрасочного слоя.</p>		<p>Ремонт не требуется</p> <p>Текущий ремонт п.14.2</p>
15	<b>Прочие работы</b>	Список аварийных деревьев, обрезка деревьев.		Текущий ремонт.

**Подписи:**

Главный инженер ООО «УК МКД Московского округа г. Калуги»

Юрисконсульт

Начальник ПТО

Техник ООО «ЖЭУ №15»

Л. В. Пинугина

Е. В. Фадеева

А. А. Абрамова

Е. В. Соловьева