

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 44 по ул. М. Чукова
общего (осеннего) осмотра здания

Г. Чалупа

от «21» 09 2015 г.

Общие сведения по зданию

Год постройки 1962

Материал стен панель

число этажей 5

Число подъездов 4

Наличие подвалов техподполье

Результаты осмотра строения**Комиссия в составе:**

Гл. инженера ОOO УК НЖК «Московский округ» Пичугиной Л.В.

Юрист консультант Фадейкина Е.В.

Нацальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ОOO «Участок №11» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гулковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования и
строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о применении мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Разрушений не выявлено		
2	Стены	Соены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	Фасад: 3.1 Наружная отделка	Наблюдается разрушение окрасочного слоя фасада (окраска на водной основе).		Требуется капитальный ремонт фасада
	3.2 Межпан. швы	Наблюдается разрушение термоплитации горизонтальных и вертикальных межпанельных швов.	70%	требуется капитальный ремонт
	3.3 Цоколь	Нарушений не выявлено		
	3.4 Балконы	Нарушений не выявлено.		
	3.5 Козырьки входов в подъезд	Металлические, без стоек. Требуется замена козырьков или усиление.		текущий ремонт.
	3.6 Карнизы	Железобетонные плиты, наблюдается разрушение в стыках плит.		Капитальный ремонт, при ремонте фасада
4	Входы в подвал	Двери входов в подвал в г. № 1,3,4 - отсутствует окрасочный слой, оригинаровано > 50%, наблюдается деформация дверей. В п. № 2 требуется замена деревянный двери.		текущий ремонт.
5.	Отмостка	Из асфальтогрунта покрытия, разрушение более 50%. Имеются в некоторых местах просадки,		Требуется капитальный ремонт

		缝隙, щели между отмосткой и цоколем.	Отмостки
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено	
7	Крыша	Кровля шиферная: наблюдается разрушение шиферных листов, выбоины и срещин более 50%, нарушена герметизация примыканий и конька. Матами отсутствует металлическое покрытие кольца. Произведен ремонт кровли в местах сильных протечек (136 м ²)	Требуется капитальный ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Порты	На лестничных клетках бетонные, нарушений не выявлено.	Требуется текущий ремонт подъездов
	8.2 Промежуточные	Двери металлические с дискофоном - Нарушений не выявлено. Рамы деревянные, окрашены матовой краской. Окрасочный слой нарушен более 50%. Окноные рамы и стеклопакеты 2-го контура частично отсутствуют.	
	8.3 Отделка	На стенах и потолке наблюдаются повреждения красочного слоя (поделка, масляная краска), надписи, разрушение шпаклевочного и штукатурного слоя. П.№2 после пожара.	
	8.4 Окраска газовых труб	Требуется окраска газовых труб (разрушение красочного слоя)	Требуется текущий ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы	Трубы стальные, не плинкструйные, находятся в ветхом состоянии; красочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. В 2012г. производился частичный ремонт (22м.п.) Стенки трубы заменены из-за пластик. Нарушений не выявлено	Требуется капитальный ремонт магистрали системы КВС
	9.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках 50% в рабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца. Общее - думской счетчик учёта количества водоснабжения отсутствует.	По кап. ремонту узла замонака общедомового прибора учёта холодного водоснабжения (261-Фз)
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Магистральная разводка труб стальные не однокомпонентные, жесткие, трубы поверхность коррозии, частично отсутствует изоляция, имеются места ремонта (произведена замена участка магистрального трубопровода). Узел учёта	Требуется капитальный ремонт системы ЦО Установка узла учёта тепловой энергии (261-Фз)

	10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	ремонта (произведена замена участка магистрального трубопровода). Узел учёта тепловой энергии отсутствует Запорная арматура на стояках старого образца, в рабочем состоянии. Запорная арматура на всем же длине нового образца, нарушенный не выявлено.		тепловой энергии (261-Фз)
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Нет		
12	Система канализации	Трубы пластмассовые. Наружий не выявлено.		
13	Система электроснабжения	13.1 Вводно-распределительное устройство произведено ремонте в 2012г. 13.2 Столковая проводка: алюминиевая. Произведен ремонт участков нг/проводки в 2013г.- 13и/п.в З-м подъезд. 13.3 Освещение на л/клетках, имеется (установлены пасроны с пыльниками), имеющие светильники разукомплексованы		Требуется капитальный ремонт систем электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование	Асфальтовое покрытие дворовой территории: нарушений не выявлено Детское оборудование: нарушений не выявлено		
15	Прочие работы Пороги на входе в подъезд	находится частичное разрушение бетонного покрытия порогов на входе в подъезд №1		Требуется текущий ремонт

Подпись:
Главный инженер

Л.В. Пичугина

Юрист консультант

Е.В. Фадайкина

Начальник ПТО

А.А. Абрамова

Директор «участок №21»

Н.С. Руденко

Мастер

А.В. Тулкова