

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 11к.1 ул. Молодёжная  
общего (весеннего) осмотра здания

г. Калуга

от 05 » 04 2017 г.

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1992  
Материал стен панель  
Число этажей 5  
Число подъездов 3  
Наличие подвалов техподполье

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Гл. инженера ООО «УК МЖД Московского округа» г. Калуги Пичугиной Л.В.

Юрист консультанта Фадейкиной Е.В.

Начальника ПТО Абрамовой А.А.

В присутствии: обслуживающей организации ООО «Участок №21» в лице директора Руденко Н.С., мастера Гудковой Н.И.

**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Нарушений не выявлено		
2	<b>Стены</b>	Стены панельные, видимых повреждений не установлено		
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы  3.3 Цоколь	Нарушений не выявлено  Из ж/б блоков, покрашен. Наблюдается разрушение красочного слоя ориентировочно более 50% (масляная краска). На поверхности наблюдаются трещины 40%		Требуется выполнить тек. ремонт цоколя
	<b>3.4 Балконы</b>	Козырьки над балконами 5-ых этажей из ж/бетонных плит с мягким покрытием. В процессе эксплуатации произошло частичное разрушение бетонного основания козырьков, изоляционного слоя и нарушенна гидроизоляция примыканий более 50%		Требуется текущий ремонт ж/бетонных козырьков над балконами 5-ых этажей
	<b>3.5 Козырьки входов в подъезд</b>	Из железобетонных плит перекрытия. С верху выполнено покрытие из наплавляемого материала. Покрытие нарушено. Наблюдаются частичное разрушение бетонного покрытия порогов, в подъезде №2, 3		Требуется текущий ремонт покрытия козырьков входа в подъезды
	<b>3.6 Карнизы</b>			

		Видимых нарушений не выявлены		
4	Входы в подвал	2 двери металлические. Нарушений не выявлено. Стены входа в подвал кирпичные оштукатурены, покрашены имеются частичные разрушения штукатурного и окрасочного слоя.		
5.	Отмостка	Нарушений не выявлено. Выполнен кап. ремонт в 2016 г.		
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	Нарушений не выявлено		
7	Крыша	Кровля совмещенная выполнена из наплавляемого материала, произведен частичный ремонт кровли в местах сильных протечек. На более чем на 50% кровельного покрытия наблюдаются вздутия, трещины. Не герметичность примыканий к вент. каналам.		Требуется КАО. ремонт кровли
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	Видимых нарушений не выявлено  Входные двери металлические с домофоном - нарушений не выявлено. Произведен ремонт оконных блоков на пластиковые в 2013г  На стенах и потолке видимых нарушений не выявлено. В тамбурах и на 1-х этажах на полу кафельная плитка видимых нарушений не выявлено.		
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы  9.2 Запорная арматура	Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт труб ХВС.  Запорная арматура на стояках старого образца более 50% находится в нерабочем состоянии Запорная арматура на вводе в дом более 50% в нерабочем состоянии. Обще - домовой счётчик учёта холодного водоснабжения отсутствует.		Требуется Текущий ремонт системы ХВС Установка обще-домового прибора учета холодного водоснабжения (261-Фз)  По текущему ремонту замена запорной арматуры
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО	Трубы стальные, не		Требуется

		<p>оцинкованные, находятся в рабочем состоянии, но окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла, частично отсутствует изоляция на трубах.</p> <p>Узел учёта тепловой энергии <b>установлен</b></p>		<p>ремонт системы ЦО. Установка узла учёта тепловой энергии (261- Фз)</p>
	10.2 Радиаторы	Отопление на лестничных клетках не работает в подъезде №1		Текущий ремонт
	10.3 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках старого образца более 50% находится в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца		По текущему ремонту замена запорной арматуры
11	Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС	<p>Трубы стальные, не оцинкованные, находятся в ветхом состоянии: окрасочный слой отсутствует, на поверхности труб имеется коррозия металла. Произведен частичный ремонт системы ГВС в 2013г.</p> <p>Узел учёта горячего водоснабжения отсутствует</p>		<p>Требуется капитальный ремонт системы ГВС Установка узла учёта горячего водоснабжения (261-Фз)</p>
	11.2 Запорная арматура	Запорная арматура на стояках более 50% в нерабочем состоянии. Запорная арматура на вводе в дом старого образца, в рабочем состоянии.		Текущий ремонт.
12	Система канализации	Трубы чугунные. Неисправностей не выявлено, но имеются частичные места ремонта. Ливнёвая система канализации внутренняя. Нарушений не выявлено.		Текущий ремонт
13	Система электроснабжения	<p>13.1 Вводно-распределительное устройство нового образца - нарушений не выявлено</p> <p>13.2 стояковая проводка алюминиевая</p> <p>13.3 Освещение на л/клетках, имеется( установлены патроны с лампочками), имеющие светильники разукомплектованы</p>		<p>Требуется капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение, со сменой проводов с алюминия на медь.</p>
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовой территории	<p>Нарушений не выявлено. Металлические ограждения нарушений не имеют.</p>		
	14.2 Детское	Детское оборудование нарушений		

	оборудование	не выявлено. Установлена спортивная площадка.		
15	Прочие работы: Газовые трубы	Видимых нарушений не выявлено		

**Подпись:**

Главный инженер

Л.В.Пичугина

Юрисконсульт

Е.В.Фадейкина

Начальник ПТО

А.А.Абрамова

Директор ООО «Участок №21»

Н.С.Руденко

Мастер

Н.И.Гудкова

кв. 23 Коновалевская Т.В. Код