

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 121к1, ул. Московская  
общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 16 октября 2016.

**Общие сведения по строению**

Год постройки	1974г.
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	2 (два)
Наличие подвалов	техническое подполье

**Результаты осмотра строения**

**Комиссия в составе:** Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»  
Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В. начальник ПТО Абрамовой А.А .,  
**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника  
Татаренко А.В

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования  
здания, элементов наружного благоустройства.

# п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	<b>Фундамент</b>	Не обследовался.		
2	<b>Стены</b>	Кирпичные, оштукатуренные, окрашены. Наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке. <i>Разрушение уплотнение зубодобного шва</i>		Требуется <i>кап.</i> ремонт <i>тек. ремонт</i>
3	<b>Фасад</b> 3.1 Наружная отделка 3.2 Межпанельные швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы, лоджии 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизные плиты 3.7 Входы в	3.1 Наблюдается выветривание раствора в кирпичной кладке. 3.2 проектом не предусмотрено. 3.3 Частичное разрушение штукатурного слоя, отслоение и потертость окрасочного слоя. 3.4 Разрушения защитного слоя бетона до арматуры. 3.5 Железобетонные. Разрушения защитного слоя бетона, местами до арматуры. Фартук из металла, наблюдается деформация. 3.6 Состояние удовлетворительное, - 3.7 Площадки входа в подъезды;		Требуется <i>кап.</i> ремонт  Требуется <i>тек.</i> ремонт  Требуется <i>тек.</i> ремонт  Требуется <i>тек.</i> ремонт  Требуется <i>тек.</i> ремонт  Требуется <i>ремонт</i> <i>17.37</i>

	подъезд	бетонные, наблюдается разрушение бетонной стяжки.		
4	Входы в подвал	Тех. подполье. Дверь дощатая, наблюдаются механические повреждения, перекос полотна. Входные наружные двери металлические с домофонами в исправном состоянии, тамбурные деревянные: древесина имеет гниение, отсутствуют шингалеты.		Требуется ремонт
5.	Отмостка	Асфальта бетон видны следы разрушения трещины, имеется проседание грунта.		Требуется <del>тех.</del> ремонт
6	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 Ж/бетонные. Видимых разрушений не наблюдается.		
7	Крыша	Совмещенная. Покрытие удовлетворительное, частичное не герметизация примыкания к вент. каналам, стойки антенн и растяжки.		<del>тех. ремонт</del>
8	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Проемы 8.3 Отделка	8.1 Тамбур: бетон, наблюдается разрушение бетонной стяжки. Меж. этажное покрытие плиточное, частичное разрушение плитки, не выровненные полы. 8.2 Оконные рамы деревянные, старые, двухстворчатые рассохшиеся, остекление рам выполнено частично составным стеклом. Во втором подъезде между 1 и 2 эт. установлены пластиковые окна. 8.3 Наблюдается отслоение штукатурного и окрасочного слоя на потолках и стенах.		Требуется <del>тех.</del> ремонт Требуется <del>тех.</del> ремонт Требуется <del>тех.</del> ремонт
9	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1 Трубопровод имеет коррозию, следы ремонта, ржавчину. 9.2 Запорная арматура в не рабочем состоянии. Д 50		Требуется <del>кап.</del> ремонт Требуется <del>кап.</del> ремонт
10	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 трубопровод на центральном отоплении имеет коррозию металла, ржавчину. Утепление отсутствует. 10.2. Радиаторы старого образца. 10.3 Запорная арматура в рабочем состоянии. Задвижки шаровые. На стояках отключающие устройства (вентиля) частично в нерабочем состоянии, закипевшие, ревизии не подлежат.		Требуется <del>кап.</del> ремонт Требуется <del>кап.</del> ремонт

11	<b>Система канализации</b>	Трубы системы канализации чугунные, наблюдаются места ремонта.	Требуется ремонт
12	<b>Система электроснабжения</b> 12.1 Световая электропроводка, светильники	12.1. Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. Световая электропроводка алюминиевая, сечение проводов в связи с дополнительной нагрузкой современных приборов не обеспечивает защиты при перегрузках.	Требуется ремонт <i>КРП</i> .
	12.2 Силовая электропроводка	12.2 требуется замена стояковой эл. проводки	Требуется <i>КРП</i> . ремонт
	12.3 Вводное устройство	12.3. Вводное устройство старого образца.	Требуется <i>КРП</i> . ремонт
	12.4 Помещенные электрощиты	12.4. Помещенные эл. щиты старого образца, закрыты на замки.	Требуется <i>КРП</i> ремонт
13	<b>Благоустройство</b> 13.1 Асфальтирование дворовой территории 13.2 Детское оборудование	13.1 В асфальтовом покрытие имеются выбоины 13.2 отсутствует.	Требуется ремонт
14	Прочие работы		

ПОДПИСИ:

Главный инженер ООО»УК МЖД Московского  
Округа» г.Калуга  
Юрист консультант  
Начальник ПТО  
Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ 15»  
Ст. по дому

Пичугина Л.В.  
Фадейкина Е.В.  
Абрамова А.А.  
Татаренко А.В.  
Титков А.Е.