

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 127 ул. Московская
общего (осеннего) осмотра здания

от 20 сентября 2017 г.

г. Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки	1966г
Материал стен	кирпичные
Число этажей	5 (пять).
Число подъездов	4 (четыре)
Наличие подвалов	отсутствует

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МКД Московского округа»
Л.В.Пичурина, юриконтролист Е.В.Фадейкина начальник ПТО А.А.Абрамова
В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖСУ №15» в лице техника
А.В.Татаренко

результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования
строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Кирпичные. Разрушение кирпичной кладки не наблюдается. Единично наблюдается нарушение окрасочного слоя.		Требуется кап.ремонт.
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. швы 3.3 Цоколь	3.1 Высыпывание раствора в кирпичной кладке, местами выполнено утепление 3.2 Наблюдаются разрушение штукатурного, окрасочного слоя. 3.3 Наблюдается разрушение штукатурного, окрасочного слоя.		3.1,3.2,3.3 Требуется кап.обследование и ремонт, теплоизоляция на предмет промерзания стен 3.3 Требуется тек.ремонт цоколя.
	Балконы 3.4 Балконы 3.5 Козырьки входов в подъезд	3.4 Наблюдается разрушение затянутого слоя бетона балконных плит местами до арматуры (нр. 33,37,41,42,43,44,6,1,65,69,67,71,64,70,74,51,55,46,54,31,30,34,11,15,19,6,10,14,16.) 3.5 Металлические, имеют незначительные повреждения в кол-ве 3-х штук.	29 шт	3.4. требуется кап. ремонт, (средства тек.ремонта) 3.5 Требуется текущий ремонт п.3.5
	Карнизы	3.6 Карнизы разрушений не наблюдается.		

4	Входы в подвал	Отсутствует.		
5.	Стенка	Бетонная, разрушенный нет.		Ремонт не требуется.
6	Перекрытия			
	6.1 Чердачное	6.1, 6.2 У/бетонные. Провисаний и разрушений визуально не наблюдается.		Ремонта не требуется.
	6.2 Межэтажное			
	6.3 Подполье			
7	Крыша			
	7.1 Стропила	7.1 Разрушений не выявлено.		7.1, 7.2
	7.2 Обрешетка	7.2 Разрушений не выявлено.		Ремонта не требуется.
	7.3 Кровля	7.3 Кровля шиферная. Разрушений не выявлено. Парапетное ограждение частично отсутствует, требуется восстановление.	60м/п	7.3 Требуется тек ремонт.
	7.4 Водосточные трубы	7.4 частичное разрушение с фасада здания между 2 и 3 подъездом.		
	7.5 Внутренний водосток	7.5 Не предусмотрено проектом.		
	7.6 Трубы вент. каналов и дымоходов	7.6. Выполнен ремонт вент. каналов и дымоходов 4, 6, 12, 16, 20 в 2016г		
8	Подъезды			
	8.1 Потолки	8.1 На деревянных площадках наблюдается частичное разрушение облицовочной плитки, местами отсутствует; разрушения, выбоины в цементных полах.		Требуется капитальный ремонт. 8.1
	8.2 Прозоры	8.2 Тамбурные двери входят в подъезд деревянные, разрушений не выявлено. Оконные рамы заменены на стеклопакеты в 2013г.		8.3 ремонт не выполнялся более 5 лет
	8.3 Отделка	8.3 Наблюдается частичное разрушение штукатурного слоя стен, отслоение окрасочного слоя стен, дверей, затяжности, серый пыль на побелке стен, половиков.		
9	Система холодного водоснабжения			
	9.1 Водопроводные трубы	9.1 Трубы стальные. Наблюдается коррозия труб, хомусты, отсутствие окрасочного слоя.		Требуется капитальный ремонт п. 9.1
	9.2 Загородная арматура	9.2 Запорная арматура подвержена коррозии, частично в нерабочем состоянии, ремонту и ревизии не подлежит.		п. 9.2
10	Система Центрального Отопления			
	10.1 Трубы ЦО	10.1 трубы стальные, поражение коррозией отдельных участков труб, следы ремонта.		Требуется капитальный ремонт 10.1:
	10.2 Радиаторы	10.2 Радиаторы старого образца. В		10.2: 10.3:

	10.3 Запорная арматура	эксплуатации более 30 лет. 10.3 Запорная арматура подвержена коррозии, ремонту и ревизии подлежит. Произведена замена задвижек диаметром 100 в количестве 2-х штук		
11	10.4 АСГВ Система горячего водоснабжения 11.1 Трубы ГВС 11.2 Запорная арматура	Проектом не предусмотрено.		
12	Система канализации	Трубы чугунные, не герметичность в рас трубных соединениях, частые засоры, наблюдается коррозия металла и следы ремонта. Истек срок эксплуатации.	Требуется кап. ремонт.	
13	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Воздушное устройство 13.4 Позажимные электрошлины	13.1, 13.2 Кабелидаются ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов в связи с длительной эксплуатацией. 13.3 ВРУ старого образца, следы ремонта. 13.4 Позажимные электроплиты не обеспечивают защиты при перегрузках.	Требуется кап. ремонт. Требуется тек. ремонт замена ВРУ	
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирование дворовей территории 14.2 Детское оборудование	14.1 Разрушение асфальтобетонного покрытия не наблюдается, местами отсутствует бордюрный камень. 14.2 Отсутствует	Требуется капитальный ремонт п.14.1	
15	Прочие работы	Снос аварийного дерева	1шт	Тек. ремонт

Подпись:

Главный инженер ООО «УК МХД
Московского округа» г.Калуги

Юрист консультант

Начальник ПТО

Представитель ООО ЖЭУ 15»
техник



Л.В.Пичутина
Е.В.Фадейкина
А.А.Абрамова



А.В.Татаренко