

АКТ

проверки состояния общего имущества
в многоквартирном доме № 131, ул. Московская
общего (осеннего) осмотра здания

г.Калуга

от 16 сентября 2016 г.

Общие сведения по строению

Год постройки	1968г
Материал стен	панельные
Число этажей	5 (пять)
Число подъездов	6 (шесть)

Наличие подвалов	техподполье
------------------	-------------

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе: Гл. инженер ООО «УК МЖД Московского округа»

Л.В.Пичугина, юрисконсульт Фадейкина Е.В., начальник ПТО А.А.Абрамова

В присутствии: обслуживающей организации ООО «ЖЭУ №15» в лице техника А.В.Татаренко

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Объем	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Не обследовался.		
2	Стены	Панельные.		
3	Фасад 3.1 Наружная отделка 3.2 Меж/пан. Швы 3.3 Цоколь 3.4 Балконы, лоджии 3.5 Козырьки входов в подъезд 3.6 Карнизы	3.1 наблюдаются потертости, трещины окрашенного слоя со стороны подъездов. Имеется разрушение панелей (5 эт. торец) 3.2. Выполнен ремонт меж/панельных швов в 2013 году. 3.3 Наблюдаются незначительные трещины и потертости на окрашенном слое. 3.4 Разрушения штукатурного слоя до металлической арматуры количество 5 штуки, кв.8, 26, 38, 62, 68 3.5 Козырьки металлические 3.6 Карнизные плиты имеют разрушение бетонного слоя (6 подъезд со стороны фасада дворового и уличного) в кол-ве 4 шт.		3.1. Требуется кап. ремонт. Решение суда 3.3. требуется тек. ремонт. 3.4 кап ремонт 5 шт. <i>здесь обследовано</i> 3.5 ремонта требуется 3.6 Требуется кап. ремонт
4	Входы в подвал	Двери деревянные деформации не имеют.		

5.	Отмостка	Асфальта бетон. Разрушений не выявлено.		
6.	Перекрытия 6.1 Чердачное 6.2 Межэтажное 6.3 Подвальное	6.1, 6.2 бетонные.		Ремонта не требуется.
7.	Крыша совмещенная	Кровля мягкая, выполнена из напрягаемых материалов, имеются следы ремонта.		Требуется кап. ремонт по решению суда.
8.	Подъезды 8.1 Полы 8.2 Просемы	8.1. Наблюдаются выбоины, трещины, сколы ступеней. 8.2 Оконные рамы по этажам в подъездах требуют замены стекла. 70%. Деревянные рамы рассохлись, не имеют плотного притвора, затруднено свободное открывание. Остекление рам выполнено частично составным стеклом, имеются сколы. требуется замена. Входные наружные двери металлические с домофонами, в исправном состоянии, окрашены.		8.1 Требуется кап. ремонт 8.2 Требуется кап. ремонт замена оконных блоков на л/клетках По решению суда.
	8.3 Отделка	8.3. Наблюдается отслоение окрасочного слоя		8.3. Требуется кап. ремонт
9.	Система холодного водоснабжения 9.1 Водопроводные трубы 9.2 Запорная арматура	9.1. Наблюдается коррозия металла трубопровода, ржавчина, гниение и следы ремонта. 9.2 Запорная арматура повреждена коррозией, отключающие устройства на стояках находятся в не рабочем состоянии, истек срок эксплуатации.		Требуется кап. ремонт п.9.1:п.9.2: По решению суда.
10.	Система центрального отопления 10.1 Трубы ЦО 10.2 Радиаторы 10.3 Запорная арматура	10.1 Трубы стальные, наблюдается частичная коррозия металла, имеются следы ремонта. Окрасочный слой отсутствует. 10.2 Радиаторы старого образца чугунные, истек срок эксплуатации. 10.3 произведена замена запорной арматуры.		Требуется кап. ремонт п10.1,10.2, истек срок эксплуатации. Решение суда.
11.	Система канализации	Наблюдается коррозия металла, провисание в местах раструбных соединений		Требуется кап. ремонт по решению суда.
12.	Система электроснабжения 13.1 Световая электропроводка, светильники 13.2 Силовая электропроводка 13.3 Вводное	Наблюдается ветхое состояние проводки, приборов, потеря эластичности изоляции проводов, следы ремонта ВРУ, повреждение шкафов и щитков, погажные эл. щиты не обеспечивают защиты при		Требуется проведение кап. ремонта: перевод существующей сети электроснабжения на

	устройство 13.4 Постажные электрощиты	перегрузке.		повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределител ьного устройства, в подвальном помещении необходимо восстановить освещение напряжением 36 вольт. Решение суда.
14	Благоустройство 14.1 Асфальтирова ние дворовой территории	14.1 Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовой территории в 2013 году. Разрушений не выявлено.		
	14.2 Детское оборудование	14.2. Разрушений не выявлено.		
15	Прочие работы	Трубы фасадного газопровода имеют истертости красочного слоя, повреждены коррозии. Требуется окраска.		Тек. ремонт покраска.

Подписи:

Главный инженер ООО
«УК МЖД Московского округа» г.Калуги
Юристконсульт

Начальник ПТО

Обслуживающая организация: ООО «ЖЭУ № 15»
техник

Старшая по дому

Л.В.Пичугина
Е.В.Фадейкина

А.А.Абрамова

А.В.Татаренка

Р.И.Гвоздинская